

#### Résumé de l'expertise n° 20250416 - 18 RUE CLAUDE DRIVON

#### Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.



#### Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Section cadastrale AC, Parcelle(s) nº 6

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Etage 2; Porte Gauche, Lot numéro Non communiqué

Périmètre de repérage : ... Habitation, cave et grenier

|                | Prestations                       | Conclusion  |
|----------------|-----------------------------------|---|
| Pb             | CREP                              | Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.   |
| a              | Amiante                           | Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante.  |
|                | Gaz                               | L'installation ne comporte aucune anomalie<br>(norme 2022)  |
| <b>©</b>       | Électricité                       | L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).                                      |
| 0              | Etat des Risques et<br>Pollutions | Cf ERP  |
|                | DPE                               | li_conclusion_etiquette_simples_dpeEstimation des coûts annuels : entre 1<br>800 € et 2 480 € par an<br>Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023<br>Numéro enregistrement DPE (ADEME) : 2542E1350253P |
| m <sup>2</sup> | Mesurage                          | Superficie Loi Carrez totale : 96,43 m <sup>2</sup><br>Surface au sol totale : 96,43 m <sup>2</sup>   |

# DIAGRAM



#### Certificat de superficie de la partie privative

Numéro de dossier : Date du repérage : Heure d'arrivée : 20250416 - 18 RUE CLAUDE DRIVON

Désignation du propriétaire

16/04/2025 10 h 10

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire aux dispositions de la loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 II et V, de la loi nº 96/1107 du 18 décembre 1996, nº2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret nº 97/532 du 23 mai 1997, en vue de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractère de décence ou d'habilité du logement.

Extrait de l'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m.

Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-l.

#### Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :

Département :....Loire

Adresse: .....18 RUE CLAUDE DRIVON Commune:.....42800 RIVE DE GIER

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Etage 2; Porte Gauche, Lot numéro

Non communiqué

Repérage

Désignation du client :

Nom et prénom : .

Périmètre de repérage : Habitation, cave et grenier

**42800 RIVE DE GIER** 

#### Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)

Nom et prénom : Maître PACZYNSKI - Maître

PACZYNSKI

Adresse: ......69 Rue Sébastien Gryphe

69007 LYON 07

#### Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom : ...... FRANCKHAUSER Raison sociale et nom de l'entreprise :..... SAS DIAGRAM

Adresse : ...... 39 Avenue Sidoine Apollinaire

69009 LYON

Désignation de la compagnie d'assurance : ... Klarity Assurance

Numéro de police et date de validité: ....... CDIAGK000716 / 31-12-2024

#### Superficie privative en m² du ou des lot(s)

Surface loi Carrez totale: 96,43 m² (quatre-vingt-seize mètres carrés quarante-trois)

#### Certificat de superficie nº 20250416 - 18 RUE CLAUDE DRIVON



#### Résultat du repérage

Date du repérage : 16/04/2025

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez :

| Parties de l'immeuble bâtis visitées | Superficie<br>privative au sens<br>Carrez | Surface au sol | Commentaires |
|--------------------------------------|---|----------------|--------------|
| Entrée                               | 14,78                                     | 14,78          |              |
| Rengement                            | 3,17                                      | 3,17           |              |
| Séjour                               | 22,23                                     | 22,23          |              |
| Salon                                | 15,25                                     | 15,25          |              |
| Douche                               | 4,46                                      | 4,46           |              |
| Wc                                   | 1,48                                      | 1,48           |              |
| Chambre 1                            | 11,93                                     | 11,93          |              |
| Chambre 2                            | 10,84                                     | 10,84          |              |
| Cuisine                              | 12,29                                     | 12,29          |              |


Superficie privative en m² du ou des lot(s) :

Surface loi Carrez totale : 96,43 m² (quatre-vingt-seize mètres carrés quarante-trois)
Surface au sol totale : 96,43 m² (quatre-vingt-seize mètres carrés quarante-trois)

Fait à LYON, le 16/04/2025

Par: FRANCKHAUSER





Le présent schéma de repérage permet de localiser les pièces dans les différents rapports. Il est non coté et non contractuel.

# DPE Diagnostic de performance énergétique (logement)

N°ADEME: 2542E1350253P Etabli le: 21/04/2025 Valable jusqu'au : 20/04/2035

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe



Adresse: 18 RUE CLAUDE DRIVON 42800 RIVE DE GIER Etage 2; Porte Gauche

Type de bien : Appartement

Année de construction : Avant 1948 Surface de référence : 96,43 m²


Propriétaire:

Adresse: 18 RUE CLAUDE DRIVON 42800 RIVE DE GIER

#### Performance énergétique et climatique

logement extrêmement performant consommation (énergie primaire) émissions 208 kWh/m²/an kg CO<sub>2</sub>/m²/ar 203 kWh/m²/an d'énergie finale passoire énergétique logement extrêmement peu performant

Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du logement et de la performance des équipements. Pour l'améliorer, voir pages 4 à 6



Ce logement émet 4 403 kg de CO2 par an, soit l'équivalent de 22 816 km parcourus en voiture. Le niveau d'émissions dépend principalement des types d'énergies utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.)

#### Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste.



entre 1800 € et 2480 € par an

Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ? Voir p. 3

Informations diagnostiqueur

#### **SAS DIAGRAM**

39 Avenue Sidoine Apollinaire 69009 LYON

tel: 06.74.26.32.70

Diagnostiqueur: Pierre FRANCKHAUSER Email: diagramlyon@gmail.com

Nº de certification: 20938513

Organisme de certification : BUREAU VERITAS

**CERTIFICATION France** 





À l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE : Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l'Ademe vous informe que vos données per ervatoire DPE à des fins de contrôles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu'à la date de fin de validité du DPE. Vous dispose d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'efface traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter à l'adresse mail indiquée à la page «Contacts» de l'Observatoire DPE (https://observatoire-dpe.ademe.fr/).


# ventilation 36% ventilation 36% portes et fenêtres 21% ponts thermiques plancher bas 6% ponts thermiques plancher bas 0%




#### Système de ventilation en place




Ventilation par entrées d'air hautes et basses





Les caractéristiques de votre logement améliorant le confort d'été :







fenêtres équipées de volets extérieurs

#### Production d'énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de production d'énergie renouvelable.

#### Diverses solutions existent:



pompe à chaleur



chauffe-eau thermodynamique



panneaux solaires photovoltaïques



panneaux solaires thermiques



géothermie



réseau de chaleur ou de froid vertueux



chauffage au bois

\*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).

#### Montants et consommations annuels d'énergie Consommation d'énergie Frais annuels d'énergie Usage Répartition des dépenses (en kWh énergie primaire) (fourchette d'estimation\*) 83 % 17 045 (17 045 é.f.) chauffage Gaz Naturel entre 1 510 € et 2 050 € 11 % eau chaude Gaz Naturel 2 245 (2 245 é.f.) entre 190 € et 270 € 0 % refroidissement 3 % éclairage ♣ Electrique 412 (179 é.f.) entre 50 € et 80 € 3 % Electrique auxiliaires 433 (188 é.f.) entre 50 € et 80 € énergie totale pour les 20 137 kWh entre 1 800 € et 2 480 € Pour rester dans cette fourchette usages recensés: par an (19 659 kWh é.f.) d'estimation, voir les recommandations d'usage ci-dessous

chauffage de 19° réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une chaude de 125l par jour.

climatisation réglée à 28° (si présence de clim), et une consommation d'eau usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

é.f. → énergie finale

Prix moyens des énergies indexés sur les années 2021, 2022, 2023 (abonnements compris)

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de 🛕 Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres

> A Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements....

#### Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :



#### Température recommandée en hiver → 19°C

Chauffer à 19°C plutôt que 21°C, c'est -18% sur votre facture soit -399€ par an

#### **Astuces**

- → Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
- → Chauffez les chambres à 17° la nuit.



Si climatisation, température recommandée en été → 28°C

#### **Astuces**

- → Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
- Aérez votre logement la nuit.



#### Consommation recommandée → 125ℓ/jour d'eau chaude à 40°C

Estimation faite par rapport à la surface de votre logement (2-3 personnes). Une douche de 5 minute = environ 40 l

52l consommés en moins par jour, c'est -25% sur votre facture soit -76€ par an

#### Astuces

- → Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- → Réduisez la durée des douches.



En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie : france-renov.gouv.fr

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements

| Vue d'ensemble du logement |  |              |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--------------|--|--|--|--|
|                            | description  | isolation    |  |  |  |  |
| Murs                       | Mur en béton de mâchefer d'épaisseur ≤ 20 cm non isolé donnant sur l'extérieur<br>Mur en béton de mâchefer d'épaisseur ≤ 20 cm non isolé donnant sur un local chauffé<br>Mur en béton de mâchefer d'épaisseur ≤ 20 cm non isolé donnant sur des circulations avec<br>ouverture directe sur l'extérieur | insuffisante |  |  |  |  |
| Plancher bas               | Néant  |              |  |  |  |  |
| <b>Toiture/plafond</b>     | Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage non isolé donnant sur un local chauffé   | Sans objet   |  |  |  |  |
| Portes et fenêtres         | Fenêtres battantes bois, double vitrage<br>Porte(s) bois opaque pleine   | insuffisante |  |  |  |  |


| ۷ı     | Vue d'ensemble des équipements |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|        | description                    |  |  |  |  |  |  |  |
|        | Chauffage                      | Chaudière individuelle gaz standard installée entre 2001 et 2015 régulée, avec programmateur avec réduit.<br>Emetteur(s): radiateur bitube avec robinet thermostatique |  |  |  |  |  |  |
| ,<br>L | Eau chaude sanitaire           | Combiné au système de chauffage  |  |  |  |  |  |  |
| *      | Climatisation                  | Néant  |  |  |  |  |  |  |
| 4      | Ventilation                    | Ventilation par entrées d'air hautes et basses   |  |  |  |  |  |  |
|        | Pilotage                       | Avec intermittence centrale avec minimum de température  |  |  |  |  |  |  |

#### Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont

| essentiels. |  |   |  |  |  |
|-------------|--|---|--|--|--|
|             |  | type d'entretien  |  |  |  |
| <b>Å</b>    | Chaudière  | Programmer une visite annuelle d'un professionnel pour nettoyer, régler et contrôler les installations de chauffage.  |  |  |  |
|             | Chauffe-eau  | Vérifier la température d'eau du ballon (55°C-60°C) pour éviter le risque de développement de la légionnelle (en dessous de 50°C).  |  |  |  |
| Ţ           | Eclairage  | Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce.  |  |  |  |
| <b>₩</b>    | ECS  | Entretenir les installations d'ECS solaire.   |  |  |  |
|             | Isolation  | Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans.   |  |  |  |
| <b>*</b>    | Photovoltaïque   | Nettoyer régulièrement les capteurs solaires.   |  |  |  |
| <b>*</b>    | Pompes à chaleur  Mettre en place et entretenir l'installation à l'aide d'un professionnel qualifié. Celui-ci réalisera des ess d'étanchéité pour garantir la performance de l'installation. |   |  |  |  |
|             | Radiateur  | Laisser les robinets thermostatiques en position ouverte en fin de saison de chauffe.<br>Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur.<br>Purger les radiateurs s'il y a de l'air.  |  |  |  |
| *           | Refroidissement  | Privilégier les brasseurs d'air.<br>Programmer le système de refroidissement ou l'adapter en fonction de la présence des usagers.   |  |  |  |
| 4           | Ventilation  | Dans le cas d'une VMC double flux, changer régulièrement les filtres (en fonction de la pollution locale).<br>En intersaison, déconnecter le puits par un by-pass<br>Nettoyage et réglage de l'installation tous les 3 ans par un professionnel.<br>Nettoyer régulièrement les bouches.<br>Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement |  |  |  |

Selon la configuration, certaines recommandations relèvent de la copropriété ou du gestionnaire de l'immeuble.



#### Recommandations d'amélioration de la performance



Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack ① de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack ② d'aller vers un logement très performant.



Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux 1 + 2 ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack 1 avant le pack 2). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

Les travaux essentiels Montant estimé : 2400 à 3700€

| Lot | Description  | Performance recommandée     |
|-----|--|-----------------------------|
| Mur | Isolation des murs par l'intérieur.<br>Avant d'isoler un mur, vérifier qu'il ne présente aucune trace<br>d'humidité. | R > 4,5 m <sup>2</sup> .K/W |

Les travaux à envisager Montant estimé : 18800 à 28300€


| Ì  | Lot                  | Description  | Performance recommandée                 |
|----|----------------------|--|---|
|    | Portes et fenêtres   | Remplacer les fenêtres par des fenêtres double vitrage à isolation renforcée.  A Travaux à réaliser en lien avec la copropriété  Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme | Uw = 1,3 W/m <sup>2</sup> .K, Sw = 0,42 |
|    | Chauffage            | Remplacer le système de chauffage par une pompe à chaleur air/eau double service chauffage et ECS.   | SCOP = 4                                |
| ÷. | Eau chaude sanitaire | Système actualisé en même temps que le chauffage   | COP = 4                                 |

#### **Commentaires:**


Néant

#### Recommandations d'amélioration de la performance (suite)

#### Évolution de la performance après travaux



#### Dont émissions de gaz à effet de serre







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

America Regulica Americanis

Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.

À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des «passoires énergétiques» d'ici 2028. DPE / ANNEXES p.8

#### Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS CERTIFICATION France - 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE (détail sur www.info-certif.fr)

Référence du logiciel validé : LICIEL Diagnostics v4 [Moteur BBS Slama: 2024.6.1.0]

Référence du DPE: 20250416 - 18 RUE CLAUDE DRIVON

Justificatifs fournis pour établir le DPE : Néant

Date de visite du bien : 16/04/2025 Invariant fiscal du logement : N/A

Référence de la parcelle cadastrale : Section cadastrale AC, Parcelle(s) n° 6 Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DPE : 3CL-DPE 2021

Numéro d'immatriculation de la copropriété: N/A

La <u>surface de référence</u> d'un logement est la surface habitable du logement au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, à laquelle sont ajoutées les surfaces des vérandas chauffées ainsi que les surfaces des locaux chauffés pour l'usage principal d'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 mètres.

# Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles :

Les consommations de ce DPE sont calculées pour des conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard et également les frais d'énergie qui font intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. Ce DPE utilise des valeurs qui reflètent les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national et donc peut s'écarter du prix de votre abonnement. De plus, ce DPE a été réalisé selon une modélisation 3CL (définie par arrêté) qui est sujette à des modifications dans le temps qui peuvent également faire évoluer les résultats.

#### Généralités

| Donnée d'entrée                  |    | Origine de la donnée | Valeur renseignée |
|----------------------------------|----|----------------------|-------------------|
| Département                      | ٩  | Observé / mesuré     | 42 Loire          |
| Altitude                         | ** | Donnée en ligne      | 280 m             |
| Type de bien                     | ۵  | Observé / mesuré     | Appartement       |
| Année de construction            | ≈  | Estimé               | Avant 1948        |
| Surface de référence du logement | ۵  | Observé / mesuré     | 96,43 m²          |
| Nombre de niveaux du logement    | ۵  | Observé / mesuré     | 1                 |
| Hauteur moyenne sous plafond     | ۵  | Observé / mesuré     | 3,41 m            |

#### **Enveloppe**

| Donnée d'entrée   |                  |   | Origine de la donnée | Valeur renseignée        |
|-------------------|------------------|---|----------------------|--------------------------|
|                   | Surface du mur   | Ω | Observé / mesuré     | 19,3 m²                  |
|                   | Type d'adjacence | ρ | Observé / mesuré     | l'extérieur              |
| Mur 1 Nord, Ouest | Matériau mur     | ρ | Observé / mesuré     | Mur en béton de mâchefer |
|                   | Epaisseur mur    | ρ | Observé / mesuré     | ≤ 20 cm                  |
|                   | Isolation        | ρ | Observé / mesuré     | non                      |
|                   | Surface du mur   | Ω | Observé / mesuré     | 19,3 m²                  |
|                   | Type d'adjacence | ρ | Observé / mesuré     | l'extérieur              |
| Mur 2 Sud, Est    | Matériau mur     | ρ | Observé / mesuré     | Mur en béton de mâchefer |
|                   | Epaisseur mur    | ρ | Observé / mesuré     | ≤ 20 cm                  |
|                   | Isolation        | ρ | Observé / mesuré     | non                      |
| Mur 2 Sud Ouest   | Surface du mur   | Ω | Observé / mesuré     | 21 m²                    |
| Mur 3 Sud, Ouest  | Type d'adjacence | ρ | Observé / mesuré     | un local chauffé         |

|                  | Mat/day mus                         |                       | Observé / masuré | Muran kátan da môskafan                                 |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|---|
|                  | Matériau mur                        | $\frac{\circ}{\circ}$ | Observé / mesuré | Mur en béton de mâchefer                                |
|                  | Epaisseur mur                       | <u>Q</u>              | Observé / mesuré | ≤ 20 cm   |
|                  | Isolation                           | <u>,</u>              | Observé / mesuré | non   |
|                  | Surface du mur                      | <u>Q</u>              | Observé / mesuré | 42 m <sup>2</sup>                                       |
|                  | Type d'adjacence                    | <u>Q</u>              | Observé / mesuré | un local chauffé  |
| Mur 4 Nord, Est  | Matériau mur                        | <u>Q</u>              | Observé / mesuré | Mur en béton de mâchefer                                |
|                  | Epaisseur mur                       | Ω                     | Observé / mesuré | ≤ 20 cm   |
|                  | Isolation                           | ρ                     | Observé / mesuré | non   |
|                  | Surface du mur                      | ρ                     | Observé / mesuré | 17 m²   |
|                  | Type d'adjacence                    | Ω                     | Observé / mesuré | des circulations avec ouverture directe sur l'extérieur |
|                  | Surface Aiu                         | ρ                     | Observé / mesuré | 42 m²   |
|                  | Etat isolation des parois Aiu       | Ω                     | Observé / mesuré | non isolé   |
| Mur 5 Sud, Ouest | Surface Aue                         | Ω                     | Observé / mesuré | 8 m²  |
|                  | Etat isolation des parois Aue       | Ω                     | Observé / mesuré | non isolé   |
|                  | Matériau mur                        | Ω                     | Observé / mesuré | Mur en béton de mâchefer                                |
|                  | Epaisseur mur                       | Ω                     | Observé / mesuré | ≤ 20 cm   |
|                  | Isolation                           | Ω                     | Observé / mesuré | non   |
|                  | Surface de plancher haut            | ρ                     | Observé / mesuré | 96,43 m²  |
|                  | Type d'adjacence                    | ρ                     | Observé / mesuré | un local chauffé  |
| Plafond 1        | Type de ph                          | ρ                     | Observé / mesuré | Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage     |
|                  | Isolation                           | ρ                     | Observé / mesuré | non   |
|                  | Surface de plancher haut            | ρ                     | Observé / mesuré | 96,43 m²  |
|                  | Type d'adjacence                    | ρ                     | Observé / mesuré | un local chauffé  |
| Plafond 2        | Type de ph                          | ۵                     | Observé / mesuré | Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage     |
|                  | Isolation                           | ۄ                     | Observé / mesuré | non   |
|                  | Surface de baies                    | ۄ                     | Observé / mesuré | 9,7 m²  |
|                  | Placement                           | ۵                     | Observé / mesuré | Mur 1 Nord, Ouest                                       |
|                  | Orientation des baies               | ٦                     | Observé / mesuré | Ouest   |
|                  | Inclinaison vitrage                 | ٥                     | Observé / mesuré | vertical  |
|                  | Type ouverture                      | ٥                     | Observé / mesuré | Fenêtres battantes                                      |
|                  | Type menuiserie                     | ٥                     | Observé / mesuré | Bois  |
|                  | Présence de joints                  | <u> </u>              |                  |   |
|                  | d'étanchéité                        | ٥                     | Observé / mesuré | non   |
|                  | Type de vitrage                     | <u>Q</u>              | Observé / mesuré | double vitrage  |
| Fenêtre 1 Ouest  | Epaisseur lame air                  | Ω                     | Observé / mesuré | 6 mm  |
|                  | Présence couche peu émissive        | Ω                     | Observé / mesuré | non   |
|                  | Gaz de remplissage                  | Ω                     | Observé / mesuré | Air   |
|                  | Positionnement de la<br>menuiserie  | Ω                     | Observé / mesuré | en tunnel   |
|                  | Largeur du dormant<br>menuiserie    | ۵                     | Observé / mesuré | Lp: 5 cm  |
|                  | Type volets                         | ۵                     | Observé / mesuré | Vénitiens extérieurs tout métal                         |
|                  | Type de masques proches             | ٥                     | Observé / mesuré | Absence de masque proche                                |
|                  | Type de masques lointains           | ۵                     | Observé / mesuré | Masque non homogène                                     |
|                  | Hauteur a (°)                       | ۵                     | Observé / mesuré | 0-15°, 0-15°, 0-15°                                     |
|                  | Surface de baies                    | 2                     | Observé / mesuré | 9,7 m <sup>2</sup>                                      |
|                  | Placement                           | ۵                     | Observé / mesuré | Mur 2 Sud, Est  |
|                  | Orientation des baies               | ۵                     | Observé / mesuré | Est   |
|                  |                                     | ۵                     |                  |   |
|                  | Inclinaison vitrage                 |                       | Observé / mesuré | vertical  |
| Fenêtre 2 Est    | Type ouverture                      | <u>Q</u>              | Observé / mesuré | Fenêtres battantes                                      |
|                  | Type menuiserie  Présence de joints | <u>Q</u>              | Observé / mesuré | Bois  |
|                  | d'étanchéité                        | Ω                     | Observé / mesuré | non   |
|                  | Type de vitrage                     | ρ                     | Observé / mesuré | double vitrage  |
|                  | Epaisseur lame air                  | Ω                     | Observé / mesuré | 6 mm  |
|                  |                                     |                       |                  |   |

|                  | Présence couche peu émissive        | ρ | Observé / mesuré | non   |
|------------------|-------------------------------------|---|------------------|---|
|                  | Gaz de remplissage                  | Ω | Observé / mesuré | Air   |
|                  | Positionnement de la menuiserie     | ρ | Observé / mesuré | en tunnel   |
|                  | Largeur du dormant<br>menuiserie    | ρ | Observé / mesuré | Lp: 5 cm  |
|                  | Type volets                         | ρ | Observé / mesuré | Vénitiens extérieurs tout métal                         |
|                  | Type de masques proches             | ρ | Observé / mesuré | Absence de masque proche                                |
|                  | Type de masques lointains           | ρ | Observé / mesuré | Masque homogène   |
|                  | Hauteur a (°)                       | P | Observé / mesuré | 0-15°   |
|                  | Surface de porte                    | ρ | Observé / mesuré | 2 m²  |
|                  | Placement                           | ρ | Observé / mesuré | Mur 5 Sud, Ouest  |
|                  | Type d'adjacence                    | ρ | Observé / mesuré | des circulations avec ouverture directe sur l'extérieur |
|                  | Surface Aiu                         | ρ | Observé / mesuré | 42 m²   |
|                  | Etat isolation des parois Aiu       | P | Observé / mesuré | non isolé   |
|                  | Surface Aue                         | ρ | Observé / mesuré | 8 m²  |
| Porte            | Etat isolation des parois Aue       | ρ | Observé / mesuré | non isolé   |
|                  | Nature de la menuiserie             | ρ | Observé / mesuré | Porte simple en bois                                    |
|                  | Type de porte                       | ρ | Observé / mesuré | Porte opaque pleine                                     |
|                  | Présence de joints<br>d'étanchéité  | Ω | Observé / mesuré | oui   |
|                  | Positionnement de la<br>menuiserie  | Ω | Observé / mesuré | au nu intérieur   |
|                  | Largeur du dormant<br>menuiserie    | ρ | Observé / mesuré | Lp: 5 cm  |
|                  | Type de pont thermique              | ρ | Observé / mesuré | Mur 1 Nord, Ouest / Fenêtre 1 Ouest                     |
|                  | Type isolation                      | Ω | Observé / mesuré | non isolé   |
| Pont Thermique 1 | Longueur du PT                      | Ω | Observé / mesuré | 22,4 m  |
|                  | Largeur du dormant<br>menuiserie Lp | ρ | Observé / mesuré | Lp: 5 cm  |
|                  | Position menuiseries                | ρ | Observé / mesuré | en tunnel   |
|                  | Type de pont thermique              | ρ | Observé / mesuré | Mur 2 Sud, Est / Fenêtre 2 Est                          |
|                  | Type isolation                      | ρ | Observé / mesuré | non isolé   |
| Pont Thermique 2 | Longueur du PT                      | ρ | Observé / mesuré | 22,4 m  |
|                  | Largeur du dormant<br>menuiserie Lp | ρ | Observé / mesuré | Lp: 5 cm  |
|                  | Position menuiseries                | ρ | Observé / mesuré | en tunnel   |
|                  | Туре РТ                             | ρ | Observé / mesuré | Mur 1 Nord, Ouest / Refend                              |
| Pont Thermique 3 | Type isolation                      | ρ | Observé / mesuré | non isolé / non isolé                                   |
|                  | Longueur du PT                      | ρ | Observé / mesuré | 1,6 m   |
|                  | Туре РТ                             | ρ | Observé / mesuré | Mur 2 Sud, Est / Refend                                 |
| Pont Thermique 4 | Type isolation                      | ρ | Observé / mesuré | non isolé / non isolé                                   |
|                  | Longueur du PT                      | P | Observé / mesuré | 1,6 m   |
|                  |                                     |   |                  |   |

# Systèmes

| Donnée d'entrée |                                     |   | Origine de la donnée | Valeur renseignée   |
|-----------------|-------------------------------------|---|----------------------|---|
|                 | Type de ventilation                 | Ω | Observé / mesuré     | Ventilation par entrées d'air hautes et basses                    |
| Ventilation     | Façades exposées                    | Ω | Observé / mesuré     | plusieurs   |
|                 | Logement Traversant                 | Ω | Observé / mesuré     | oui   |
|                 | Type d'installation de<br>chauffage | ۵ | Observé / mesuré     | Installation de chauffage simple                                  |
|                 | Nombre de niveaux desservis         | Q | Observé / mesuré     | 1   |
|                 | Type générateur                     | ρ | Observé / mesuré     | Gaz Naturel - Chaudière gaz standard installée entre 2001 et 2015 |
| Chauffage       | Année installation générateur       | Ω | Observé / mesuré     | 2010 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|                 | Energie utilisée                    | Ω | Observé / mesuré     | Gaz Naturel   |
|                 | Cper (présence d'une ventouse)      | ρ | Observé / mesuré     | oui   |
|                 | Présence d'une veilleuse            | ρ | Observé / mesuré     | non   |

|                      | Chaudière murale  | ρ | Observé / mesuré | oui   |
|----------------------|---|---|------------------|---|
|                      | Présence d'une<br>régulation/Ajust,T°<br>Fonctionnement                         | ۵ | Observé / mesuré | oui   |
|                      | Présence ventilateur /<br>dispositif circulation air dans<br>circuit combustion | ۵ | Observé / mesuré | non   |
|                      | Type émetteur   | Ω | Observé / mesuré | Radiateur bitube avec robinet thermostatique                      |
|                      | Température de distribution   | Ω | Observé / mesuré | supérieur à 65°C  |
|                      | Année installation émetteur   | ρ | Observé / mesuré | Inconnue  |
|                      | Type de chauffage   | ρ | Observé / mesuré | central   |
|                      | Equipement intermittence  | ρ | Observé / mesuré | Avec intermittence centrale avec minimum de température           |
|                      | Nombre de niveaux desservis   | ρ | Observé / mesuré | 1   |
|                      | Type générateur   | Ω | Observé / mesuré | Gaz Naturel - Chaudière gaz standard installée entre 2001 et 2015 |
|                      | Année installation générateur   | ρ | Observé / mesuré | 2010 (estimée en fonction de la marque et du modèle)              |
|                      | Energie utilisée  | ρ | Observé / mesuré | Gaz Naturel   |
|                      | Type production ECS   | ρ | Observé / mesuré | Chauffage et ECS  |
|                      | Présence d'une veilleuse  | ρ | Observé / mesuré | non   |
| Eau chaude sanitaire | Chaudière murale  | P | Observé / mesuré | oui   |
|                      | Présence d'une<br>régulation/Ajust,T°<br>Fonctionnement                         | ۵ | Observé / mesuré | oui   |
|                      | Présence ventilateur /<br>dispositif circulation air dans<br>circuit combustion | ۵ | Observé / mesuré | non   |
|                      | Type de distribution  | ρ | Observé / mesuré | production en volume habitable alimentant des pièces contiguës    |
|                      | Type de production  | ρ | Observé / mesuré | instantanée   |

#### Références réglementaires utilisées :

Article L134-4-2 du CCH, décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, 5 juillet 2024, décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010.

#### Informations société: SAS DIAGRAM 39 Avenue Sidoine Apollinaire 69009 LYON

Tél.: 06.74.26.32.70 - N°SIREN: 878261510 - Compagnie d'assurance: Klarity Assurance n° CDIAGK000716

#### À l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE :

Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l'Ademe vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de données de l'observatoire DPE à des fins de contrôles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu'à la date de fin de validité du DPE.

Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement ou une limitation du traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter à l'adresse mail indiquée à la page «Contacts» de l'Observatoire DPE (https://observatoire-dpe.ademe.fr/).

N°ADEME 2542E1350253P





#### Certificat attribué à

#### Pierre FRANCKHAUSER

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

| DOMAINES<br>TECHNIQUES       | Référence des arrètés  | Date de<br>certification<br>originale | Validité du<br>certificat * |
|------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| Termites metropole           | Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification. | 14/10/2024                            | 13/10/2031                  |
| Plomb sans mention<br>(CREP) | Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification  | 22/08/2024                            | 21/08/2031                  |
| Gaz                          | Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critéres de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification  | 08/07/2024                            | 07/07/2031                  |
| Électricité                  | Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification  | 25/01/2024                            | 24/01/2031                  |
| DPE sans mention             | Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification                      | 08/07/2024                            | 07/07/2031                  |
| Amiante sans<br>mention      | Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amilante, électricité, gaz, piomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification | 20/02/2024                            | 19/02/2031                  |

Date: 03/10/2024

Numéro du certificat : 20938513

Samuel DUPRIEU - Président



\* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positis des su rveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au ; vair cides un Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. Cliquez ici pour vérificat la valotté de ce certificat. Acresse de l'organisme certificateur : Dureau Veritas Certification firance.

1 Place Zoha Hadid 92400 Courtevaire.





# DIAGRAM



#### Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité

Numéro de dossier : 20250416 - 18 RUE CLAUDE DRIVON

Date du repérage : 16/04/2025 Heure d'arrivée : 10 h 10

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R134-10 et R134-11 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-àvis de la règlementation en vigueur. Cet état de l'installation intérieure d'électricité a une durée de validité de 3 ans.

#### 1. - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

Localisation du local d'habitation et de ses dépendances :

Type d'immeuble : ..... Appartement

Adresse: 18 RUE CLAUDE DRIVON
Commune: 42800 RIVE DE GIER

Département :..... Loire

Référence cadastrale : ..... Section cadastrale AC, Parcelle(s) nº 6, identifiant fiscal : NC

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Etage 2; Porte Gauche, Lot numéro Non communiqué

Périmètre de repérage :..... Habitation, cave et grenier

#### 2. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre :

Nom et prénom : ...... Maître PACZYNSKI - Maître PACZYNSKI

69007 LYON 07

Téléphone et adresse internet : . Non communiquées Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Autre

Propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances:

Nom et prénom : .....

#### 3. - Indentification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom : ...... FRANCKHAUSER PIERRE

Raison sociale et nom de l'entreprise :...... SAS DIAGRAM

Adresse : ...... 39 Avenue Sidoine Apollinaire

Numéro de police et date de validité : ...... CDIAGK000716 / 31-12-2024

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION

France le 25/01/2024 jusqu'au 24/01/2031. (Certification de compétence 8169278)

# **Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité** n° 20250416 - 18 RUE CLAUDE DRIVON



#### 4. - Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles. Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement);
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits;

#### 5. - Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes

| ×         | L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.<br>L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. |
|-----------|--|
| <u>Aı</u> | nomalies avérées selon les domaines suivants :   |
|           | L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.   |
|           | Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.                       |
|           | Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit                                      |
|           | La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.  |
| ×         | Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension -<br>Protection mécanique des conducteurs.     |
| ×         | Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.   |

| Domaines   | Anomalies  |
|--|--|
| <ol> <li>Dispositif de protection<br/>différentiel à l'origine de<br/>l'installation - Installation de</li> </ol>  | Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre.  (Cette anomalie fait l'objet d'une mesure compensatoire pour limiter le risque de choc électrique)                |
| mise à la terre  | Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre. (Cette anomalie fait l'objet d'une mesure compensatoire pour limiter le risque de choc électrique) |
| 5. Matériels électriques<br>présentant des risques de<br>contacts directs avec des<br>éléments sous tension -<br>Protection mécanique des<br>conducteurs | L'installation électrique comporte au moins un dispositif de protection avec une partie active nue sous tension accessible.  |
| 6. Matériels électriques   | L'installation comporte au moins un matériel électrique vétuste.   |
| vétustes, inadaptés à l'usage  | L'installation comporte au moins un matériel électrique inadapté à l'usage.  |

# **Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité** n° 20250416 - 18 RUE CLAUDE DRIVON



| Domaines   | Anomalies   |
|--|---|
| 5. Matériels électriques<br>présentant des risques de<br>contacts directs avec des<br>éléments sous tension -<br>Protection mécanique des<br>conducteurs | Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente. |

| <b>Anomalies</b> | relatives | aux installations | particulières : |
|------------------|-----------|-------------------|-----------------|
|                  |           |                   |                 |

| Ш | Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou |
|---|---|
|   | inversement.  |
|   | Piscine privée, ou bassin de fontaine   |

| Domaines | Anomalies relatives aux installations particulières |
|----------|---|
| Néant    | -   |

#### Informations complémentaires :

Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité

| Domaines                          | Informations complémentaires   |
|-----------------------------------|--|
| dispositif à courant différentiel | L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité $\leq$ 30 mA |
| résiduel à haute sensibilité      | Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur   |
|                                   | Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15 mm.  |



#### 6. - Avertissement particulier

#### Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés

| Domaines   | Points de contrôle  |
|--|---|
| L'appareil général de<br>commande et de protection et<br>de son accessibilité                                    | Accessibilité Point à vérifier : Placé à une hauteur < 1,80 m du sol fini (hauteur supérieure admise si marches ou estrade)             |
|  | Accessibilité Point à vérifier : Placé en un endroit dont l'accès ne se fait pas par une trappe incluant ou non un escalier escamotable |
| <ol> <li>Dispositif de protection<br/>différentiel à l'origine de<br/>l'installation - Prise de terre</li> </ol> | Présence<br>Point à vérifier : Elément constituant la prise de terre approprié  |
| Dispositif de protection     différentiel à l'origine de l'installation - Installation de     mise à la terre    | Caractéristiques techniques<br>Point à vérifier : Section du conducteur de terre satisfaisante  |

#### Parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification :

#### Néant

#### 7. - Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel

#### Néant

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION France - 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE (détail sur www.info-certif.fr)

Dates de visite et d'établissement de l'état : Visite effectuée le : 16/04/2025 Etat rédigé à LYON, le 16/04/2025

Par: FRANCKHAUSER PIERRE

Cachet de l'entreprise

DIAGRAM

SAS au capital de 1000 € - SIREN 878 261 510 39 Avenue Sidoine Apollinaire - 69009 LYON Tél 06 74 26 32 70 - Mail contac@diagram-lyon.fr

# **Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité** n° 20250416 - 18 RUE CLAUDE DRIVON



#### 8. - Explications détaillées relatives aux risques encourus

#### Objectif des dispositions et description des risques encourus

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.

**Protection différentielle à l'origine de l'installation**: Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique.

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

**Protection contre les surintensités :** Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives: Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

#### Informations complémentaires

#### Objectif des dispositions et description des risques encourus

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation

électrique : L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique ) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Socles de prise de courant de type à obturateurs : Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution.

Socles de prise de courant de type à puits : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiche mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.



#### Annexe - Photos



Photo du Compteur électrique

#### Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive)

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant quant aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à votre installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état.

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples :

- Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
- Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
- Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
- Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
- Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé





# DIAGRAM

#### Etat de l'Installation Intérieure de Gaz

Numéro de dossier : 20250416 - 18 RUE CLAUDE DRIVON

Norme méthodologique employée : AFNOR NF P 45-500 (juillet 2022)

Date du repérage : 16/04/2025 Heure d'arrivée : 10 h 10

La présente mission consiste à établir l'état de l'installation intérieure de gaz conformément à l'arrêté du 6 avril 2007 modifié, 18 novembre 2013, 12 février 2014 et 23 février 2018 afin d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, de rendre opérante une clause d'exonération de la garantie du vice caché, en application de l'article 17 de la loi n°2003-08 du 3 janvier 2003, modifié par l'ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005. Cet état de l'installation intérieure de gaz a une durée de validité de 3 ans. En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la règlementation en vigueur.

| A Désignation du ou des bâtiments  Localisation du ou des bâtiments:  Département: Loire  Adresse: 18 RUE CLAUDE DRIVON  Commune: 42800 RIVE DE GIER  Section cadastrale AC, Parcelle(s) nº 6  Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété:  Etage 2; Porte Gauche, Lot numéro Non communiqué  Type de bâtiment: Habitation (partie privative d'immeuble)  Nature du gaz distribué: Gaz naturel  Distributeur de gaz: Engie |   |
|--|---|
| Département :  | A Désignation du ou des bâtiments                 |
|  | Localisation du ou des bâtiments :  Département : |
| Installation alimentée en gaz : NON  |   |

| B Désignation du propriétaire                                 |
|---|
| Désignation du propriétaire :                                 |
| Nom et prénom :   |
| Adresse:  |
|   |
| 42800 RIVE DE GIER  |
| Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre :             |
| Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : |
| Autre   |
| Nom et prénom :   |
| Adresse:  |
| 69007 LYON 07   |
| Titulaire du contrat de fourniture de gaz :                   |
| Nom et prénom :   |
| Adresse:  |
| Nº de téléphone:  |
| Références :  |
|   |

# C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic Identité de l'opérateur de diagnostic : Nom et prénom : FRANCKHAUSER PIERRE Raison sociale et nom de l'entreprise : SAS DIAGRAM Adresse : 39 Avenue Sidoine Apollinaire 69009 LYON Numéro SIRET : 87826151000019 Désignation de la compagnie d'assurance : Klarity Assurance Numéro de police et date de validité : CDIAGK000716 - 31-12-2024 Certification de compétence 8169278 délivrée par : BUREAU VERITAS CERTIFICATION France, le 08/07/2024 Norme méthodologique employée : NF P 45-500 (Juillet 2022)

#### Etat de l'installation intérieure de Gaz nº 20250416 - 18 RUE





#### D. - Identification des appareils

| Liste des installations<br>intérieures gaz<br>(Genre <sup>(1)</sup> , marque,<br>modèle) | Type <sup>(2)</sup> | Puissance<br>en kW | Localisation | Observations :<br>(anomalie, taux de CO mesuré(s), motif<br>de l'absence ou de l'impossibilité de<br>contrôle pour chaque appareil concerné) |
|--|---------------------|--------------------|--------------|--|
| Chaudière e.l.m. leblanc   | Etanche             | Non Visible        | Cuicino      | Photo : PhGaz001<br>Fonctionnement : Appareil à l'arrêt  |
| Table de cuisson   | Non<br>raccordé     | Non Visible        | Cuisine      | Photo : PhGaz002   |

<sup>(1)</sup> Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur, ....

#### E. - Anomalies identifiées

| Points de contrôle <sup>(3)</sup><br>(selon la norme) | Anomalies observées<br>(A1 <sup>(4)</sup> , A2 <sup>(5)</sup> , DGI <sup>(6)</sup> ,<br>32c <sup>(7)</sup> ) | Libellé des anomalies et recommandations |
|---|--|--|
| Néant   |  |  |

- Point de contrôle selon la norme utilisée.
- (4) A1: L'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation
- (5) A2 : L'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la fourniture du gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.
- (6) DGI : (Danger Grave et Immédiat) L'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnostic interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituants la source du danger.
- (7) 32c : la chaudière est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité collective (DSC) qui justifie une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de s'assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement.

# F. – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être contrôlés et motif :

#### Néant

Nota : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation présente dans des bâtiments, parties du bâtiment n'ayant pu être contrôlés.

#### G. - Constatations diverses

#### Commentaires:

Néant

Certains points de contrôles n'ont pu être contrôlés. De ce fait la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l'installation n'ayant pu être contrôlée.

Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée

Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté

Le conduit de raccordement n'est pas visitable

Au moins un assemblage par raccord mécanique est réalisé au moyen d'un ruban d'étanchéité

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Observations complémentaires :

<sup>(2)</sup> Non raccordé — Raccordé — Étanche.

### Etat de l'installation intérieure de Gaz nº 20250416 - 18 RUE

CLAUDE DRIVON



| H Conclusion  |   |
|---|---|
| Conclusion:   L'installation ne comporte aucune anomalie.  L'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparé  L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être répar  L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être répar  L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être répar  L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un tra ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz.  | ées dans les meilleurs délais.<br>rées avant remise en service.   |
| I En cas de DGI : actions de l'opérateur de diagnostic  |   |
| □ Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'instou □ Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un □ Transmission au Distributeur de gaz par courrier des informations suivantes :  • référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de  • codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI). □ Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.   | appareil ou d'une partie de l'installation  |
|   |   |
| J En cas d'anomalie 32c : actions de l'opérateur de diagnost  | tic   |
| J En cas d'anomalie 32c : actions de l'opérateur de diagnost  ☐ Transmission au Distributeur de gaz par courrier de la référence du contrat de Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;  ☐ Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les comp VERITAS CERTIFICATION France - 1 place Zaha Hadid www.info-certif.fr)  Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz : Visite effectuée le 16/04/2025. Fait à LYON, le 16/04/2025  Par : FRANCKHAUSER PIERRE | e fourniture de gaz, du Point de Comptage<br>e gaz » remplie. ;<br>détences sont certifiées par <b>BUREAU</b> |

#### Etat de l'installation intérieure de Gaz nº 20250416 - 18 RUE

CLAUDE DRIVON





Photo nº PhGaz001 Localisation: Cuisine

Chaudière e.l.m. leblanc (Type: Etanche)



Photo nº PhGaz002 Localisation : Cuisine

Table de cuisson (Type : Non raccordé)

#### Annexe - Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive)

Tous les travaux réalisés sur l'installation de gaz du logement, y compris les remplacements d'appareils, doivent faire l'objet de l'établissement d'un certificat de conformité modèle 2, conformément à l'arrêté du 23 février 2018 modifié. Seules les exceptions mentionnées à l'article 21 - 4° de l'arrêté du 23 février 2018 modifié dans le guide « modifications mineures » dispensent de cette obligation.

Les accidents dus aux installations gaz, tout en restant peu nombreux, sont responsables d'un nombre important de victimes. La vétusté des installations, l'absence d'entretien des appareils et certains comportements imprudents sont des facteurs de risque : 98 % des accidents, fuites et explosions sont recensés dans les installations intérieures. Les intoxications oxycarbonées et les explosions font un grand nombre de victimes qui décèdent ou gardent des séquelles et handicaps à long terme.

#### Quels sont les moyens de prévention des accidents liés aux installations intérieures gaz ?

Pour prévenir les accidents liés aux installations intérieures gaz, il est nécessaire d'observer quelques règles de base :

- Renouvelez le tuyau de raccordement de la cuisinière ou de la bouteille de gaz régulièrement et dès qu'il est fissuré.
- Faire ramoner les conduits d'évacuation des appareils de chauffage et de cheminée régulièrement,
- Faire entretenir et contrôler régulièrement les installations intérieures de gaz par un professionnel.

Mais il s'agit également d'être vigilant, des gestes simples doivent devenir des automatismes :

- ne pas utiliser les produits aérosols ou les bouteilles de camping-gaz dans un espace confiné, près d'une source de chaleur,
- fermer le robinet d'alimentation de votre cuisinière après chaque usage et vérifiez la date de péremption du tuyau souple de votre cuisinière ou de votre bouteille de gaz,
- assurer une bonne ventilation de votre logement, n'obstruer pas les bouches d'aération,
- sensibiliser les enfants aux principales règles de sécurité des appareils gaz.

#### Quelle conduite adopter en cas de fuite de gaz ?

Lors d'une fuite de gaz, il faut éviter tout risque d'étincelle qui entraı̂nerait une explosion :

#### Etat de l'installation intérieure de Gaz n° 20250416 - 18 RUE

**CLAUDE DRIVON** 



- ne pas allumer la lumière, ni toucher aux interrupteurs, ni aux disjoncteurs,
- ne pas téléphoner de chez vous, que ce soit avec un téléphone fixe ou un portable,
- ne pas prendre l'ascenseur mais les escaliers,
- une fois à l'extérieur, prévenir les secours

Pour aller plus loin: <a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr">http://www.developpement-durable.gouv.fr</a>



#### Etat de l'installation intérieure de Gaz n° 20250416 - 18 RUE CLAUDE DRIVON

**GAZ** 

# **DIAGRAM**



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti (listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier: 20250416 - 18 RUE CLAUDE DRIVON

Date du repérage: 16/04/2025

| Références réglementaires |  |  |
|---------------------------|--|--|
| Textes réglementaires     | Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 1334-13, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1er juin 2015. |  |

| Immeuble bâti visité  |   |
|---|---|
| Adresse   | Rue:  |
| Périmètre de repérage :   | Habitation, cave et grenier                               |
| Type de logement :<br>Fonction principale du bâtiment :<br>Date de construction : | AppartementHabitation (partie privative d'immeuble)< 1949 |

| Le propriétaire et le commanditaire |   |
|-------------------------------------|---|
| Le(s) propriétaire(s) :             | Nom et prénom :  DRIVON  42800 RIVE DE GIER                   |
| Le commanditaire                    | Nom et prénom : Maître PACZYNSKI - Maître PACZYNSKI Adresse : |

| Le(s) signataire(s)                                  |              |                          |  |  |
|--|--------------|--------------------------|--|--|
|  | NOM Prénom   | Fonction                 | Organisme certification  | Détail de la certification   |
| Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage | FRANCKHAUSER | Opérateur de<br>repérage | BUREAU VERITAS<br>CERTIFICATION France 1<br>place Zaha Hadid 92400<br>COURBEVOIE | Obtention : 20/02/2024<br>Échéance : 19/02/2031<br>N° de certification : 8169278 |

Raison sociale de l'entreprise : SAS DIAGRAM (Numéro SIRET : 87826151000019)

Adresse : 39 Avenue Sidoine Apollinaire, 69009 LYON Désignation de la compagnie d'assurance : Klarity Assurance Numéro de police et date de validité : CDIAGK000716 / 31-12-2024

#### Le rapport de repérage

Date d'émission du rapport de repérage : 21/04/2025, remis au propriétaire le 21/04/2025

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 12 pages, la conclusion est située en page 2.

#### Constat de repérage Amiante nº 20250416 - 18 RUE CLAUDE DRIVON



#### **Sommaire**

- 1 Les conclusions
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses
- 3 La mission de repérage
  - 3.1 L'objet de la mission
  - 3.2 Le cadre de la mission
  - 3.2.1 L'intitulé de la mission
  - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
  - 3.2.3 L'objectif de la mission
  - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
  - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
  - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
- 4 Conditions de réalisation du repérage
  - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
  - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
  - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur
  - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Résultats détaillés du repérage
  - 5.0 Identification des matériaux repérés de la liste A et B
  - 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
  - 5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse
- 6 Signatures
- 7 Annexes

#### 1. - Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.

- 1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré
  - de matériaux ou produits de la liste A contenant de l'amiante.
- 1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré
  - de matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante.
- 1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

| Localisation | Parties du local | Raison |
|--------------|------------------|--------|
| Néant        | -                |        |

#### 2. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse Adresse : ...... 
Numéro de l'accréditation Cofrac : ...... -



#### 3. - La mission de repérage

#### 3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant de l'amiante conformément à la législation en vigueur.

Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente ou au contrat de vente le présent rapport.

#### 3.2 Le cadre de la mission

#### 3.2.1 L'intitulé de la mission

«Repérage en vue de l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti».

#### 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.»

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, «l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code».

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

#### 3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés en annexe du Code la santé publique.» L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste A et B).

# 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini à minima par l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et se limite pour une mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant.

En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13.9

Important: Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux.

| Liste A                                 |  |  |
|---|--|--|
| Composant de la construction            | Partie du composant à vérifier ou à sonder |  |
|   | Flocages                                   |  |
| Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds | Calonifugeages                             |  |
|   | Faux plafonds                              |  |

| Liste B  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Composant de la construction                   | Partie du composant à vérifier ou à sonder   |  |
| 1. Parois verticales intérieures               |  |  |
|  | Enduits projetés   |  |
|  | Revêtement durs (plaques de menuiseries)   |  |
|  | Revêtement durs (amiante-ciment)   |  |
| Murs, Cloisons "en dur" et Poteaux             | Entourages de poteaux (carton)   |  |
| (périphériques et intérieurs)                  | Entourages de poteaux (amiante-ciment)   |  |
|  | Entourages de poteaux (matériau sandwich)  |  |
|  | Entourages de poteaux (carton+plâtre)  |  |
|  | Coffrage perdu   |  |
| Cloisons (légères et préfabriquées), Gaines et | Enduits projetés   |  |
| Coffres verticaux                              | Panneaux de cloisons   |  |
| 2. Plancher                                    | s et plafonds  |  |
| Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines et     | Enduits projetés   |  |
| Coffres Horizontaux                            | Panneaux collés ou vissés  |  |
| Planchers                                      | Dalles de sol  |  |
| 3. Conduits, canalisations                     | s et équipements intérieurs  |  |
| Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) | Conduits   |  |
| Conduits de Huides (air, eau, autres Huides)   | Enveloppes de calorifuges  |  |
|  | Clapets coupe-feu  |  |
| Clapets / volets coupe-feu                     | Volets coupe-feu   |  |
|  | Rebouchage   |  |
| Destro serve for                               | Joints (tresses)   |  |
| Portes coupe-feu                               | Joints (bandes)  |  |
| Vide-ordures                                   | Conduits   |  |
| 4. Elément                                     | s extérieurs   |  |
|  | Plaques (composites)   |  |
|  | Plaques (fibres-ciment)  |  |
|  | Ardoises (composites)  |  |
| Toitures                                       | Ardoises (fibres-ciment)   |  |
|  | Accessoires de couvertures (composites)  |  |
|  | Accessoires de couvertures (fibres-ciment)   |  |
|  | Bardeaux bitumineux  |  |
|  | Plaques (composites)   |  |
|  | Plaques (fibres-ciment)  |  |
| Bardages et façades légères                    | Ardoises (composites)  |  |
|  | Ardoises (fibres-ciment)   |  |
|  | Panneaux (composites)  |  |
|  | Panneaux (fibres-ciment)   |  |
|  | Conduites d'eaux pluviales en amiante-ciment   |  |
| Conduits en toiture et façade                  | Conduites d'eaux usées en amiante-ciment   |  |
|  | Conduits de fumée en amiante-ciment  |  |
|  | Comment of the contract of the |  |

#### 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction

Partie du composant ayant été inspecté

Sur demande ou sur information

#### Constat de repérage Amiante n° 20250416 - 18 RUE CLAUDE DRIVON



| Composant de la construction | Partie du composant ayant été inspecté<br>(Description) | Sur demande ou sur information |
|------------------------------|---|--------------------------------|
| Néant                        | -   |                                |

#### 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

#### Descriptif des pièces visitées

Entrée, Douche,
Rengement, Wc,
Séjour, Chambre 1,
Salon, Chambre 2,
Cuisine

| Localisation | Description  |
|--------------|--|
| Entrée       | Sol: parquet flottant Plinthes: Bois et Peinture Mur A, B, C, D, E, F: Plâtre et Peinture Porte (P1): Bois Plafond: Plâtre et Peinture   |
| Rengement    | Sol : Carrelage Mur A, B, C, D : plâtre et Peinture Porte (P1) : bois Plafond : plâtre et Peinture   |
| Séjour       | Sol: Carrelage Plinthes: Carrelage Mur A, B, C, D: plâtre et Tapisserie Porte (P1): bois Fenêtre (F1): Bois et Peinture Embrasure: Plâtre et Peinture Allège: Bois et Peinture Volet: PVC Garde corps: Métalique et peinture Placard: Bois et Peinture Plafond: plâtre et Peinture |
| Salon        | Sol: Carrelage Plinthes: Carrelage Mur A, B, C, D: plâtre et tapisserie Porte (P1): bois Fenêtre (F1): Bois et peinture Embrasure: plâtre et Peinture Allège: bois et Peinture Volet: pvc Garde corps: Métalique et peinture Placard: bois et Peinture                             |
| Douche       | Sol : Carrelage<br>Mur A, B, C, D : plâtre et Peinture<br>Plafond : plâtre et Peinture   |
| Wc           | Sol : Carrelage Plinthes : Carrelage Mur A, B, C, D : plâtre et Peinture Plafond : plâtre et Peinture  |

#### Constat de repérage Amiante nº 20250416 - 18 RUE CLAUDE DRIVON



| Localisation | Description  |
|--------------|--|
| Chambre 1    | Sol: parquet flottant Plinthes: Carrelage Mur A, B, C, D: plâtre et Peinture Porte (P1): bois Fenêtre (F1): Bois et peinture Embrasure: Bois et Peinture Allège: bois et Peinture Volet: Métal et Peinture Placard: bois et Peinture Plafond: plâtre et Peinture |
| Chambre 2    | Sol: parquet flottant Plinthes: Carrelage Mur A, B, C, D: plâtre et Peinture Fenêtre (F1): bois et peinture Allège: bois et Peinture Garde corps: Métalique et peinture Plafond: plâtre et Peinture Volet: Métal et Peinture                                     |
| Cuisine      | Sol: Carrelage Mur A, B, C, D: plâtre et Peinture Porte (P1): bois Fenêtre (F1): bois et peinture Garde corps: Métalique et peinture Volet: Métal et Peinture Plafond: plâtre et Peinture  |

#### 4. - Conditions de réalisation du repérage

#### 4.1 Bilan de l'analyse documentaire

| Documents demandés   | Documents remis |
|--|-----------------|
| Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés   |                 |
| Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place    | -               |
| Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti<br>en toute sécurité | -               |

Observations:

Néant

#### 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 21/04/2025

Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 16/04/2025

Heure d'arrivée : 10 h 10 Durée du repérage : 03 h 40

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Maître PACZYNSKI Maître PACZYNSKI

#### 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés.

| Observations   | Oui | Non | Sans Objet |
|--|-----|-----|------------|
| Plan de prévention réalisé avant intervention sur site | -   | -   | X          |
| Vide sanitaire accessible                              |     |     | X          |
| Combles ou toiture accessibles et visitables           |     |     | X          |

#### 4.4 Plan et procédures de prélèvements

Néant

#### 5. - Résultats détaillés du repérage

#### 5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste A

#### Constat de repérage Amiante nº 20250416 - 18 RUE CLAUDE DRIVON



| Localisation | Identifiant + Description | Conclusion<br>(justification) | Etat de<br>conservation | Commentaires |
|--------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| Néant        | -                         |                               |                         |              |

Aucun autre matériau de la liste A n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

#### 5.0.2 Liste des matériaux repérés de la liste B

| Localisation | Identifiant + Description | Conclusion<br>(justification) | Etat de<br>conservation | Commentaires |
|--------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| Néant        | -                         |                               |                         |              |

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

# 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de l'amiante

| Localisation | Identifiant + Description | Conclusion (justification) | Etat de conservation** et préconisations* |
|--------------|---------------------------|----------------------------|---|
| Néant        | -                         |                            |   |

<sup>\*</sup> Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport \*\* détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

#### 5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

| Localisation | Identifiant + Description |
|--------------|---------------------------|
| Néant        | -                         |

#### 6. - Signatures

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE (détail sur www.info-certif.fr)

Fait à LYON, le 16/04/2025

Par: FRANCKHAUSER

Cachet de l'entreprise

DIAGRAM

SAS au capital de 1000 € - SIREN 878 261 510 39 Avenue Sidoine Apollinaire - 69009 LYON Tél 06 74 26 32 70 - Mail contac@diagram-lyon.fr



#### **ANNEXES**

#### Au rapport de mission de repérage n° 20250416 - 18 RUE CLAUDE DRIVON

#### Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.


#### Sommaire des annexes

#### 7 Annexes

- 7.1 Schéma de repérage
- 7.2 Rapports d'essais
- 7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- 7.4 Conséquences réglementaires et recommandations
- 7.5 Documents annexés au présent rapport




## 7.1 - Annexe - Schéma de repérage



## Constat de repérage Amiante nº 20250416 - 18 RUE CLAUDE DRIVON



#### Légende



Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

#### 7.2 - Annexe - Rapports d'essais

#### Identification des prélèvements :

| Identifiant et prélèvement | Localisation | Composant de la construction | Parties du<br>composant | Description |
|----------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|-------------|
| -                          | -            | -                            | -                       | -           |

#### Copie des rapports d'essais :

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible

#### 7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

## Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A Aucune évaluation n'a été réalisée

#### Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

| Fort  | Moyen   | Faible   |
|---|---|--|
| 1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres. ou 2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de | 1º Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante, ou 2º Il existe un système de ventilation avec | 1º Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, ou 2º Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond |

## Constat de repérage Amiante n° 20250416 - 18 RUE CLAUDE DRIVON



| créer des situations à forts courants d'air, ou 3° Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante. |  | contenant de l'amiante. |
|--|--|-------------------------|
|--|--|-------------------------|

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

| Fort   | Moyen  | Faible  |
|--|--|---|
| L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque). | vibrations sera considérée comme moyenne<br>dans les situations où le faux plafond | situations où le faux plafond contenant de<br>l'amiante n'est pas exposé aux dommages<br>mécaniques, n'est pas susceptible d'être |

#### Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

#### Aucune évaluation n'a été réalisée

#### Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

| Risque faible de dégradation ou<br>d'extension de dégradation | Risque de dégradation ou<br>d'extension à terme de la<br>dégradation | Risque de dégradation ou<br>d'extension rapide de la dégradation  |
|---|--|---|
| risque pouvant entrainer à terme, une                         | entrainer à terme, une dégradation ou une                            | L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entrainer rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau. |

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

#### 7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

#### Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

**Article R1334-27 :** En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28: Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Article R1334-29: Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

SAS DIAGRAM | 39 Avenue Sidoine Apollinaire 69009 LYON | Tél. : 06.74.26.32.70 - E-mail : diagramlyon@gmail.com N°SIREN : 878261510 | Compagnie d'assurance : Klarity Assurance n° CDIAGK000716

## Constat de repérage Amiante nº 20250416 - 18 RUE CLAUDE DRIVON



Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

#### Article R.1334-29-3:

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

#### Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

- 1. <u>Réalisation d'une « évaluation périodique »</u>, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
  - a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation :
  - b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
- 2. <u>Réalisation d'une « action corrective de premier niveau »</u>, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
  - a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
  - c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
  - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.
  - Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
- 3. <u>Réalisation d'une « action corrective de second niveau »</u>, qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
  - a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante.
  - Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
  - b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
  - c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
  - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
  - En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

#### 7.5 - Annexe - Autres documents

SAS DIAGRAM | 39 Avenue Sidoine Apollinaire 69009 LYON | Tél.: 06.74.26.32.70 - E-mail: diagramlyon@gmail.com N°SIREN: 878261510 | Compagnie d'assurance: Klarity Assurance n° CDIAGK000716





Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible





## Constat de risque d'exposition au plomb CREP

Numéro de dossier : Norme méthodologique employée :

dologique employée : AFNOR NF X46-030 Arrêté d'application : Arrêté du 19 août 2011

Date du repérage : 16/04/2025

Adresse du bien immobilier

Localisation du ou des bâtiments :

Département :... Loire Adresse : ......... 18 RUE CLAUDE DRIVON

Commune : ...... 42800 RIVE DE GIER
Section cadastrale AC, Parcelle(s)

nº 6

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Etage 2; Porte Gauche, Lot numéro

Non communiqué

Donneur d'ordre / Propriétaire :

50416 - 18 RUE CLAUDE DRIVON

Donneur d'ordre:

Maître PACZYNSKI - Maître PACZYNSKI

69 Rue Sébastien Gryphe

69007 LYON 07

Propriétaire :

DRIVON

42800 RIVE DE GIER

| Le CR                                 | EP suivant concerne :                    |                 |  |
|---------------------------------------|--|-----------------|--|
| X                                     | Les parties privatives                   | X               | Avant la vente   |
|                                       | Les parties occupées                     |                 | Avant la mise en location  |
|                                       | Les parties communes d'un immeuble       |                 | Avant travaux  N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP |
| L'occupant est :                      |  | Le propriétaire |  |
| Nom de                                | l'occupant, si différent du propriétaire |                 |  |
| Présence et nombre d'enfants mineurs, |  | NON             | Nombre total :   |
| dont des                              | s enfants de moins de 6 ans              | NON             | Nombre d'enfants de moins de 6 ans :   |

| Société réalisant le constat                                |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Nom et prénom de l'auteur du constat                        | FRANCKHAUSER PIERRE                 |
| N° de certificat de certification                           | 8169278 te 22/08/2024               |
| Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC | BUREAU VERITAS CERTIFICATION France |
| Organisme d'assurance professionnelle                       | Klarity Assurance                   |
| N° de contrat d'assurance                                   | CDIAGK000716                        |
| Date de validité :  | 31-12-2024                          |

| Appareil utilisé  |                      |
|---|----------------------|
| Nom du fabricant de l'appareil  | FONDIS               |
| Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil  | Pb200 i / 1420       |
| Nature du radionucléide   | Cobalt 57            |
| Date du dernier chargement de la source<br>Activité à cette date et durée de vie de la source | 23/03/2022<br>185MBq |

| Conclusion des mesures de concentration en plomb |       |              |          |          |          |          |
|--|-------|--------------|----------|----------|----------|----------|
|  | Total | Non mesurées | Classe 0 | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
| Nombre d'unités<br>de diagnostic                 | 98    | 21           | 63       | 0        | 14       | 0        |
| %  | 100   | 21,4 %       | 64,3 %   | 0 %      | 14,3 %   | 0 %      |

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par FRANCKHAUSER PIERRE le 16/04/2025 conformément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb» et en application de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

A/

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe 1 et/ou 2. Par conséquent, le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostics de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.

## Sommaire

| 1.         | Rappel de la commande et des références règlementaires                                 | 3                |
|------------|--|------------------|
| 2.         | Renseignements complémentaires concernant la mission                                   | 3                |
| 2          | 2.1 L'appareil à fluorescence X  | 3                |
| 2          | 2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel  | 4                |
| 2          | 2.3 Le bien objet de la mission  | 4                |
| 3.         | Méthodologie employée  | 4                |
| 3          | 3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X            | 4                |
| 3          | 3.2 Stratégie de mesurage  | 5                |
| 3          | 3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire                           | 5                |
| 4.         | Présentation des résultats   | 5                |
| 5.         | Résultats des mesures  | 6                |
| 6.         | Conclusion   | 12               |
| 6          | 5.1 Classement des unités de diagnostic  | 12               |
| 6          | 5.2 Recommandations au propriétaire  | 12               |
|            | 5.3 Commentaires   | 12               |
|            | 5.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti             | 12               |
| $\epsilon$ | 5.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé                              | 13               |
| 7.         | Obligations d'informations pour les propriétaires                                      | 13               |
| 8.<br>d'e  | Information sur les principales règlementations et recommandations exposition au plomb | en matière<br>13 |
| 8          | 3.1 Textes de référence  | 14               |
| 8          | 3.2 Ressources documentaires   | 14               |
| 9.         | Annexes  | 14               |
| 9          | 9.1 Notice d'Information   | 14               |
| 9          | 9.2 Illustrations  | 15               |
| 9          | 9.3 Analyses chimiques du laboratoire  | <b>1</b> 5       |

## Nombre de pages de rapport : 16

## Liste des documents annexes :

- Notice d'information (2 pages)
- Croquis
- Rapport d'analyses chimiques en laboratoire, le cas échéant.

## Nombre de pages d'annexes : 3

#### 1. Rappel de la commande et des références règlementaires

#### Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R 1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

#### Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :

dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente ( en application de l'Article L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de l'Article L.1334-7 du code de la santé publique)

#### 2. Renseignements complémentaires concernant la mission

#### 2.1 L'appareil à fluorescence X

| Nom du fabricant de l'appareil                            | FONDIS   |   |  |
|---|--|---|--|
| Modèle de l'appareil                                      | Pb200 i  |   |  |
| N° de série de l'appareil                                 | 1420   |   |  |
| Nature du radionucléide                                   | Cobalt 57  |   |  |
| Date du dernier chargement de la source                   | 23/03/2022   | Activité à cette date et durée de vie : <b>185MBq</b> |  |
| Autorisation ASN (DGSNR)                                  | N° 233530  | Date d'autorisation 28/03/2022                        |  |
| , ,   | Date de fin de validité de l'autorisation 28/03/2027 |   |  |
| Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)            | FRANCKHAUSER PIERRE                                  |   |  |
| Nom de la Personne Compétente<br>en Radioprotection (PCR) | Mr FRANCKHAUSER Pierre                               |   |  |

Étalon: FONDIS; 233530; 1,01 mg/cm2 +/- 0,01 mg/cm2

| Vérification de la justesse de l'appareil | n° de mesure | Date de la<br>vérification | Concentration<br>(mg/cm <sup>2</sup> ) |
|---|--------------|----------------------------|--|
| Etalonnage entrée                         | 1            | 16/04/2025                 | 1 (+/- 0,1)                            |
| Etalonnage sortie                         | 142          | 16/04/2025                 | 1 (+/- 0,1)                            |

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

#### 2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

| Nom du laboratoire d'analyse    | Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse |
|---------------------------------|--|
| Nom du contact                  | -  |
| Coordonnées                     | -  |
| Référence du rapport d'essai    | -  |
| Date d'envoi des prélèvements   | -  |
| Date de réception des résultats | -  |

#### 2.3 Le bien objet de la mission

| Adresse du bien immobilier  | 18 RUE CLAUDE DRIVON 42800 RIVE DE GIER  |
|---|--|
| Description de l'ensemble immobilier  | Habitation (partie privative d'immeuble)<br>Habitation, cave et grenier                        |
| Année de construction   | < 1949   |
| Localisation du bien objet de la mission  | Etage 2; Porte Gauche<br>Lot numéro Non communiqué, Section cadastrale AC,<br>Parcelle(s) n° 6 |
| Nom et coordonnées du propriétaire ou du<br>syndicat de copropriété (dans le cas du CREP<br>sur parties communes) | 18 RUE CLAUDE DRIVON<br>42800 RIVE DE GIER   |
| L'occupant est :  | Le propriétaire  |
| Date(s) de la visite faisant l'objet du CREP  | 16/04/2025   |
| Croquis du bien immobilier objet de la mission  | Voir partie « 5 Résultats des mesures »  |

Liste des locaux visités

Entrée, Rengement, Séjour, Salon, Douche, Wc, Chambre 1,

Chambre 1, Chambre 2, Cuisine

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Néant

#### Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrété du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm².

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb). Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent arrêté car ce plomb n'est pas accessible.

#### 3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 mg/cm².

#### 3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²);
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²);
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

#### 3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans le cas suivant :

• lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

#### 4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

| Concentration en plomb | Nature des dégradations    | Classement |
|------------------------|----------------------------|------------|
| < seuils               |                            | 0          |
|                        | Non dégradé ou non visible | 1          |
| ≥ seuils               | Etat d'usage               | 2          |
|                        | Dégradé                    | 3          |

## 5. Résultats des mesures

|           | Total UD | Non<br>mesurées | Classe 0       | Classe 1 | Classe 2       | Classe 3 |
|-----------|----------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------|
| Entrée    | 10       | 2 (20 %)        | 8 (80 %)       | -        | -              | -        |
| Rengement | 7        | 2 (29 %)        | 5 (71 %)       | 1        | -              | -        |
| Séjour    | 16       | 5 (31 %)        | 8 (50 %)       | 1        | 3 (19 %)       | -        |
| Salon     | 15       | 5 (33 %)        | 7 (47 %)       | 1        | 3 (20 %)       | -        |
| Douche    | 5        | -               | 5 (100 %)      | 1        | -              | -        |
| Wc        | 6        | 1 (17 %)        | 5 (83 %)       | -        | -              | -        |
| Chambre 1 | 15       | 3 (20 %)        | 9 (60 %)       | -        | 3 (20 %)       | -        |
| Chambre 2 | 12       | 1 (8 %)         | 8 (67 %)       | -        | 3 (25 %)       | -        |
| Cuisine   | 12       | 2 (16,7 %)      | 8 (66,8 %)     | -        | 2 (16,7 %)     | -        |
| TOTAL     | 98       | 21 (21,4 %)     | 63 (64,3<br>%) | -        | 14 (14,3<br>%) | -        |

Entrée
Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N°       | Zone | Unité de diagnostic  | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure                 | Mesure<br>(mg/cm²) | Type de<br>dégradation | Classement<br>UD | Observation           |
|----------|------|----------------------|----------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| 2        |      | Plinthes             | Bois     | Peinture            | mesure 1                            | 0                  | _                      | 0                |                       |
| 4        | _    |                      |          |                     | mesure 2<br>partie basse (< 1<br>m) | 0                  |                        | _                |                       |
| 5        | Α    | Mur                  | Plâtre   | Peinture            | partie haute (> 1<br>m)             | 0                  |                        | 0                |                       |
| 6        | В    | Mur                  | Plâtre   | Peinture            | partie basse (< 1<br>m)             | 0                  |                        | 0                |                       |
| 7        | b    | With                 | 1 laue   | i emure             | partie haute (> 1<br>m)             | 0                  |                        | U                |                       |
| 8        | С    | Mur                  | Plâtre   | Peinture            | partie basse (< 1<br>m)             | 0                  |                        | 0                |                       |
| 9        | C    | IVIUI                | 1 Iddo   | 1 emure             | partie haute (> 1<br>m)             | 0                  |                        | Ü                |                       |
| 10       | D    | Mur                  | Plâtre   | Peinture            | partie basse (< 1<br>m)             | 0                  |                        | 0                |                       |
| 11       |      | Mul                  | Flaue    | i cilitale          | partie haute (> 1<br>m)             | 0                  |                        | Ü                |                       |
| 12       | E    | Mur                  | Plâtre   | Peinture            | partie basse (< 1<br>m)             | 0                  |                        | 0                |                       |
| 13       | _    | Mul                  | 1 Iduo   | Tollitaro           | partie haute (> 1<br>m)             | 0                  |                        | Ü                |                       |
| 14       | F    | Mur                  | Plâtre   | Peinture            | partie basse (< 1<br>m)             | 0                  |                        | 0                |                       |
| 15       | ı.   |                      | Platre   | Peinture            | partie haute (> 1<br>m)             | 0                  |                        |                  |                       |
| -        |      | Porte (P1)           | Bois     |                     | Non mesurée                         | -                  |                        | NM               | Absence de revêtement |
| -        |      | Huisserie Porte (P1) | Bois     |                     | Non mesurée                         | -                  |                        | NM               | Absence de revêtement |
| 16<br>17 |      | Plafond              | Plâtre   | Peinture            | mesure 1<br>mesure 2                | 0                  |                        | 0                |                       |

#### Rengement

Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone  | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement<br>apparent  | Localisation mesure     | Mesure<br>(mg/cm²) | Type de<br>dégradation | Classement<br>UD | Observation |
|----|-------|---------------------|----------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------|
| 18 | _     | Mur                 | plâtre   | Peinture                | partie basse (< 1<br>m) | 0                  |                        | 0                |             |
| 19 | A Mur | platte              | Pemure   | partie haute (> 1<br>m) | 0                       |                    | 0                      |                  |             |
| 20 | В     | Mur                 | plâtro   | Peinture                | partie basse (< 1<br>m) | 0                  |                        | 0                |             |
| 21 | В     | Wur                 | plâtre   | Pelliture               | partie haute (> 1<br>m) | 0                  |                        | U                |             |
| 22 | _     | Mur                 | plâtre   | Peinture                | partie basse (< 1<br>m) | U                  |                        | 0                |             |
| 23 | С     | wur                 | piatre   | remure                  | partie haute (> 1<br>m) | 0                  |                        | U                |             |
| 24 | D     | Mur                 | plâtre   | Peinture                | partie basse (< 1<br>m) | 0                  |                        | 0                |             |

| 25 |                      |        |          | partie haute (> 1 | n |    |                       |
|----|----------------------|--------|----------|-------------------|---|----|-----------------------|
| 20 |                      |        |          | m)                | " |    |                       |
| -  | Porte (P1)           | bois   |          | Non mesurée       | - | NM | Absence de revêtement |
| -  | Huisserie Porte (P1) | bois   |          | Non mesurée       | - | NM | Absence de revêtement |
| 26 | Plafond              | plâtre | Peinture | mesure 1          | 0 | 0  |                       |
| 27 | FiaiUIIU             | piatre | renture  | mesure 2          | 0 | U  |                       |

Séjour Nombre d'unités de diagnostic : 16 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N°                                      | Zone     | Unité de diagnostic        | Substrat      | Revêtement<br>apparent | Localisation mesure        | Mesure<br>(mg/cm²) | Type de<br>dégradation               | Classement<br>UD | Observation           |
|---|----------|----------------------------|---------------|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|
| -                                       |          | Plinthes                   | Carrelag<br>e |                        | Non mesurée                | -                  |                                      | NM               | Absence de revêtement |
| 28                                      | Α        | Mur                        | plâtre        | Tapisserie             | partie basse (< 1<br>m)    | 0                  |                                      | 0                |                       |
| 29                                      | <b>A</b> | With                       | platie        | таріззене              | partie haute (> 1<br>m)    | 0                  |                                      | U                |                       |
| 30                                      | В        | Mur                        | plâtre        | Tapisserie             | partie basse (< 1<br>m)    | 0                  |                                      | 0                |                       |
| 31                                      |          | Widi                       | pidiro        | Таріззопо              | partie haute (> 1<br>m)    | 0                  |                                      | Ü                |                       |
| 32                                      | С        | Mur                        | plâtre        | Tapisserie             | partie basse (< 1<br>m)    | 0                  |                                      | 0                |                       |
| 33                                      |          |                            | p.ae          |                        | partie haute (> 1<br>m)    | 0                  |                                      | J                |                       |
| 34                                      | D        | Mur                        | plâtre        | Tapisserie             | partie basse (< 1<br>m)    | 0                  |                                      | 0                |                       |
| 35                                      |          |                            | •             |                        | partie haute (> 1<br>m)    | 0                  |                                      |                  |                       |
|   |          | Porte (P1)                 | bois          |                        | Non mesurée                | -                  |                                      | NM               | Absence de revêtement |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |          | Huisserie Porte (P1)       | bois          |                        | Non mesurée                | -                  |                                      | NM               | Absence de revêtement |
| 36<br>37                                |          | Fenêtre intérieure<br>(F1) | Bois          | Peinture               | partie mobile<br>Huisserie | 0                  |                                      | 0                |                       |
| 38<br>39                                |          | Fenêtre extérieure<br>(F1) | Bois          | Peinture               | partie mobile<br>Huisserie | 0                  |                                      | 0                |                       |
| 40<br>41                                |          | Embrasure                  | Plâtre        | Peinture               | mesure 1<br>mesure 2       | 0                  |                                      | 0                |                       |
| 42                                      |          | Allège                     | Bois          | Peinture               | mesure 1                   | 17                 | Etat d'usage<br>(Traces de<br>chocs) | 2                |                       |
| -                                       |          | Volet intérieur            | PVC           |                        | Non mesurée                | -                  |                                      | NM               | Absence de revêtement |
| -                                       |          | Volet extérieur            | PVC           |                        | Non mesurée                | -                  |                                      | NM               | Absence de revêtement |
| 43                                      |          | Garde corps                | Métalique     | peinture               | mesure 1                   | 34                 | Etat d'usage<br>(Traces de<br>chocs) | 2                |                       |
| 44                                      |          | Placard                    | Bois          | Peinture               | mesure 1                   | 29                 | Etat d'usage<br>(Traces de<br>chocs) | 2                |                       |
| 45<br>46                                |          | Plafond                    | plâtre        | Peinture               | mesure 1<br>mesure 2       | 0                  |                                      | 0                |                       |

#### Salon

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic  | Substrat      | Revêtement apparent | Localisation<br>mesure  | Mesure<br>(mg/cm²) | Type de<br>dégradation | Classement<br>UD | Observation           |
|----|------|----------------------|---------------|---------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| -  |      | Plinthes             | Carrelag<br>e |                     | Non mesurée             | -                  |                        | NM               | Absence de revêtement |
| 47 | Α    | Mur                  | plâtre        | tanianaria          | partie basse (< 1<br>m) | 0                  |                        | 0                |                       |
| 48 | ^    | Willi                | piatre        | tapisserie          | partie haute (> 1<br>m) | U                  |                        | U                |                       |
| 49 | В    | Mur                  | plâtre        | tapisserie          | partie basse (< 1<br>m) | 0                  |                        | 0                |                       |
| 50 | В    | Willi                | platie        | tapisserie          | partie haute (> 1<br>m) | 0                  |                        | U                |                       |
| 51 |      | Mur                  | plâtre        | tanisaaria          | partie basse (< 1<br>m) | 0                  |                        | 0                |                       |
| 52 | С    | iviui                | platie        | tapisserie          | partie haute (> 1<br>m) | 0                  |                        |                  |                       |
| 53 | D    | Mur                  | plâtro        | tanisaaria          | partie basse (< 1<br>m) | 0                  |                        | 0                |                       |
| 54 | ט    | Mui                  | plâtre        | tapisserie          | partie haute (> 1<br>m) | 0                  |                        |                  |                       |
| -  |      | Porte (P1)           | bois          |                     | Non mesurée             | -                  |                        | NM               | Absence de revêtement |
| _  |      | Huisserie Porte (P1) | bois          |                     | Non mesurée             | -                  |                        | NM               | Absence de revêtement |
| 55 |      | Fenêtre intérieure   | Bois          | peinture            | partie mobile           | 0                  |                        | 0                |                       |
| 56 |      | (F1)                 | DOIS          | polituro            | Huisserie               | 0                  |                        | U                |                       |
| 57 |      | Fenêtre extérieure   | Bois          | peinture            | partie mobile           | 0                  |                        | 0                |                       |
| 58 |      | (F1)                 |               |                     | Huisserie               | 0                  |                        |                  |                       |
| 59 |      | Embrasure            | plâtre        | Peinture            | mesure 1                | 0                  |                        | 0                |                       |
| 60 |      |                      | •             |                     | mesure 2                | 0                  |                        |                  |                       |

| 61 | Allège          | bois      | Peinture | mesure 1    | 23 | Etat d'usage<br>(Traces de<br>chocs) | 2  |                       |
|----|-----------------|-----------|----------|-------------|----|--------------------------------------|----|-----------------------|
| -  | Volet intérieur | pvc       |          | Non mesurée | -  |                                      | NM | Absence de revêtement |
| -  | Volet extérieur | pvc       |          | Non mesurée | -  |                                      | NM | Absence de revêtement |
| 62 | Garde corps     | Métalique | peinture | mesure 1    | 31 | Etat d'usage<br>(Traces de<br>chocs) | 2  |                       |
| 63 | Placard         | bois      | Peinture | mesure 1    | 23 | Etat d'usage<br>(Traces de<br>chocs) | 2  |                       |

#### **Douche**

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement<br>apparent | Localisation mesure     | Mesure<br>(mg/cm²) | Type de<br>dégradation | Classement<br>UD | Observation |
|----|------|---------------------|----------|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------|
| 64 | •    |                     |          | Dainton                | partie basse (< 1<br>m) | 0                  |                        | 0                |             |
| 65 | 5 A  | Mur                 | plâtre   | Peinture               | partie haute (> 1<br>m) | 0                  |                        | 0                |             |
| 66 | В    | Mur                 | plâtre   | Peinture               | partie basse (< 1<br>m) | 0                  |                        | 0                |             |
| 67 | В    | iviur               | platie   | Peinture               | partie haute (> 1<br>m) | U                  |                        | U                |             |
| 68 | С    | Mur                 | plâtro   | Peinture               | partie basse (< 1<br>m) | 0                  |                        | 0                |             |
| 69 | C    | Willi               | plâtre   | remure                 | partie haute (> 1<br>m) | 0                  |                        | U                |             |
| 70 | 2    | Mur                 | plâtro   | Peinture               | partie basse (< 1<br>m) | 0                  |                        | 0                |             |
| 71 |      | wur                 | plâtre   | remure                 | partie haute (> 1<br>m) | 0                  |                        | U                |             |
| 72 |      | Plafond             | plâtre   | Peinture               | mesure 1                | 0                  |                        | 0                |             |
| 73 |      | · idiona            | P.200    | · SItalo               | mesure 2                | 0                  |                        |                  |             |

## Wc

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone | Unité de diagnostic | Substrat      | Revêtement<br>apparent | Localisation mesure     | Mesure<br>(mg/cm²) | Type de<br>dégradation | Classement<br>UD | Observation           |
|----|------|---------------------|---------------|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------|
| -  |      | Plinthes            | Carrelag<br>e |                        | Non mesurée             | -                  |                        | NM               | Absence de revêtement |
| 74 | Α    | Mur                 | plâtre        | Peinture               | partie basse (< 1<br>m) | 0                  |                        | 0                |                       |
| 75 | Α    | Willi               | platie        | remure                 | partie haute (> 1<br>m) | 0                  |                        | U                |                       |
| 76 | В    | Mur                 | plâtre        | Peinture               | partie basse (< 1<br>m) | 0                  |                        | 0                |                       |
| 77 | В    | With                | platie        | rentule                | partie haute (> 1<br>m) | 0                  |                        | U                |                       |
| 78 | С    | Mur                 | nlâtro        | Peinture               | partie basse (< 1<br>m) | 0                  |                        | 0                |                       |
| 79 |      | Wur                 | plâtre        | Peinture               | partie haute (> 1<br>m) | 0                  |                        | U                |                       |
| 80 | D    | Mur                 | plâtro        | Dointuro               | partie basse (< 1<br>m) | 0                  |                        | 0                |                       |
| 81 | טן   | D Mur               | plâtre        | Peinture               | partie haute (> 1<br>m) | 0                  | 0                      | U                |                       |
| 82 |      | Plafond             | plâtre        | Peinture               | mesure 1                | 0                  |                        | 0                |                       |
| 83 |      |                     | p.20          | · SItaro               | mesure 2                | 0                  |                        |                  |                       |

## Chambre 1

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N° | Zone  | Unité de diagnostic |               | Revêtement<br>apparent                 | Localisation<br>mesure  | Mesure<br>(mg/cm²) | Type de<br>dégradation | Classement<br>UD | Observation           |                         |                         |   |   |  |  |
|----|-------|---------------------|---------------|--|-------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|--|--|
| -  |       | Plinthes            | Carrelag<br>e |  | Non mesurée             | -                  |                        | NM               | Absence de revêtement |                         |                         |   |   |  |  |
| 84 | ^     | Mur                 | plâtre        | Peinture                               | partie basse (< 1<br>m) | U                  |                        | 0                |                       |                         |                         |   |   |  |  |
| 85 | A Mur | Willi               | platie        | remuie                                 | partie haute (> 1<br>m) | 0                  |                        | U                |                       |                         |                         |   |   |  |  |
| 86 | В     | Mur                 |               | -104                                   | -124                    | nlâtro             | nlâtro                 | nlâtro           | -124                  | niêta Daintura          | partie basse (< 1<br>m) | 0 |   |  |  |
| 87 | В     | Wur                 | platre        | plâtre Peinture partie haute (> 1 0 m) |                         | 0                  |                        |                  |                       |                         |                         |   |   |  |  |
| 88 | С     |                     | 14            | 14                                     |                         |                    |                        | plâtre           | -184 Deinton          | partie basse (< 1<br>m) | 0                       |   | 0 |  |  |
| 89 |       | Mur                 | platie        | e Peinture                             | partie haute (> 1<br>m) | 0                  |                        | 0                |                       |                         |                         |   |   |  |  |
| 90 | D     | Миг                 | plâtre        | Peinture                               | partie basse (< 1<br>m) | 0                  |                        | 0                |                       |                         |                         |   |   |  |  |

| 91  |                      |        |           | partie haute (> 1<br>m) | 0  |                                      |    |                       |
|-----|----------------------|--------|-----------|-------------------------|----|--------------------------------------|----|-----------------------|
| _   | Porte (P1)           | bois   |           | Non mesurée             | -  |                                      | NM | Absence de revêtement |
| -   | Huisserie Porté (P1) | bois   |           | Non mesurée             | -  |                                      | NM | Absence de revêtement |
| 92  | Fenêtre intérieure   | Bois   | peinture  | partie mobile           | 0  |                                      | 0  |                       |
| 93  | (F1)                 | DUIS   | pemure    | Huisserie               | 0  |                                      | U  |                       |
| 94  | Fenêtre extérieure   | Bois   | peinture  | partie mobile           | 0  |                                      | 0  |                       |
| 95  | (F1)                 | DOIS   | peniture  | Huisserie               | 0  |                                      | 0  |                       |
| 96  | Embrasure            | Bois   | Peinture  | mesure 1                | 6  | Etat d'usage<br>(Traces de<br>chocs) | 2  |                       |
| 97  | Allège               | bois   | Peinture  | mesure 1                | 0  |                                      | 0  |                       |
| 98  | Allege               | DOIS   | Pelliture | mesure 2                | 0  |                                      | U  |                       |
| 99  | Volet intérieur      | Métal  | Peinture  | partie basse (< 1<br>m) | 19 | Etat d'usage<br>(Traces de<br>chocs) | 2  |                       |
| 100 | Volet extérieur      | Métal  | Peinture  | partie basse (< 1<br>m) | 0  |                                      | 0  |                       |
| 101 | Voiet exterieur      | Metal  | remuie    | partie haute (> 1<br>m) | 0  |                                      | O  |                       |
| 102 | Placard              | bois   | Peinture  | mesure 1                | 27 | Etat d'usage<br>(Traces de<br>chocs) | 2  |                       |
| 103 | Plafond              | plâtre | Peinture  | mesure 1                | 0  |                                      | 0  |                       |
| 104 | riaiona              | piatre | i enture  | mesure 2                | 0  |                                      | 0  |                       |

#### Chambre 2

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N°         | Zone | Unité de diagnostic        | Substrat      | Revêtement apparent | Localisation mesure        | Mesure<br>(mg/cm²) | Type de dégradation                  | Classement<br>UD | Observation           |
|------------|------|----------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|
| ı          |      | Plinthes                   | Carrelag<br>e |                     | Non mesurée                | -                  |                                      | NM               | Absence de revêtement |
| 105        | Α    | Mur                        | plâtre        | Peinture            | partie basse (< 1<br>m)    | 0                  |                                      | 0                |                       |
| 106        | ^    | With                       | pidiro        | Tomaio              | partie haute (> 1<br>m)    | 0                  |                                      | , o              |                       |
| 107        | В    | Mur                        | plâtre        | Peinture            | partie basse (< 1<br>m)    | 0                  |                                      | 0                |                       |
| 108        | В    | IVIUI                      | platie        | remaie              | partie haute (> 1<br>m)    | 0                  |                                      | U                |                       |
| 109        | С    | Mur                        | plâtre        | Peinture            | partie basse (< 1<br>m)    | 0                  |                                      | 0                |                       |
| 110        |      | iviui                      | platie        | remuie              | partie haute (> 1<br>m)    | 0                  |                                      |                  |                       |
| 111        | D    | Mur                        | plâtre        | Peinture            | partie basse (< 1<br>m)    | 0                  |                                      | 0 -              |                       |
| 112        | ט    | iviui                      | platre        | Pelliture           | partie haute (> 1<br>m)    | 0                  |                                      |                  |                       |
| 113<br>114 |      | Fenêtre intérieure<br>(F1) | bois          | peinture            | partie mobile<br>Huisserie | 0                  |                                      | 0                |                       |
| 115<br>116 |      | Fenêtre extérieure<br>(F1) | bois          | peinture            | partie mobile<br>Huisserie | 0                  |                                      | 0                |                       |
| 117        |      | Allège                     | bois          | Peinture            | mesure 1                   | 21                 | Etat d'usage<br>(Traces de<br>chocs) | 2                |                       |
| 118        |      | Garde corps                | Métalique     | peinture            | mesure 1                   | 39                 | Etat d'usage<br>(Traces de<br>chocs) | 2                |                       |
| 119<br>120 |      | Plafond                    | plâtre        | Peinture            | mesure 1<br>mesure 2       | 0                  |                                      | 0                |                       |
| 121        |      | Volet intérieur            | Métal         | Peinture            | partie basse (< 1<br>m)    | 22                 | Etat d'usage<br>(Traces de<br>chocs) | 2                |                       |
| 122        |      | Valet extérie              | Mátal         | Dointure            | partie basse (< 1<br>m)    | 0                  |                                      | 0                |                       |
| 123        |      | Volet extérieur            | Métal         | Peinture            | partie haute (> 1<br>m)    | 0                  |                                      | 0                |                       |

#### Cuisine


Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

| N°  | Zone  | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement<br>apparent | Localisation<br>mesure  | Mesure<br>(mg/cm²)      | Type de<br>dégradation  | Classement<br>UD | Observation |        |          |                         |   |  |   |  |
|-----|-------|---------------------|----------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------|--------|----------|-------------------------|---|--|---|--|
| 124 |       | Mur                 | plâtre   | -124                   | nlâtro                  | Peinture                | partie basse (< 1<br>m) | 0                |             |        |          |                         |   |  |   |  |
| 125 | 125 A | With                |          | Peinture               | partie haute (> 1<br>m) | 0                       |                         | U                |             |        |          |                         |   |  |   |  |
| 126 | D     | Mur                 | -184     | Mur plâtre             | plâtro                  | plôtro                  | plôtro                  | plâtro           | plâtro      | plâtro | Peinture | partie basse (< 1<br>m) | 0 |  | 0 |  |
| 127 | 127 B | IVIUI               | Willi    |                        | remure                  | partie haute (> 1<br>m) | 0                       | 0                | 0           |        |          |                         |   |  |   |  |

| 128 |                 |                      |           | 5.1.     | partie basse (< 1<br>m) | 0  |              |    |                       |
|-----|-----------------|----------------------|-----------|----------|-------------------------|----|--------------|----|-----------------------|
|     | С               | Mur                  | plâtre    | Peinture | partie haute (> 1       |    |              | 0  |                       |
| 129 | 9               |                      |           |          | m)                      | 0  |              |    |                       |
| 420 |                 |                      |           |          | partie basse (< 1       | 0  |              |    |                       |
| 130 | D               | Mur                  | nlôtro    | Peinture | m)                      | 0  |              | 0  |                       |
| 131 | D               | IVIUI                | plâtre    | Pemure   | partie haute (> 1       | 0  |              | U  |                       |
| 131 |                 |                      |           |          | m)                      | U  |              |    |                       |
| -   |                 | Porte (P1)           | bois      |          | Non mesurée             | =  |              | NM | Absence de revêtement |
| -   |                 | Huisserie Porte (P1) | bois      |          | Non mesurée             | -  |              | NM | Absence de revêtement |
| 132 |                 | Fenêtre intérieure   | bois      | peinture | partie mobile           | 0  |              | 0  |                       |
| 133 |                 | (F1)                 | DOIS      | peniture | Huisserie               | 0  |              | 0  |                       |
| 134 |                 | Fenêtre extérieure   | bois      | peinture | partie mobile           | 0  |              | 0  |                       |
| 135 |                 | (F1)                 | DOIS      | peniture | Huisserie               | 0  |              |    |                       |
|     |                 |                      |           |          |                         |    | Etat d'usage |    |                       |
| 136 |                 | Garde corps          | Métalique | peinture | mesure 1                | 23 | (Traces de   | 2  |                       |
|     |                 |                      |           |          |                         |    | chocs)       |    |                       |
|     |                 |                      |           |          | partie basse (< 1       |    | Etat d'usage |    |                       |
| 137 |                 | Volet intérieur      | Métal     | Peinture | m)                      | 18 | (Traces de   | 2  |                       |
|     |                 |                      |           |          | ,                       |    | chocs)       |    |                       |
| 138 |                 |                      |           |          | partie basse (< 1       | 0  |              |    |                       |
|     | Volet extérieur | Métal                | Peinture  | m)       |                         |    | 0            |    |                       |
| 139 |                 | . 5.5. 55541         |           |          | partie haute (> 1       | 0  |              | Ü  |                       |
|     |                 |                      |           |          | m)                      |    |              |    |                       |
| 140 |                 | Plafond              | plâtre    | Peinture | mesure 1                | 0  |              | 0  |                       |
| 141 |                 |                      | F         |          | mesure 2                | 0  |              | ,  |                       |

Localisation des mesures sur croquis de repérage

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la règlementation. \* L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.



#### 6. Conclusion

#### 6.1 Classement des unités de diagnostic

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant :

|                                     | Total | Non mesurées | Classe 0 | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
|-------------------------------------|-------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Nombre<br>d'unités<br>de diagnostic | 98    | 21           | 63       | 0        | 14       | 0        |
| %                                   | 100   | 21,4 %       | 64,3 %   | 0 %      | 14,3 %   | 0 %      |

#### 6.2 Recommandations au propriétaire

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm² devront s'accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de l'immeuble et la population environnante.

Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.

Du fait de la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur et de la nature des dégradations constatées (non dégradé, non visible, état d'usage) sur certaines unités de diagnostic, le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.

#### 6.3 Commentaires

#### Constatations diverses:

Néant

#### Validité du constat :

Du fait de la présence de revêtement contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, le présent constat a une durée de validité de 1 an (jusqu'au 15/04/2026).

#### Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

#### Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Maître PACZYNSKI Maître PACZYNSKI

#### 6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb)

#### Situations de risque de saturnisme infantile

| NON | Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de classe 3 |
|-----|---|
| NON | L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3              |

## Situations de dégradation de bâti

| NON | Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré  |
|-----|--|
| NON | Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou d'écoulements d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce |

NON

Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité.

#### 6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé

NON

Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé d'implantation du bien expertisé en application de l'article L.1334-10 du code de la santé publique.

En application de l'Article R.1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement

Remarque : Néant

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION France - 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE (détail sur www.info-certif.fr)

Fait à LYON, le 16/04/2025

Par: FRANCKHAUSER PIERRE

## Obligations d'informations pour les propriétaires

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la santé publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.»

## Article L1334-9:

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

## Information sur les principales règlementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

#### 8.1 Textes de référence

#### Code de la santé publique :

- Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre la présence de plomb) ;
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code de la santé publique;
- Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;
- Arrêté du 07 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification;
- Arrêté du 19 aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

#### Code de la construction et de l'habitat :

- Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique);
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.

#### Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1, R.233-42 et suivants;
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail);
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail);
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail);
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.

#### 8.2 Ressources documentaires

#### Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;
- Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, avril 2003;
- Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb».

#### Sites Internet:

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) :
  - http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement :

http://www.logement.gouv.fr

Agence nationale de l'habitat (ANAH) :

http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)

Institut national de recherche et de sécurité (INRS) :

http://www.inrs.fr/ (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés minéraux, ...)

#### 9. Annexes

#### 9.1 Notice d'Information

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

#### Deux documents vous informent :

- Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : **lisez-le** attentivement!
- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

#### Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

#### Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradés à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et la poussière ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb;
- S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

#### Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyer souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres); lavez ses mains, ses jouets.

#### En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

#### Si vous êtes enceinte :

- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.

#### 9.2 Illustrations

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

#### 9.3 Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.



#### Certificat attribué à

#### **Pierre FRANCKHAUSER**

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

| DOMAINES<br>TECHNIQUES       | Référence des arrètés   | Date de<br>certification<br>originale | Validité du<br>certificat * |
|------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| Termites metropole           | Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification | 14/10/2024                            | 13/10/2031                  |
| Plomb sans mention<br>(CREP) | Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification | 22/08/2024                            | 21/08/2031                  |
| Gaz                          | Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification | 08/07/2024                            | 07/07/2031                  |
| Électricité                  | Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification | 25/01/2024                            | 24/01/2031                  |
| DPE sans mention             | Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification                     | 08/07/2024                            | 07/07/2031                  |
| Amiante sans<br>mention      | Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification | 20/02/2024                            | 19/02/2031                  |

Date : 03/10/2024 Numéro du certificat : **20938513** 

Samuel DUPRIEU - Président

us réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est

Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir cidessus. Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. <u>Cliquez in our vérifier la validité de re certificat</u>
Adresse de l'organisme certificateur: Bureau Veritas Certification France
1 Place Zaha Hadid 92400 Courbevoie







ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n° **20250416 - 18 RUE CLAUDE DRIVON** relatif à l'immeuble bâti visité situé au : 18 RUE CLAUDE DRIVON 42800 RIVE DE GIER.


Je soussigné, **FRANCKHAUSER**, technicien diagnostiqueur pour la société **SAS DIAGRAM** atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi qu'en atteste mes certifications de compétences :

| Prestations       | Nom du diagnostiqueur | Entreprise de<br>certification         | N° Certification | Echéance certif                                  |
|-------------------|-----------------------|--|------------------|--|
| DPE sans mention  | Pierre FRANCKHAUSER   | BUREAU VERITAS<br>CERTIFICATION France | 20938513         | 07/07/2031 (Date<br>d'obtention :<br>08/07/2024) |
| Gaz               | FRANCKHAUSER PIERRE   | BUREAU VERITAS<br>CERTIFICATION France | 8169278          | 07/07/2031 (Date<br>d'obtention :<br>08/07/2024) |
| Electricité       | FRANCKHAUSER PIERRE   | BUREAU VERITAS<br>CERTIFICATION France | 8169278          | 24/01/2031 (Date<br>d'obtention :<br>25/01/2024) |
| Amiante           | FRANCKHAUSER          | BUREAU VERITAS<br>CERTIFICATION France | 8169278          | 19/02/2031 (Date<br>d'obtention :<br>20/02/2024) |
| Plomb             | FRANCKHAUSER PIERRE   | BUREAU VERITAS<br>CERTIFICATION France | 8169278          | 21/08/2031 (Date<br>d'obtention :<br>22/08/2024) |
| Termites          | pierre FRANCKHAUSER   | BUREAU VERITAS<br>CERTIFICATION France | 8169278          | 13/10/2031 (Date<br>d'obtention :<br>14/10/2024) |
| Audit Energetique | FRANCKHAUSER Pierre   | BUREAU VERITAS<br>CERTIFICATION France | 19486657         | 12/04/2024 (Date<br>d'obtention :<br>13/07/2023) |

- Avoir souscrit à une assurance (Klarity Assurance n° CDIAGK000716 valable jusqu'au 31-12-2024) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier.

Fait à **LYON**, le **16/04/2025** 



#### Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation

« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »

#### Article L271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation

« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »

## **ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS**

18 RUE CLAUDE DRIVON 42800 RIVE DE GIER

**Adresse:** 18 Rue Claude Drivon 42800 RIVE DE

**GIER** 

Coordonnées GPS: 45.528005, 4.613035

Cadastre: AC 6

Commune: RIVE DE GIER Code Insee: 42186

Reference d'édition: 3149656 Date d'édition: 21/04/2025

Vendeur:





OLD : NON PEB : NON

67 BASIAS, 0 BASOL, 5 ICPE

RADON: niv. 3

SEISME: niv. 2

#### **PLAN DE PREVENTION DES RISQUES**

| Туре  | Exposition | Plan de prevention   |           |            |  |  |
|---|------------|--|-----------|------------|--|--|
| Informatif<br><b>OLD</b>                    | NON        | La commune est concernée par l'obligation légale de débroussaillement au titre de l'article R.125 23 |           |            |  |  |
| Informatif<br><b>PEB</b>                    | NON        | Le bien n'est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d'e position au bruit                   |           |            |  |  |
| PPR Naturel <b>SEISME</b>                   | OUI        | onage réglementaire sur la sismicité : Niveau 2  |           |            |  |  |
| PPR Naturel RADON                           | OUI        | Commune à potentiel radon de niveau 3  |           |            |  |  |
|   |            | Inondation Par ruissellement et coulée de boue<br>GIER   | Approuvé  | 08/11/2017 |  |  |
| PPR Naturels<br>Inondation                  | OUI        | Inondation GIER  | Approuvé  | 08/11/2017 |  |  |
|   |            | Inondation Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau GIER                          | Approuvé  | 08/11/2017 |  |  |
|   |            | Mouvements de terrains miniers Effondrements localisés<br>GIER                                       | Approuvé  | 29/03/2019 |  |  |
| PPR Miniers  Mouvements de terrains miniers | OUI        | Mouvements de terrains miniers Glissements ou mouvements de pente GIER                               | Approuvé  | 29/03/2019 |  |  |
| mouvements de terrains miniers              |            | Mouvements de terrains miniers Tassements GIER   | Approuvé  | 29/03/2019 |  |  |
|   |            | Mouvements de terrains miniers GIER  | Approuvé  | 29/03/2019 |  |  |
| PPR Miniers                                 | NON        | Risques miniers Echauffement des terrains de dépôts<br>GIER  | Approuvé  | 29/03/2019 |  |  |
| Risques miniers                             | NON        | Risques miniers GIER   | Approuvé  | 29/03/2019 |  |  |
| PPR Technologiques                          | NON        | La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques <b>Techno</b>                           | ologiques |            |  |  |

<sup>&</sup>quot;Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr" article R.125-25

#### **DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET REFERENCES**

https://www.info-risques.com/short/ AFUDR

En cliquant sur le lien suivant ci-dessus, vous trouverez toutes les informations préfectorales et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document.

Etat des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du code de l'environnement MTEECPR / DGPR janvier 2025

Cet état, à remplir par le vendeur, est destiné à être joint en annexe du contrat de vente d'un bien immobilier et à être remis, dès la première visite, au potentiel acquéreur par le vendeur, Il doit dater de moins de 6 mois et être actualisé, si nécessaire, lors de l'établissement de la promesse de vente du contrat préliminaire en de l'acte authorities.

| Adresse de l'immeuble ou parcelle(s) concernée(s)  Code postal  | Nom de la commune                              |          |
|---|--|----------|
| 18 Rue Claude Drivon 42800  | RIVE DE GIER                                   |          |
| AC 6  |  |          |
| Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans de prévention   | des risques naturels (PPRN)                    |          |
| L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR NATURELS  | oui <b>X</b> non                               |          |
| prescrit <sup>(1)</sup> anticipé <sup>(2)</sup> approuvé <sup>(3)</sup> <b>X</b> approuvé et en cours d   | le révision <sup>(4)</sup> date 08/11/2017     |          |
| Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés au risque:   | Inondation                                     |          |
| L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du P   |  |          |
| Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés  | oui non  |          |
| Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques m   | niniers (PPRM)                                 |          |
| L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR MINIERS   | oui X non                                      |          |
| prescrit <sup>(1)</sup> anticipé <sup>(2)</sup> approuvé <sup>(3)</sup> X approuvé et en cours d  |  |          |
| Si oui, les risques miniers pris en considération sont liés au risque:<br>L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du P             | Mouvements de terrains miniers PRM oui X non   | -        |
| Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés  | PRM oui <b>X</b> non oui non                   | $-\ $    |
| Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques te  |  |          |
|   |  | <b>Y</b> |
| L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR <b>TECHNOLOGIQUES</b> prescrit <sup>(1)</sup> approuvé <sup>(3)</sup> approuvé et en cours de révision <sup>(4)</sup> | oui non<br>date                                | Х        |
| Si oui, les risques technologiques pris en considération dans le règlement du PPRT ou,  |  | à ·      |
| effet toxique effet thermique effet surpression   | a delade, dans ramete de presemption, sont nes |          |
| L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement  | oui non  |          |
| L'immeuble est situé en zone de prescription  | oui non  |          |
| si la transaction concerne un logement, l'ensemble des travaux prescrits ont été r  |  |          |
| si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques   |  |          |
| exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente   | ou au contrat de location's                    |          |
| Situation de l'immeuble au regard de l'obligation légale de débroussaille   |  |          |
| Le terrain est situé à l'intérieur du zonage informatif des obligations légales de débroussa  | aillement oui non                              | Х        |
| Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire  |  |          |
| L'immeuble se situe dans une zone de sismicité classée en   |  |          |
|   | noyenne zone 5 forte                           |          |
| Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel r   | adon   |          |
| L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3  | oui <b>X</b> non                               |          |
| Information relative à la pollution des sols  |  |          |
| Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS)  | oui non  | Х        |
| Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance à la suite d  | 'une catastrophe N/M/T*                        |          |
| L'immeuble a-t-il donné lieu au versement d'une indemnité à la suite d'une catastrophe l  | N/M/T* oui non                                 |          |
| *naturelle, minière ou technologique  |  |          |
| Situation de l'immeuble au regard du recul du trait de côte (RTC)   |  |          |
| L'immeuble est-il situé sur une commune exposée au RTC et listée par décret n° 2022-75  | 50 du 29 avril 2022 oui non                    | Х        |
| L'immeuble est situé dans une zone exposée au RTC identifiée par un document d'urbani   |  | Х        |
|   | à 30 ans compris entre 30 et 100 ans           |          |
| L'immeuble est-il concerné par des prescriptions applicables à cette zone<br>L'immeuble est-il concerné par une obligation de démolition et de remise en état a       | oui non<br>à réaliser oui non                  | $-\ $    |
| Documents à fournir obligatoirement   | a realiser our non                             |          |
|   | oleo   |          |
| <ul> <li>X Un extrait de document graphique situant le bien par rapport au zonage réglement</li> <li>X Un extrait du règlement concernant le bien</li> </ul>          | alle   |          |
| <b>x</b> La fiche d'information sur le risque sismique disponible sur le site www.georisques.   | gouv.fr  |          |
| La fiche d'information sur le radon disponible sur le site www.georisques.gouv.fr   |  |          |
| La liste des arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pris d   | ans la commune qui ont affecté le bien         |          |
| — concerne et qui ont donne lieu au versement d'une indemnite   |  |          |
| vendeur Date / Lieu   | acquéreur                                      |          |
| Cirm share  | 2:   |          |
|   | Signature:                                     |          |
| Fait à RIVE DE GIER   |  |          |

<sup>(1)</sup> Prescrit = plan de prévention des risques (PPR) en cours d'élaboration à la suite d'un arrêté de prescription (2) Anticipé = plan de prévention des risques (PPR) visant les nouveaux immeubles et bien immobiliers et rendu immédiatement opposable par arrêté préfectoral (3) Approuvé = plan de prévention des risques (PPR) adopté et annexé au document d'urbanisme (4) Approuvé et en cours de révision = plan de prévention des risques (PPR) adopté mais actuellement en cours de modification ou de révision. Il est conseillé de se renseigner sur les éventuelles modifications de prescription (5) Information non obligatoire au titre de l'information acquéreur locataire mais fortement recommandée


## **CARTOGRAPHIE DES INONDATIONS**



## **CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (ARGILES)**



## **CARTOGRAPHIE DES TITRES MINIERS**




#### **RADON**




## **CARTOGRAPHIE DES ZONES SISMIQUES**



## **OBLIGATION LÉGALE DE DÉBROUSSAILLEMENT**



## **CARTOGRAPHIE DE POLLUTION DES SOLS (BASOL/BASIAS)**



CARTOGRAPHIE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE)



## Etat des nuisances sonores aériennes

Les zones de bruit des plans d'exposition au bruit constituent des servitudes d'urbanisme (art. L. 112 -3 du code de l'urbanisme) et doivent à ce titre être notifiées à l'occasion de toute cession, location ou construction immobilière.

Cet état, à remplir par le vendeur, est destiné à être intégré au dossier de diagnostic technique - DDT (annexé, selon le cas, à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un immeuble non bâti) et à être **annexé** à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement.

| Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral n° du mis à jour le |   |  |                            |                 |
|---|---|--|----------------------------|-----------------|
| Adresse de l'immeub   | le  | code postal <b>ou</b> Insee                            | commune                    |                 |
| 18 Rue Claude   |   | 42800  | RIVE DE GI                 | ER              |
| Situation de l'immeubl  | e au regard d'un ou p   | plusieurs plans d'expos                                | sition au bruit (PEB)      |                 |
| L'immeuble est situé da   | ans le périmètre d'un P   | EB   | oui                        | non X           |
| ré  | visé  | approuvé   | date                       |                 |
| Si oui, nom de l'aéro   |   |  | 2                          |                 |
| > L'immeuble est concerr  | né par des prescriptions  | s de travaux d'insonorisa                              | ation <b>oui</b>           | non             |
| Si oui, les travaux pre   | escrits ont été réalisés  |  | oui                        | non             |
| L'immeuble est situé da   | ne la nárimàtra d'un a  | utro DER   | 1<br><b>oui</b>            | non             |
|   | visé  | approuvé   | date                       | Hon             |
| Si oui, nom de l'aéro   |   | арргоиче   | uate                       |                 |
| <u> </u>  |   |  |                            |                 |
| Situation de l'immeub   | e au regard du zonaç  | ge d'un plan d'exposition                              | on au bruit                |                 |
| > L'immeuble se situe da  | ns unezone de bruit d'u   | un plan d'exposition au b                              | oruit définie comme :      |                 |
| zone A  | zone B  | zone C   | zone D                     |                 |
| très forte<br>(intérieur de la courbe   | forte<br>d'indice Lden 70)  | modérée  | faible                     |                 |
|   |   | rbe choisie entre Lden 65                              | 5 celle et 62)             |                 |
|   |   | courbe d'indice Lden cho                               |                            |                 |
|   |   | courbe d'indice Lden 50)<br>cle 1609 quatervicies A c  |                            |                 |
| réserve des dispositions  | s de l'article L.112-9 du   | ı code l'urbanisme pour l                              | les aérodromes dont le     | nombre de       |
| horaires d'ouverture).  | ouables fait i objet d'ur   | e limitation réglementai                               | re sur i ensemble des p    | Diages          |
| Nota bene: Lorsque le b   | oien se situe sur 2 zone  | s, il convient de retenir l                            | a zone de bruit la plus    | importante.     |
| Documents de référen  | Documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des nuisances prisent |  |                            |                 |
| en compte   |   |  |                            |                 |
| Le plan d'exposition  | au bruit est consultable  | e sur le site Internet du G                            | séoportail de l'institut r | national de     |
| l'information géographique et forestière (I.G.N) à l'adresse suivante: https://www.geoportail.gouv.fr/          |   |  |                            |                 |
|   |   |  |                            |                 |
| vendeur   |   | date / lieu  | acquéreu                   | ır              |
|   | 21 avril  | 2025 / RIVE DE GIER                                    | ·                          |                 |
|   |   |  |                            |                 |
| <b></b>   |   | es nuisances sonores aér                               |                            | a a li ala i wa |
| pour en savoir plus   |   | net du ministère de la tr<br>ecologique-solidaire.gouv |                            | solidaire       |

## **PLAN D'EXPOSITION AUX BRUITS (PEB)**



## LISTE DES SITES BASIAS (À MOINS DE 500 MÈTRES)

BASE DE DONNÉES DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITÉS DE SERVICES

| SSP4056012 Hémain, succession de Mr Ollagnier Pierre Indéterminé Commerce de poudres de chasse et dépôt de cartouches   | mètres |
|---|--------|
| Indéterminé  Atelier de mécanique générale; anc. Imprimerie  31 rue Drivon Claude RIVE DE GIER  SSP4056012  Hémain, succession de Mr Ollagnier Pierre Indéterminé  Commerce de poudres de chasse et dépôt de cartouches | nètres |
| 31 rue Drivon Claude RIVE DE GIER  SSP4056012 Hémain, succession de Mr Ollagnier Pierre Indéterminé Commerce de poudres de chasse et dépôt de cartouches  | nètres |
| SSP4056012 Hémain, succession de Mr Ollagnier Pierre Indéterminé Commerce de poudres de chasse et dépôt de cartouches   | mètres |
| Indéterminé Commerce de poudres de chasse et dépôt de cartouches  |        |
|   |        |
| 28 rue Drivon Claude RIVE DE GIER   |        |
|   | mètres |
| SSP4054850 Usine à gaz RENAUX et Cie  |        |
| Indéterminé Usine a gaz   |        |
|   |        |
| rue Drivon Claude RIVE DE GIER 82 m   | mètres |
| SSP4054852 MM. BRUNON et BINACHON   |        |
| Indéterminé Fonderie de fonte et de cuivre  |        |
| 38 rue Pétrus Richarme RIVE DE GIER 103   | mètres |
| SSP4055914 Mr BONJOUR Pierre  |        |
| Indéterminé Atelier de serrurerie   |        |
|   |        |
|   | mètres |
| SSP4055911 Mr Ollagnier Claude  |        |
| Indéterminé Teinturerie et dégraissage  |        |
| 4 rue République (de la) RIVE DE GIER   | mètres |
| SSP4055968 M. René Sautois  |        |
| Indéterminé Petite station service  |        |
| rue Pétrus Richarme RIVE DE GIER 107  | mètres |
|   | metres |
| SSP4055910 Mr OLLAGNIER Claude  Indéterminé Atelier de teinturerie - dégraissage  |        |
| Atener de territorene - degrassage  |        |
| 20 rue Pétrus Richarme RIVE DE GIER 108   | mètres |
| SSP4055913 Mr Bonjour   |        |
| Indéterminé Atelier de serrurerie mécanique Bonjour anc. Garagiste Lepine + menuiserie Panel  |        |
| rue République (de la) RIVE DE GIER 110   | mètres |
| SSP4055966 M. Simon Raynaud (ou Reynaud)  |        |
| Indéterminé Forge de grosses oeuvres  |        |
|   |        |
| 32 rue Drivon Claude RIVE DE GIER 112   | mètres |
| SSP4055996 Ets Bruyas   |        |
| En arrêt Atelier de tôlerie, chaudronnerie, mécano-soudure  |        |
| rue Barbusse Henri RIVE DE GIER 112   | mètres |
| SSP4056035 MM Ménin et Fils   |        |
| Indéterminé Atelier d'aiguisage   |        |

| 3 rue Boirie (de la) RIVE DE GIER     |   | 112 mètres   |
|---------------------------------------|---|--------------|
| SSP4056032                            | M Charles Serra   |              |
| Indéterminé                           | Garage Serra  |              |
| 18 rue Pétrus Richarme RIVE DE GIER   |   | 123 mètres   |
| SSP4055912                            | Ets Requillart et Cie   |              |
| Indéterminé                           | Pressing "Vit Net"  |              |
| 32 rue Drivon Claude RIVE DE GIER     |   | 127 mètres   |
| SSP4055995                            | S.A.S. METOVER  |              |
| Indéterminé                           | Fonderie de métaux ferreux et alliages  |              |
| 28 rue Drivon Claude RIVE DE GIER     |   | 127 mètres   |
| SSP4055960                            | Sté FOSECO; anc. SARL "DOITTEAU Produits- Métallurgie" successeur de Sté FOMEX SARL                 |              |
| Indéterminé                           | Atelier de fabrication d'objets moulés exothermiques  |              |
| rue Brunon Bathélémy RIVE DE GIER     |   | 128 mètres   |
| SSP4054842                            | MM. Marrel Frères   |              |
| Indéterminé                           | Forge de grosses oeuvres, chaudronnerie   |              |
| 26 rue Guesde Jules RIVE DE GIER      |   | 150 mètres   |
| SSP4056038                            | Mr Lequeux; anc. Mr Gelas Félix; anc. Mr Flachat  |              |
| Indéterminé                           | Garage (cycles et autos) et station service   |              |
| 47 bis rue Drivon Claude RIVE DE GIEF |   | 154 mètres   |
| SSP4055992                            | MADIGNIER François  |              |
| Indéterminé                           | Serrurerie  |              |
| 11 rue Brunon Barthélémy RIVE DE GII  | ER  | 157 mètres   |
| SSP4055984                            | M SERVE Etienne   |              |
| Indéterminé                           | Chaudronnerie   |              |
| 44 rue Drivon Claude RIVE DE GIER     |   | 161 mètres   |
| SSP4055962                            | M. Albert BOUTIN (ou SARL garage BOUTIN, agent peugeot) ; anc. Sté ELF distribution, anc. M. Johann | nès Bénévent |
| Indéterminé                           | Station service, réparation auto, application peinture, stockage carburant ; anc. Station service   |              |
| 4 rue Brunon Barthélémy RIVE DE GIE   | R   | 173 mètres   |
| SSP4055985                            | Constructions Mécaniques de Grézieux, anc. MM Serve Frères; anc. M Serve Etienne                    |              |
| Indéterminé                           | Constructions mécaniques, anc. Chaudronnerie et constructions métalliques                           |              |
| rue Brunon Barthélémy RIVE DE GIER    |   | 185 mètres   |
| SSP4055964                            | M. Jean-Marie GARAND  |              |
| Indéterminé                           | fabrique de pelles  |              |
| rue Pétrus Richarme RIVE DE GIER      |   | 203 mètres   |
| SSP4054844                            | MM. IMBERT Père et fils   |              |
| Indéterminé                           | Usine de forge destinée à la fabrication de pelles  |              |
| rue Pétrus Richarme RIVE DE GIER      |   | 210 mètres   |
| SSP4055928                            | Mr Dubois-Berthenaud  |              |
| Indéterminé                           | Fabrique de cirage  |              |
|                                       |   | 40/4         |

| rue Pétrus Richarme RIVE DE GIER       |   | 214 mètres |
|--|---|------------|
| SSP4055915                             | COFRADEL, Cie Française du Grand Delta  |            |
| Indéterminé                            | Station service et Pressing sur le site du supermarché SUMA                                 |            |
|  |   |            |
| 6 rue Brunon Barthélémy RIVE DE GIER   | 3   | 222 mètres |
| SSP4054833                             | SARL BKCM; anc. Sieurs ARBEL, DEFLASSIEUX et Cie; anc. Sieurs DEFLASSIEUX Frères et PEILLON |            |
| Indéterminé                            | Travail mécanique des métaux; anc. Forge de grosses oeuvres                                 |            |
| rue Paix (de la) RIVE DE GIER          |   | 226 mètres |
| SSP4055979                             | MM Deflassieux Frères et Peillon  | 220 metres |
| Indéterminé                            | Forge anciennement Atelier de machines  |            |
| indetermine                            | Torge anciennement Atener de machines   |            |
| rue Pétrus Richarme RIVE DE GIER       |   | 234 mètres |
| SSP4054851                             | S.A. Des Verreries RICHARME, anc. RICHARME et Cie, anc. RICHARME 3 frères                   |            |
| Indéterminé                            | Verrerie  |            |
| Quartier Verchàres (des) BIVE DE CIED  |   | 227 màtras |
| Quartier Verchères (des) RIVE DE GIER  |   | 237 mètres |
| SSP4055956                             | Usine Lacombe; MM RUSSERY & LACOMBE   |            |
| Indéterminé                            | Atelier de construction de pièces mécaniques et forges de grosses oeuvres                   |            |
| Quartier Verchères (des) RIVE DE GIER  |   | 237 mètres |
| SSP4055943                             | Sieur Lacombe   |            |
| Indéterminé                            | Atelier de fabrique d'enclumes  |            |
| 1 ruo Poquillo DIVE DE CIED            |   | 248 mètres |
| 1 rue Roquille RIVE DE GIER            | CARL TOR RESCONDERS INC. The billion works Torker.  | 240 Metres |
| SSP4055921                             | SARL TOP PRESS PRESSING anc. Etablissements Tartary   |            |
| Indéterminé                            | Pressing TOP PRESS PRESSING   |            |
| 61 rue Drivon Claude RIVE DE GIER      |   | 250 mètres |
| SSP4055991                             | Richard Jean FLEURY   |            |
| Indéterminé                            | Chaudronnerie   |            |
| The Deliver Claude DIVE DE CIED        |   | 261 }      |
| rue Drivon Claude RIVE DE GIER         |   | 261 mètres |
| SSP4056007                             | MM Brunon et Fablier ; anc. Valas ou Valat (selon plan)                                     |            |
| Indéterminé                            | Fonderie de cuivre  |            |
| 41 rue République (de la) RIVE DE GIEI | R   | 268 mètres |
| SSP4055925                             | MICHEL Jean-Marie   |            |
| Indéterminé                            | Megisserie Michel   |            |
| rue Brunon Barthélémy RIVE DE GIER     |   | 269 mètres |
|  | M. Colombat   | 203 Medes  |
| SSP4055963                             | M. Colombet   |            |
| Indéterminé                            | Fabrique de chaudières  |            |
| 8 rue Brunon Barthélémy RIVE DE GIER   | 3   | 272 mètres |
| SSP4055993                             | M MERCIER Pierre  |            |
| Indéterminé                            | Réparation automobile - carrosserie   |            |
| 201                                    |   | 277        |
| rue Pétrus Richarme RIVE DE GIER       |   | 277 mètres |
| SSP4055916                             | S.A. D'H.L.M. " Les Habitations Modernes"   |            |
| Indéterminé                            | H.L.M.  | 4.4.4.4    |

| 2 rue Sembat Marcel RIVE DE GIER              |   | 284 mètres |
|---|---|------------|
| SSP4055917                                    | Mr Duchier Marcel; anc. Sieurs VALLET Joseph et MELEY Gabriel                                 |            |
| Indéterminé                                   | Atelier de mécanique générale; anc. Fonderie de cuivre  |            |
| Zone d'activité Berlier Jean-Baptiste R       | IVE DE GIER   | 294 mètres |
| SSP4055952                                    | Champion SODILOR SA   |            |
| Indéterminé                                   | Station service Champion  |            |
| rue Carnot Sadi RIVE DE GIER                  |   | 297 mètres |
| SSP4054854                                    | Usines des Cie des Aciéries de la Marine (selon PA de 1894); anc. MM. PETIN (Pétin) et GAUDET |            |
| Indéterminé                                   | Forges de grosses oeuvres   |            |
| 62 rue République (de la) RIVE DE GIE         | R   | 302 mètres |
| SSP4056037                                    | M. Forella Albert   |            |
| Indéterminé                                   | Garages individuels et collectifs avec station d'entretien                                    |            |
| 67 rue Drivon Claude RIVE DE GIER             |   | 303 mètres |
| SSP4054853                                    | CHAIZE Frères   |            |
| Indéterminé                                   | Fonderie de fonte et de bronze  |            |
| Quartier Verchères (des) RIVE DE GIEF         | R   | 305 mètres |
| SSP4054832                                    | M. PAUTRIER   |            |
| Indéterminé                                   | Fabrique de coke, phosphore et gélatine   |            |
| rue tachisôme (tachisonne d'après pla         | an d'alignement de Rive-de-Gier 1894) RIVE DE GIER  | 314 mètres |
| SSP4055958                                    | M. Philibert VIAL   |            |
| Indéterminé                                   | Fabriques de briques réfractaires   |            |
| Chemin Grozagaque de RIVE DE GIER             |   | 336 mètres |
| SSP4056034                                    | Mr Tardy Antoine  |            |
| Indéterminé                                   | Fabrique d'allumettes chimiques   |            |
| rue République (de la) RIVE DE GIER           |   | 340 mètres |
| SSP4056029                                    | Verrerie des Vernes; anc. Mr Soulard Thomas   |            |
| Indéterminé                                   | Verrerie des Vernes, fabrication de verre à vitres  |            |
| rue Pétrus Richarme RIVE DE GIER              |   | 345 mètres |
| SSP4055908                                    | Sieur RIVIERE Etienne   |            |
| Indéterminé                                   | Fabrique de tuiles et briques   |            |
| Zone d'activité Berlier Jean-Baptiste R       | IVE DE GIER   | 347 mètres |
| SSP4055957                                    | SAS CSF; anc. Sté des Comptoirs Modernes Badin Defforey                                       |            |
| Indéterminé                                   | Station service Stoc  |            |
| rue Verchères (des) RIVE DE GIER              |   | 349 mètres |
| SSP4056004                                    | Vallas (ou Vallat) Simon  |            |
| Indéterminé                                   | Fonderie de cuivre  |            |
|   |   | 365 mètres |
| lieu dit "Les Vernes" RIVE DE GIER            |   |            |
| lieu dit "Les Vernes" RIVE DE GIER SSP4055924 | Frères Saunier  |            |

| 7 rue Corki Maxime RIVE DE GIER       | 380 mèt  | tres  |
|---------------------------------------|--|-------|
| SSP4055932                            | Mr Pugnet, Gérard  |       |
| Indéterminé                           | Petit atelier Mécanique et carrosserie   |       |
| 53 rue République (de la) RIVE DE C   | IER 389 mèt  | tres  |
| SSP4054843                            | CARCHI, anc. SA Ancienne maison N. Paponaud, J. Paponaud; M. PAPONAUD Jean; anc. Paponaud Nicolas; anc. Mme COLOMBET; anc. Sieur MAZENOD (ou MAZENAUD) | 1r et |
| Indéterminé                           | Atelier de chaudronnerie Paponaud, anc. Atelier de forge Mazenod (ou Mazenaud)   |       |
| 34 rue Jaurès Jean RIVE DE GIER       | 393 mèt  | tres  |
| SSP4055975                            | M. P. WEIBLE   |       |
| Indéterminé                           | Fournitures industrielles  |       |
| rue 19 Mars 1962 RIVE DE GIER         | 397 mèt  | tres  |
| SSP4054818                            | Adolphe LAFONT SA; Etablissements MARENDAZ; anc. S.A. BRUYAS C.; anc. Tôleries du Gier; anc. Tissage MATHI   | IEU   |
| Indéterminé                           | Fabrication de vêtements, anc. Atelier de tôlerie chaudronnerie, anc. Atelier de tissage   |       |
| Quartier Verchères (des) RIVE DE G    | ER 401 mèt   | tres  |
| SSP4055959                            | M. Philibert VIAL  |       |
| Indéterminé                           | Fabrique de briques réfractaires   |       |
| rue Gorki Maxime RIVE DE GIER         | 402 mèt  | tres  |
| SSP4056040                            | M. Ochs; anc. M. Gaudard Pierre  |       |
| Indéterminé                           | Station service et Garage  |       |
| 68 rue République (de la) RIVE DE C   | IER 409 mèt  | tres  |
| SSP4055920                            | MM Fayolle et Fils   |       |
| Indéterminé                           | Tolerie industrielle et automobile, carrosserie  |       |
| Quartier Egarande d' RIVE DE GIER     | 416 mèt  | tres  |
| SSP4056013                            | Grapin Jean-Paul; anc. Verpilleux Frères (mécaniciens)   |       |
| Indéterminé                           | Fonderie de fonte en 2ème fusion Grapin; anc. Ateliers de construction Verpilleux  |       |
| lieu dit de la rochefolle RIVE DE GIE | 420 mèt  | tres  |
| SSP4055972                            | Forges de M. Pierre OLLAGNIER  |       |
| Indéterminé                           | atelier de forge   |       |
| rue Gorki Maxime RIVE DE GIER         | 443 mèt  | tres  |
| SSP4055879                            | M Guichard Pierre  |       |
| Indéterminé                           | Atelier de petite tôlerie, peinture  |       |
| Impasse Egarande d' RIVE DE GIER      | 449 mèt  | tres  |
| SSP4054820                            | Ets COTTIER Philippe et LE CORRE Roger   |       |
| Indéterminé                           | Atelier de cuivrage, chromage, nickelage par électrolyse   |       |
| 46 rue Jaurès Jean RIVE DE GIER       | 449 mèt  | tres  |
| SSP4055931                            | SARL JEAN JAURES PRESSING  |       |
| Indéterminé                           | ANDELYS PRESSING   |       |

| 10 rue Rochefolle RIVE DE GIER 450 mèt |   | 450 mètres |
|--|---|------------|
| SSP4055878                             | SA d'HLM "Les Habitations Modernes"                         |            |
| Indéterminé                            | Dépôt de liquides inflammables pour alimenter une chaudière |            |
| 22 rue Toussaint Jules RIVE DE GIE     | R   | 456 mètres |
| SSP4055940                             | Etablissements Malosse                                      |            |
| Indéterminé                            | Atelier de découpage - emboutissage des métaux              |            |
| Zone industrielle Brunon Valette R     | VE DE GIER  | 458 mètres |
| SSP4055990                             | S.C.I. Charvin  |            |
| Indéterminé                            | Garage  |            |
| 15 rue Vaillant Edouard RIVE DE GIER   |   | 469 mètres |
| SSP4056003                             | Société générale des huiles de pétrole chez Bailly Jérome   |            |
| Indéterminé                            | Petite distribution d'essence chez un charcutier cafetier   |            |

| La liste suivante contient des sites BASIAS qui ne peuvent être localisés avec précision |  |  |
|--|--|--|
| SSP4054840 M. DUMAINE  | <b>SSP4054837</b> MM. PLESSET, BASSON et ROCHE |  |
| rue Emile Zola RIVE DE GIER  | Quartier Pomme (de la) RIVE DE GIER            |  |
| SSP4055930 MM Mieps et Maurice   | SSP4055967 MM. BRALLY Freres                   |  |
| ieu dit "Grand Pont" RIVE DE GIER  | lieu dit Vernes (des) RIVE DE GIER             |  |
| <b>SSP4055860</b> Savariau Eugène  | SSP4056025 MM Laurençon et Sauzéon             |  |
| 7 Quartier Combeplaine RIVE DE GIER  | lieu dit "Verchères" RIVE DE GIER              |  |
| SSP4055926 Sieur Guillerme Antoine   | <b>SSP4056006</b> Mairie de Rive-de-Gier       |  |
| rue Jean Jaurès RIVE DE GIER   | Quartier Verrerie Rondes RIVE DE GIER          |  |
| <b>SSP4056036</b> M. Soulard<br>Quartier "Verchères" RIVE DE GIER                        |  |  |

## LISTE DES SITES BASOL (À MOINS DE 500 MÈTRES)

BASE DE DONNÉES DE POLLUTION DES SOL

Aucun site BASOL a moins de 500 mètres

## LISTE DES SITES ICPE (À MOINS DE 500 MÈTRES)

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

| 32 rue Claude DRIVON 42800 Rive-de-Gier        |   | 83 mètres  |
|--|---|------------|
| METOVER  |   |            |
|  | https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0010500216 |            |
| rue de Gier - quai C.Desmoulins 428            | 00 Rive-de-Gier   | 267 mètres |
| SSFR   |   |            |
| Non Seveso                                     | https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006103379 |            |
| Usine INDUSTEEL - 118 rue des Etair            | ngs - BP 368 42800 Rive-de-Gier   | 276 mètres |
| GIE SLR-OXYTEC CHATEAUNEUF                     |   |            |
|  | https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006111419 |            |
| Chemin du Gourd Marin 42800 Rive-de-Gier 276 m |   | 276 mètres |
| OCCAZ AUTO PIECES                              |   |            |
|  | https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006112898 |            |

| 20 rue de la Vallée de Couzon 42800 Rive-de-Gier |   | 276 mètres |
|--|---|------------|
| RUHL   | Fabrication de machines et équipements n.c.a.                                   |            |
|  | https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006114643 |            |



Préfecture : Loire Commune : RIVE DE GIER

## Déclaration de sinistres indemnisés

en application du IV de l'article L 125-5 du Code l'environnement

Adresse de l'immeuble

18 Rue Claude Drivon 42800 RIVE DE GIER

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe

Cochez les cases OUI ou NON

Arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophes au profit de la commune si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à chacun des événements

| Catastrophe naturelle             | Début      | Fin        | Arrêté     | Jo du      | Indemnisation |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Glissement de Terrain             | 07/01/1994 | 07/01/1994 | 12/04/1994 | 29/04/1994 | OUI ONON      |
| Glissement de Terrain             | 01/05/1983 | 31/05/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 | OUI ONON      |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/10/2024 | 20/10/2024 | 31/10/2024 | 05/11/2024 | OUI ONON      |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/05/2021 | 11/05/2021 | 09/07/2021 | 20/07/2021 | OUI ONON      |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/05/2018 | 07/06/2018 | 17/09/2018 | 20/10/2018 | OUI ONON      |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/11/2008 | 02/11/2008 | 24/12/2008 | 31/12/2008 | OUI ONON      |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 | 02/12/2003 | 12/12/2003 | 13/12/2003 | OUI ONON      |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/1997 | 11/06/1997 | 17/12/1997 | 30/12/1997 | OUI ONON      |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/07/1993 | 06/07/1993 | 26/10/1993 | 03/12/1993 | OUI ONON      |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/05/1983 | 31/05/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 | OUI ONON      |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 | OUI ONON      |
| Poids de la Neige                 | 26/11/1982 | 28/11/1982 | 15/12/1982 | 22/12/1982 | OUI ONON      |
| Tempête                           | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 | OUI ONON      |

| Etabli le : |                        |
|-------------|------------------------|
|             | Nom et visa du vendeur |
| 21/04/2025  |                        |
|             |                        |
|             | Visa de l'acquéreur    |

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.georisques.gouv.fr



Liberté Égalité Fraternité



**QUE FAIRE** EN CAS DE...

Le séisme est le risque naturel majeur potentiellement le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets et effondrement de bâtiments) qu'indirects (mouvements de terrain, tsunami, etc.).

# SÉISME?

## Avant les secousses, préparez-vous

- REPÉREZ les endroits où vous protéger : loin des fenêtres, sous un meuble solide
- FIXEZ les appareils et meubles lourds pour éviter qu'ils ne soient projetés ou renversés
- PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72H avec les objets et articles essentiels
- FAITES RÉALISER UN DIAGNOSTIC de vulnérabilité de votre bâtiment



- ABRITEZ-VOUS PRÈS D'UN MUR, d'une structure porteuse ou sous des meubles solides
- ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES pour éviter les bris de verre
- Si vous êtes en rez-de-chaussée ou à proximité d'une sortie, **ÉLOIGNEZ-VOUS DU BÂTIMENT**
- NE RESTEZ PAS PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES ou d'ouvrages qui pourraient s'effondrer (ponts, corniches, ...)
- EN VOITURE, NE SORTEZ PAS et arrêtez-vous à distance des bâtiments
- RESTEZ ATTENTIF: après une première secousse, il peut y avoir des répliques



#### Après les secousses



#### SORTEZ DU BÂTIMENT,

évacuez par les escaliers et éloignez-vous de ce qui pourrait s'effondrer



#### **ELOIGNEZ-VOUS**

**DES CÔTES** et rejoignez les hauteurs : un séisme peut provoquer un tsunami



#### **EVITEZ DE TÉLÉPHONER**


afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



#### RESTEZ À L'ÉCOUTE

des consignes des autorités

## Information des acquéreurs et des locataires sur le risque radon



Exemple de la carte des zones à potentiel radon des sols pour la France métropolitaine

Le potentiel radon des sols de RIVE-DE-GIER (42800) est significatif (zone 3)

#### Qu'est-ce que le radon?

Le radon est un gaz radioactif naturel inodore, incolore et inerte chimiquement. Il est issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents dans le sol et les roches.

Le radon est présent partout : dans l'air, le sol, l'eau avec une concentration très variable d'un lieu à l'autre suivant de nombreux facteurs : pression, température, porosité, ventilation...

Dans l'air extérieur, le radon se dilue rapidement et sa concentration moyenne reste généralement très faible. Par contre, dans les espaces clos comme les bâtiments, il peut s'accumuler et atteindre parfois des concentrations élevées.

Les zones les plus concernées par des niveaux élevés de radon dans les bâtiments sont celles ayant des formations géologiques naturellement riches en uranium (sous-sols granitiques et volcaniques).

La concentration en radon se mesure en becquerel par mètre cube d'air (Bq/m³) et le niveau moyen de radon dans l'habitat français est inférieur à 100 Bq/m³. Il existe néanmoins d'importantes disparités liées aux caractéristiques du sol, mais aussi du bâtiment et de sa ventilation. La concentration varie également selon les habitudes de ses occupants en matière d'aération et de chauffage.

#### Quel est le **risque** pour la santé ?

Le radon est classé comme cancérogène certain pour le poumon depuis 1987 (Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS). En effet, le radon crée, en se désintégrant, des descendants solides radioactifs (polonium, bismuth, plomb) qui peuvent se fixer sur les aérosols de l'air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation.

À long terme, l'inhalation du radon conduit à augmenter le risque de développer un cancer du poumon. Cette augmentation est proportionnelle à l'exposition cumulée tout au long de sa vie.

En France, le radon est la seconde cause de cancer du poumon, après le tabac, et on estime qu'environ 3000 décès par an lui sont imputables. Qui plus est, pour une même exposition au radon, le risque de développer un cancer du poumon est environ 20 fois plus élevé pour un fumeur que pour un non-fumeur.

#### Comment connaître l'exposition au radon dans son habitation ?

Le seul moyen de connaître son niveau d'exposition au radon est de le mesurer grâce à des détecteurs (dosimètres radon) pendant au moins de 2 mois en période de chauffe (mi-septembre à fin avril) dans les pièces aux niveaux les plus bas occupés (séjour et chambre de préférence). En effet, le radon provenant principalement des sols sous les bâtiments, les expositions les plus élevées se situent généralement dans les lieux de vie les plus proches du sol.

Les détecteurs sont commercialisés et analysés par des laboratoires spécialisés (renseignements disponibles sur les sites internet mentionnés dans les contacts utiles ci-dessous). Des détecteurs peuvent également être mis à disposition ponctuellement lors de campagnes de prévention (renseignements auprès de sa commune, de l'Agence Régionale de Santé (ARS) ou de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL)).

Il est recommandé d'avoir un niveau de radon dans son logement inférieur au niveau de référence fixé à 300 Bg/m<sup>3</sup>, et plus généralement, le plus bas raisonnablement possible.

#### Comment réduire l'exposition au radon dans son habitation ?

Des solutions techniques existent pour réduire la concentration en radon dans son habitation :

- Aérer quotidiennement son domicile par l'ouverture des fenêtres au moins 10 minutes par jour ;
- Ne pas obstruer les entrées et les sorties d'air, quand elles existent, et les nettoyer régulièrement ; Veiller à l'entretien régulier du système de ventilation, quand il existe, et à changer les filtres régulièrement.

Les travaux d'aménagement suivants permettent également de réduire la concentration en radon dans son habitation :

- Assurer l'étanchéité de l'interface entre le bâtiment et le sol vis-à-vis du passage du radon (fissures, joints sol/mur, passages des réseaux);
- Améliorer, rétablir ou mettre en œuvre une ventilation naturelle ou mécanique dans le soubassement de son domicile.

Les solutions techniques sont à choisir et à adapter à son bâtiment. Aussi, il est conseillé de faire appel à des professionnels du bâtiment qui pourront réaliser un diagnostic de la situation et aider à choisir les solutions les plus adaptées. Une fois ces solutions mises en œuvre, il est recommandé de vérifier leur efficacité en réalisant de nouvelles mesures de radon.

#### Le potentiel radon des sols

Le potentiel radon des sols représente la capacité du sol à émettre du radon. Il prend en compte la richesse en uranium et radium présents dans les roches du sous-sol, la porosité du sol ainsi que plusieurs facteurs géologiques particuliers pouvant favoriser la remontée du radon vers la surface comme les failles, les cavités souterraines, les zones minières...

Il ne permet pas de connaître la concentration dans son habitation et donc son exposition réelle au radon qui dépend aussi de la qualité de la construction et de son mode de vie. Il permet toutefois d'émettre certaines recommandations selon son intensité.

#### Recommandations pour une commune à potentiel radon significatif (zone 3)

Il est recommandé de procéder au mesurage du radon dans son logement dans des pièces aux niveaux les plus bas occupés. Le nombre de détecteurs à placer dépend de la surface du bâtiment, avec a minima deux détecteurs à positionner de préférence dans le séjour et une chambre.

Si les **résultats sont inférieurs au niveau de référence de 300 Bq/m³**, aucune action particulière n'apparaît aujourd'hui nécessaire, à l'exception des bonnes pratiques en termes de qualité de l'air intérieur de son logement (aération quotidienne de son logement par ouverture des fenêtres au moins dix minutes par jour, pas d'obstruction des systèmes de ventilation...).

Si les résultats dépassent légèrement le niveau de référence, il est recommandé de mettre en œuvre des solutions techniques pour réduire l'exposition au radon dans son habitation. De nouvelles mesures sont à réaliser à l'issue de la réalisation des travaux pour vérifier leur efficacité.

Si les **résultats dépassent fortement le niveau de référence** (> 1000 Bq/m³), il est fortement recommandé de mettre en œuvre des solutions techniques pour réduire l'exposition au radon dans son habitation. Les solutions sont à choisir et à adapter au bâtiment. Aussi, il est conseillé de faire appel à des professionnels du bâtiment qui pourront réaliser un diagnostic de la situation et aider à choisir les solutions les plus adaptées. Ces solutions peuvent être mises en œuvre progressivement en fonction des difficultés de réalisation ou de leur coût. À l'issue des travaux, il convient de réaliser de nouvelles mesures de radon pour vérifier leur efficacité.

Quel que soit le niveau de radon mesuré dans son logement, si des travaux de rénovation énergétique sont engagés (changement des fenêtres...), il convient de s'assurer du maintien d'un taux de renouvellement de l'air suffisant et d'aérer quotidiennement son logement par ouverture des fenêtres au moins dix minutes par jour. De nouvelles mesures de radon sont également conseillées pour connaître l'évolution de sa situation.

#### Pour en savoir plus - contacts utiles

Ministère de la transition écologique et solidaire : www.georisques.gouv.fr Ministère des solidarités et de la santé : www.solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/radon Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : www.cohesion-territoires.gouv.fr/radon

#### Au niveau régional :

ARS (santé, environnement) : www.ars.sante.fr
DREAL (logement) : www.developpement-durable.gouv.fr/Liste-des-21-DREAL

#### Informations sur le radon :

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (risque, mesure) : www.irsn.fr/radon Centre scientifique et technique du bâtiment (solutions techniques) : extranet.cstb.fr/sites/radon/