

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

En application de la Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 236 (V)

Réf dossier n° 56780



DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Type de bien: Maison T/4

Adresse du bien :

563 AVENUE DE LA RESISTANCE

38920 CROLLES

Donneur d'ordre

SCP AXIOJURIS-LEXIENS 20 BD EUGENE DERUELLE LE BRITANNIA BAT A 69003 LYON 03

> Date de mission 28/03/2025

Propriétaire

Opérateur Céline POTIGNON



RAPPORT DE SYNTHESE

Les présentes conclusions sont indiquées à titre d'information. Seuls les rapports réglementaires complets annexes comprises pourront être annexés à l'acte authentique.

Date d'intervention: 28/03/2025

Opérateur : Céline POTIGNON

Localisation de l'immeuble		Propriétaire
Type: Maison T/4	Etage : na	Civilité : Monsieur
Adresse : 563 AVENUE DE LA RESISTANCE	N° lot(s) : na Lots divers : na	Nom : Adresse :
Code postal : 38920	Section cadastrale : AH270/127	
Ville : CROLLES	N° parcelle(s) : na N° Cave : na	Code postal : Ville :

^{*} na=non affecté

CONSTAT DE PRESENCE D'AMIANTE

(Article R.1334-24 du Code de la Santé Publique; Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 ; norme NF X 46-020)

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante. L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

CERTIFICAT DE SURFACE

Surface privative : 66,62 M2

CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB

(Article L. 1334-5 à L. 1334-10 et R. 1334-10 à R. 1334-12 du Code de la Santé Publique ; norme NF X 46-030) Conclusion :

Le constat de risque d'exposition au plomb n'a pas révélé la présence de revêtement contenant du plomb.

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Etiquette: E / B (voir recommandations)

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

(Fascicule de documentation NF C 16-600)

Présence d'anomalie(s).

Le présent document ne constitue qu'une note de synthèse provisoire. Elle ne pourra en aucun cas se substituer aux rapports réglementaires complets annexes comprises et ne peut être produite qu'à titre indicatif. Elle ne pourra être valablement annexée à l'acte authentique de vente du bien concerné.

Signature opérateur :

ACTE 21 5 rue Device Tuebor nos 25 cm (hounded 101 no 10 no 1329



CERTIFICAT DE SURFACE HABITABLE

Réf dossier n° 56780

Désignation de l'immeuble

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE	PROPRIETAIRE	DONNEUR D'ORDRE
Adresse : 563 AVENUE DE LA	Qualité :	Qualité :
RESISTANCE	Nom:	Nom : SCP AXIOJURIS-LEXIENS
Code postal : 38920 Ville : CROLLES Type de bien : Maison T/4	Adresse :	Adresse : 20 BD EUGENE DERUELLE LE BRITANNIA BAT A
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Code postal :	Code postal : 69003
Section cadastrale : AH270/127	Ville :	Ville : LYON 03
		Date du relevé : 28/03/2025

Mesurage visuel

Autre:

Lot	Etage	Local	Superficies habitables	Superficies non comptabilisées	Superficies des annexes mesurées
	Rdc	Cuisine	15,18		
	Rdc	Dégagement 1	3,44	1,39	
	Rdc	Salle de bains	8,03		
	1er étage	Salle séjour	16,87		
	1er étage	Chambre 1	12,10		
	2e étage	Dégagement 2	1,32		
	2e étage	Chambre 2	5,00	5,55	
	2e étage	Chambre 3	4,68	7,15	
		TOTAL	66,62	14,09	

		_
Total des surfaces habitables	66,62 m ²	
	(soixante six mètres carrés soixante deux)	

Conformément aux 2e et 3e alinéas de l'article R.111-2 du code de la Construction et de l'Habitation, la surface habitable est égale à la surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et fenêtres. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés comportant au moins 60% de parois vitrées dans le cas des habitations individuelles, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur sous plafond inférieure à 1,80 m.

DATE DU RAPPORT : 28/03/2025 OPERATEUR : Céline POTIGNON

CACHET

SIGNATURE

ACTE 21

21 per de rette
TEL 31 M M 17 20
TAY CLUYY 1091

Since Co-24 (European as post chromate as post chromate as post chromate as post chromate



CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)

AVANT VENTE

Article L. 1334-5 à L. 1334-10 et R. 1334-10 à R. 1334-12 du Code de la Santé Publique; CREP réalisé en application de l'article L. 1334-6 du même code; arrêlé du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb, norme NF X 46-030.

Réf dossier n° 56780

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE	PROPRIETAIRE	OCCUPATION
Adresse : 563 AVENUE DE LA RESISTANCE Code postal : 38920 Ville : CROLLES Type de bien : Maison T/4 Année de construction : Antérieure à 1949	Qualité : Nom : Adresse :	L'occupant est: Présence d'enfants : NON
Section cadastrale : AH270/127	Code postal :	

B – Désignation du donneur d'ordre	
IDENTITE DU DONNEUR D'ORDRE	MISSION
Qualité : Nom : SCP AXIOJURIS-LEXIENS Adresse : 20 BD EUGENE DERUELLE LE BRITANNIA BAT A	Date de mission : 28/03/2025 Date d'émission du rapport : 28/03/2025 Documents remis : Aucun document technique fourni
Code postal : 69003 Ville : LYON 03	Accompagnateur :

C - Désignation de l'opérateur de diagnostic	
IDENTITE DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC	
Raison sociale et nom de l'entreprise : ACTE 2I Nom : Céline POTIGNON Adresse : Chez Acte 2i - 5 rue Colonel Denfert Rochereau Code postal : 38000 Ville : Grenoble	Certificat de compétence délivrée par : WECERT Adresse : SAINT HONORE AUDIT - 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE Le : 01/03/2023 N° certification : C2018-SE01-022
N° de siret : 450 755 681 00050 Signature :	Cie d'assurance : AXA N° de police d'assurance : 10592956604 Date de validité : 31/12/2025
ACTE 291 Broat product for the remaind Total and a state of the stat	Référence réglementaire spécifique utilisée : Norme NF X 46-030

APPAREIL A FLUORESCENCE X UTILISÉ		
Modèle : XLp S	N° de série de l'appareil : 92281	
Date de chargement de la source : 09/07/2021 Activité à cette date :	Nature du radionucléide : Cd 109	

Conclusion:

Le constat de risque d'exposition au plomb n'a pas révélé la présence de revêtement contenant du plomb.

46 unités de diagnostic 0,00% no	n classées 100,00% de classe 0	0,00% de classe 1	0,00% de classe 2	0,00% de classe 3	7
----------------------------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---

Nombre total de pages du rapport : 13

1/13 Dossier nº: 56780



SOMMAIRE

DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE	. 1
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	. 1
DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC	. 1
METHODES D'INVESTIGATION	. 2
APPRECIATION SUR L'ETAT GENERAL DU BIEN OBJET DE LA MISSION	. :
RELEVE DES MESURES	. 5
SYNTHESE DU RELEVE DES MESURES	. 8
ANNEXE 1 - CROQUIS DE SITUATION	. (

D - METHODES D'INVESTIGATION

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'Article L.1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de dégradation du bâti permettant d'identifier les situations d'insalubrité.

Le présent constat est réalisé en application de l'article L. 1334-6, et porte uniquement sur les revêtements privatifs du logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...).

Lorsque le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (y compris par exemple, la partie extérieure des portes palières).

Les mesures effectuées sur les unités de diagnostics sont réalisées à l'aide d'un analyseur portable permettant de déceler le plomb éventuellement présent dans les différents revêtements. Conformément à la réglementation en vigueur, l'utilisateur de cet appareil a obtenu une autorisation de détention régulière délivrée par la DGSNR (Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection). Le présent constat ne comprend pas la mise en oeuvre de méthodes destructives, ni la dépose d'éléments de la construction ou d'habillage ou le déplacement de mobilier. Un prélèvement du revêtement pour analyse chimique est effectué lorsque la mesure est impossible (éléments difficiles d'accès pour l'appareil, surfaces insuffisamment planes ou forte rugosité) ou non concluante au regard de la précision de l'appareil ou éventuellement lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1mg/cm²), mais aucune mesure n'est supérieure à 2mg/cm².

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par l'opérateur conformément à la norme NF X 46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb».

2/13



Analyseur utilisé

APPAREIL A FLUORESCENCE X			
Nom du fabricant de l'appareil	NITON		
Autorisation ASN (DGSNR)	N° : OF PCR- 2009/001	Date d'autorisation : 2	4/06/2022
ACCUSED TO SERVICE SPACE SPACE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE SPACE SPACE STATE OF THE SERVICE SPACE SP	Date de fin de validité	de l'autorisation : 23/06	/2027
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	M. Damien Jean-Marc	M. Damien Jean-Marc FANTINI	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	M. Damien Jean-Marc FANTINI		
Fabricant de l'étalon		n° NIST de l'étalon	
Concentration	mg/cm2	Incertitude	mg/cm2
Várification de la justices de l'emperail en début de CDED	D-1 00/00/000F	n° de la mesure	0
Vérification de la justesse de l'appareil en début du CREP	Date: 28/03/2025	concentration	1 mg/cm2
Visitionalism de la instance de l'accessil en fir du ODED	D-4 00/00/0005	n° de la mesure	99
Vérification de la justesse de l'appareil en fin du CREP	Date: 28/03/2025	concentration	1 mg/cm2
Vérification de la justesse de l'appareil si une remise sous	Data - Cana abiat	n° de la mesure	
tension a lieu	Date : Sans objet	concentration	mg/cm2

Laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	
Nom du contact	Sans objet
Coordonnées	
Référence du rapport d'essai	Sans objet
Date d'envoi des prélèvements	Sans objet
Date de réception des résultats	Sans objet


E – Appréciation sur l'état général du bien objet de la mission

RISQUES DE SATURNISME INFANTILE	
Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % d'unités de diagnostic de classe 3	NON
L'ensemble des locaux objets du présent constat présente au moins 20 % d'unités de diagnostic de classe 3	NON
SITUATIONS DE DEGRADATION DU BATI	
Plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré	NON
Traces importantes de coulure ou de ruissellement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'un même local	NON
Plusieurs unités de diagnostic d'un même local recouvertes de moisissures ou de tâches d'humidité	NON

Dossier n°: 56780



SCHEMA TYPE DE LA PIECE



Mur A: Mur d'accès au local

Mur B: Mur gauche Mur C: Mur du fond Mur D: Mur droit

Abréviations : G=gauche, D=droite, H=Haut, B=bas, Int=intérieur, Ext=extérieur Fen=fenêtre M=milieu

La zone plafond est indiquée en clair sur le croquis de situation.

Abréviations :

Cla: classement NV : Non visible ND: Non dégradé EU: Etat d'usage DE: Dégradé

int=intérieur ext=extérieur D=droit G=gauche Fen=fenêtre M=milieu P=porte

1 Fenêtre1 : fenêtre la plus à gauche sur le pan de mur mentionné. 1 Fenêtre2 : 2º mesure sur la fenêtre la plus à gauche

1 Porte1: idem

non visible : si le revêtement contenant du plomb (peinture par exemple) est manifestement situé en dessous d'un revêtement sans plomb (papier peint par exemple), la description de l'état de conservation de cette peinture peut ne pas être possible

état d'usage : c'est-à-dire présence de dégradations d'usage couramment rencontrées dans un bien régulièrement entretenu (usure par friction, traces de chocs, microfissures ...) : ces dégradations ne génèrent pas spontanément des poussières ou des écailles

dégradé: c'est-à-dire présence de dégradations caractéristiques d'un défaut d'entretien ou de désordres liés au bâti, qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles (pulvérulence, écaillage, cloquage, fissures, faïençage, traces de grattage, lézardes).

Dossier nº: 56780 4/13



F - Relevé des mesures

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
Calibra	ge début									
0						POS	1			

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
RDC C	UISINE									
1	Α	embrasure1 porte	Plâtre	Peinture		NEG	0,4		0	
2	Α	embrasure2 porte	Plâtre	Peinture		NEG	0,3		0	
3	Α	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,3		0	
4	Α	mur bas	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,3		0	
5	В	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
6	В	mur bas	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,4		0	
7	С	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
8	С	mur bas	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,5		0	
9	D	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,2		0	
10	D	mur bas	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,5		0	
11	Α	volet1 ext	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
12	Α	volet2 ext	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
13	Α	volet1 int	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
14	Α	volet2 int	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
15	Α	embrasure1 fen	Plåtre	Peinture		NEG	0,1		0	
16	Α	embrasure2 fen	Plâtre	Peinture		NEG	0,4		0	
17	Α	allège1	Plâtre	Peinture		NEG	0,4		0	
18	Α	allège2	Plâtre	Peinture		NEG	0,2		0	
-	Nombre t	otal d'UD	8	Nbre d'u class		0	Pour	centage de cla	sse 3	0%

	Nombre to	otal d'UD	4	Nbre d'ui		0	Pour	centage de cla	sse 3	0%
26	D	mur bas	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,2		0	
25	D	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,1		0	
24	С	mur bas	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,5		0	
23	C	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,1		0	
22	В	mur bas	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,1		0	
21	В	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
20	Α	mur bas	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,3		0	
19	Α	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,5		0	
RDC D	ÉGAGEM	ENT 1								
N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
RDC S	ALLE DE	BAINS								
27	А	huisserie1 porte	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
28	Α	huisserie2 porte	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
29	A	porte1	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,1		0	
30	Α	porte2	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,1		0	
ı	Nombre total d'UD 2		2	Nbre d'unités de classe 3		0	Pour	centage de cla	isse 3	0%

N° Mes	Zone	Únité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
1ER ÉT	AGE SA	LLE SÉJOUR								
31	Α	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
32	Α	mur bas	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,2		0	
33	В	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,2		0	
34	В	mur bas	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,4		0	
35	С	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,1		0	
36	С	mur bas	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,5		0	
37	D	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,1		0	
38	D	mur bas	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,1		0	
39	С	volet1 ext	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
40	С	volet2 ext	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	

Dossier n°: 56780 5/13



N	Nombre total d'UD		7	Nbre d'unités de classe 3	0	Pourcentag	je de classe 3	0%
46	С	allège2	Plâtre	Peinture	NEG	0,4	0	
45	С	allège1	Plâtre	Peinture	NEG	0,1	0	
44	С	embrasure2 fen	Plâtre	Peinture	NEG	0,1	0	
43	С	embrasure1 fen	Plâtre	Peinture	NEG	0,3	0	
42	C	volet2 int	Bois	Peinture	NEG	0,2	0	
41	С	volet1 int	Bois	Peinture	NEG	0,2	0	

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
IER É1	TAGE CH	AMBRE 1								
47	Α	huisserie1 porte	Bois	Peinture		NEG	0,4	6	0	
48	Α	huisserie2 porte	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
49	Α	porte1	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,5		0	
50	Α	porte2	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,3		0	
51	Α	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
52	Α	mur bas	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,1		0	
53	В	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,2		0	
54	В	mur bas	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,4		0	
55	С	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,3		0	
56	С	mur bas	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,4		0	
57	D	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,2		0	
58	D	mur bas	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,2		0	
59	С	volet1 ext	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	į.
60	С	volet2 ext	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
61	С	volet1 int	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
62	С	volet2 int	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
63	С	embrasure1 fen	Plâtre	Peinture		NEG	0,4		0	
64	С	embrasure2 fen	Plâtre	Peinture		NEG	0,5		0	
65	С	allège1	Plâtre	Peinture		NEG	0,3		0	
66	С	allège2	Plâtre	Peinture		NEG	0,2		0	
1	Nombre to	otal d'UD	9	Nbre d'u class		0	Pour	centage de cla	sse 3	0%

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
2E ÉTA	GE DÉG	AGEMENT 2								
67	A	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,1		0	
68	Α	mur bas	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,3		0	
69	В	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,3		0	
70	В	mur bas	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,5		0	
71	С	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,2		0	
72	С	mur bas	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,4		0	
73	D	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,1		0	
74	D	mur bas	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,1		0	
1	Nombre total d'UD 4		4	Nbre d'unités de classe 3		0	Pour	centage de cla	sse 3	0%

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat
2E ÉTA	GE CHAN	MBRE 2								
75	Α	huisserie1 porte	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
76	А	huisserie2 porte	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
77	Α	porte1	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,2		0	
78	A	porte2	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,5		0	
79	A	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,2		0	
80	Α	mur bas	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,2		0	
81	В	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,2		0	
82	В	mur bas	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,2		0	
83	С	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,3		0	
84	С	mur bas	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,3		0	
85	D	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,3		0	
86	D	mur bas	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,3		0	
1	Nombre to	otal d'UD	6	Nbre d'u class		0	Pour	centage de cla	sse 3	0%

Dossier n°: 56780 6/13



N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
2E ÉTA	AGE CHAI	MBRE 3								
87	Α	huisserie1 porte	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
88	Α	huisserie2 porte	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
89	Α	porte1	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,2		0	
90	Α	porte2	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,3		0	
91	Α	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,3		0	
92	Α	mur bas	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,5		0	
93	В	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,2		0	
94	В	mur bas	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,4		0	
95	С	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,1		0	
96	С	mur bas	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,3		0	
97	D	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,3		0	
98	D	mur bas	Plâtre	Peinture	<1m.	NEG	0,3		0	
ı	Nombre to	otal d'UD	6	Nbre d'u	100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0	Pour	centage de cla	sse 3	0%

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
Calibra	ge fin									
99						POS	1			

Les n° de mesures commençant par la lettre P correspondent à des prélèvements. Leur concentration est exprimée en mg/g, le seuil positif est de 1.5 mg/g.

RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE SUR LA PRESENCE EVENTUELLE DE PLOMB DANS LES PARTIES COMMUNES

En sus du présent rapport, afin que le propriétaire vendeur soit exonéré de la garantie de vices cachés que pourrait constituer la présence de revêtements contenant du plomb à une concentration > 1mg/cm² dans les parties communes, il doit impérativement fournir à l'acquéreur un «Constat des Risques d'Exposition au Plomb» (CREP) portant sur les parties communes. Lorsque le bien ne fait pas partie d'un ensemble immobilier comprenant des parties communes, il n'y a pas lieu de prendre en compte cette remarque.

Durée de validité

Si le présent constat révèle la présence de revêtements contenant du plomb avec une concentration supérieur à 1mg/cm², il doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de toute promesse unilatérale de vente ou d'achat ou de contrat réalisant ou constatant la vente d'un immeuble et moins de six ans à la date de signature de tout nouveau contrat de location. Passé ce délai, le constat devra être actualisé.

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement et avec l'autorisation écrite préalable de son auteur.

Dossier n°: 56780 7/13



Tous les locaux ont été visités :

OUI
 001

⋈ NON

Liste des locaux visités : Cuisine, Dégagement 1, Salle de bains, Salle séjour, Chambre 1, Dégagement 2, Chambre 2, Chambre 3, Toiture, Façades

Locaux et parties de l'immeuble bâti non visités

Local ou partie de l'immeuble bâti	Motif	
Placard	encombré	
Cave	Inondée	

RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE CONCERNANT LES LOCAUX OU PARTIES D'IMMEUBLE NON VISITES

En cas de mention de locaux ou de parties d'immeuble non visités et ce quel qu'en soit le motif, nous attirons l'attention du propriétaire ou du donneur d'ordre sur le fait que pour s'exonérer de la garantie de vices cachés et pour éviter leurs éventuelle mise en évidence ultérieure, il est recommandé de rendre accessible à l'opérateur tous les locaux n'ayant pu être examinés au jour de la visite. A la demande expresse du propriétaire ou du donneur d'ordre, l'opérateur se tient à sa disposition pour une mission complémentaire visant à lever ces réserves.

G - SYNTHESE DU RELEVE DES MESURES

Nombre total d'unités de diagnostic : 46

Pourcentage respectif des unités de diagnostic de classe 0, 1, 2 et 3 par rapport au nombre total d'unités de diagnostic :

Concentration en plomb	Type de dégradation	Classement	% des unités de diagnostic
< 1mg/cm² (ou < 1,5 mg/g)		0	100%
-	Non dégradé (ND) ou non visible (NV)	1	0%
>= 1mg/cm²	Etat d'usage (EU)	2	0%
(ou >= 1,5 mg/g)	Dégradé (DE)	3	0%

Classement des unités de diagnostic

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant :

	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	46	0	46	0	0	0
%	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

DATE DU RAPPORT : 28/03/2025 OPERATEUR : Céline POTIGNON

CACHET

SIGNATURE


ACTE 21 5 nos De dell'Estrema 38 però chientida 150 con 150 con 150 160 con 150 con 150 16 S rue Dy Jul (Subaran 30 procupation 10C-04 st 50 4) 29 10C 54 st 70 4) 29 10C 54 st 70 4) 10 01

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par WECERT (SAINT HONORE AUDIT - 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE).

Dossier n°: 56780 8/13




ANNEXE 1 - CROQUIS DE SITUATION



Rdc

Dossier n°: 56780 9/13






1er étage

Dossier n°: 56780





2e étage

Dossier n°: 56780 11/13



Sous sol

Dossier n°: 56780



Extérieur

Dossier n°: 56780



PRE-RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

POUR L'ETABLISSEMENT DU CONSTAT ETABLI A L'OCCASION DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE BATI

Selon les prescriptions de la norme NF X 46-020 du 5 août 2017 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

En application de l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique, de l'article R. 1334-15

du décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 26 juin 2013 modifiant les arrêtés du 12 décembre 2012 listes A et B,

des articles R 1334-20 et R 1334-21

Réf dossier n° 56780

A - Désignation de l'immeuble

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE **PROPRIETAIRE** Documents remis: Aucun Adresse: 563 AVENUE DE LA RESISTANCE document technique fourni Qualité: Code postal: 38920 Nom: Ville: CROLLES Laboratoire accrédité Catégorie bien : Habitation (maison individuelle) Adresse: COFRAC: Date permis de construire : Antérieure au 1er Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud Est SAS janvier 1949 Type de bien : Maison T/4 N°: 1-1591 2, rue Chanoine Ploton CS Code postal: 40265 Section cadastrale: AH270/127 F-42016 ST ETIENNE Ville: CEDEX 1

B - Désignation du commanditaire

IDENTITE DU COMMANDITAIRE	MISSION
Qualité : Nom : SCP AXIOJURIS-LEXIENS Adresse : 20 BD EUGENE DERUELLE LE BRITANNIA BAT A	Date de commande : 28/03/2025 Date de repérage : 28/03/2025 Date d'émission du rapport : 28/03/2025
Code postal : 69003 Ville : LYON 03	Accompagnateur :

C - Désignation de l'opérateur de diagnostic

est W 10034 9 No. 100 SPERMENT W	00 142 52 E NO 753914 5 19895 - 22
Raison sociale et nom de l'entreprise : ACTE 2I	Certification de compétence délivrée par : WECERT Adresse : SAINT HONORE AUDIT - 16, rue Villars- 57 100
Nom : Céline POTIGNON	THIONVILLE
Adresse : Chez Acte 2i - 5 rue Colonel Denfert Rochereau	Le : 01/03/2023 N° certification : C2018-SE01-022
Code postal : 38000 Ville : Grenoble	Cie d'assurance : AXA
Code postar : Door Ville : Cremoble	N° de police d'assurance : 10592956604
	Date de validité : 31/12/2025
N° de siret : 450 755 681 00050	Référence réglementaire spécifique utilisée :
	Norme NF X46-020

Conclusion:

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante.

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

Objet de la mission : dresser un constat de présence ou d'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante et déterminer si le bien présente un danger potentiel ou immédiat pour les occupants et les professionnels du bâtiment amenés à effectuer des travaux lié à une exposition à l'amiante

Nombre total de pages du rapport : 12


Dossier n°: 56780 1/12



SOMMAIRE

DESIGNATION DE L'IMMEUBLE	. 1
DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC	. 1
CONDITIONS D'EXECUTION DE LA MISSION	. 2
PROCEDURES DE PRELEVEMENT	. :
FICHE DE REPERAGE	. 4
ANNEXE 1 - PLANCHE DE REPERAGE USUEL	. 8

SCHEMA TYPE DE LA PIECE



Mur A: Mur d'accès à la pièce

Mur B : Mur gauche Mur C : Mur du fond Mur D : Mur droit

Abréviations : G=gauche, D=droite, H=Haut, B=bas, Int=intérieur, Ext=extérieur Fen=fenêtre M=milieu

CONDITIONS D'EXECUTION DE LA MISSION

Le présent repérage se limite aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire entraînant réparation, remise en état ou ajout de matériau ou faisant perdre sa fonction au matériau (technique, esthétique...).
La recherche ne concernera donc que les zones visibles et accessibles.

La recherche est réalisée sans démontage hormis le soulèvement de plaques de faux-plafond ou trappes de visites mobiles. En cas de présence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, l'opérateur préconise des investigations complémentaires et émet des réserves appropriées. En conséquence :

- aucun sondage ou prélèvement ne peut être réalisé sur des matériaux comme les conduits de fluide, les panneaux assurant l'habillage d'une gaine ou d'un coffre, les panneaux de cloisons, les clapets ou volets coupe-feu, les panneaux collés ou vissés assurant une étanchéité...
- les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.

Sont considérés comme faux plafonds, les éléments rapportés en sous face d'une structure portante et à une certaine distance de celle-ci, constitués d'une armature suspendue et d'un remplissage en panneaux légers discontinus formant une trame

Ne sont pas considérés comme faux plafonds, les faux plafonds constitués de :

- Plâtre enduits sur béton hourdis
- Plâtre enduits sur grillage, lattes de bois, briquettes de terre cuite ou baculas
- Plâtre préfabriqué en plaques fixées sur ossature (staff, plaque de plâtre) destinées à recevoir une peinture.

Dossier n°: 56780 2/12



MODALITES DE REALISATION DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES

La quantité et la localisation des investigations approfondies sont définies par l'opérateur de repérage en fonction des conditions d'accès aux matériaux ou produits, et du nombre de sondages à réaliser selon l'Annexe A de la norme

NF X 46-020. L'opérateur de repérage réalise les investigations approfondies non destructives nécessaires et définit le nombre et l'emplacement des investigations approfondies destructives qui permettent de rendre accessibles les parties d'ouvrages à inspecter.

Les investigations approfondies, réalisées par l'opérateur de repérage, une entreprise de travaux, une régie, mandatée par le donneur d'ordre, doivent respecter le cadre juridique prévu aux articles relatifs au risque amiante du code du travail et en particulier à ceux relatifs à la prévention des risques lors d'intervention sur des matériaux susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.

Exemples d'investigations approfondies :

□ non destructives : déposer une trappe d'accès, soulever un faux-plafond (n'implique aucune dégradation) ;

Lorsque, dans des cas très exceptionnels certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant le début de l'intervention, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires à réaliser.

Procédures de prélèvement

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en application des dispositions de la norme NF X 46-020. L'opérateur délimite une zone d'intervention avant de procéder au prélèvement et applique un fixateur afin de limiter l'émission de fibres d'amiante. Des outils de prélèvement propres et adaptés sont utilisés de manière à générer un minimum de poussière et éliminer tout risque de contamination croisée lors de l'intervention.

L'échantillon doit être suffisant pour permettre une description macroscopique, une analyse et une contre-analyse. Une fois prélevé l'échantillon est immédiatement conditionné dans un double emballage individuel hermétique et l'identification est portée de manière indélébile sur l'emballage dès le prélèvement réalisé. Le point de prélèvement est stabilisé après l'opération à l'aide d'un fixateur.

Une brumisation ou une imprégnation par de l'eau des matériaux ou produits à sonder ou à prélever est éventuellement pratiquée à l'endroit du prélèvement ou du sondage. Le ou les secteurs où ils ont été éventuellement effectués sont nettoyés et stabilisés après intervention.

Pour les prélèvements et sondages sur des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, l'opérateur de repérage nettoie sa zone d'intervention et élimine les débris résultant de son intervention.

MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE

D'une manière générale, les personnes autres que l'opérateur de repérage doivent être éloignées du lieu d'intervention, quelle que soit l'étape en cours. En cas de besoin, les locaux concernés doivent être évacués et des mesures d'isolement peuvent être préconisées.

MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Tout au long de sa mission, l'opérateur de repérage assure sa propre protection par la mise en place d'une protection individuelle adaptée.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible une protection est mise en place afin d'assurer un nettoyage de la zone d'intervention. Une fiche d'accompagnement des prélèvements reprenant l'identification, est transmise au laboratoire.

Pour permettre une parfaite traçabilité ainsi que leur comptabilité, les prélèvements sont repérés sur un croquis ou un plan de repérage. L'opérateur utilise des gants jetables ainsi qu'un équipement de protection individuelle à usage unique.

Pour chacun des sondages, dès lors que le matériel utilisé implique un contact direct, il est également utilisé des gants à usage unique et des outils propres ou soigneusement nettoyés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Les outils utilisés pour les sondages sont dans la mesure du possible à usage unique. Lorsque cela n'est pas possible, un processus de nettoyage de la totalité de l'outil est mis en œuvre (y compris le porte-lame) afin d'éviter une contamination d'un matériau à un autre.

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition (art. R.1334-19 du décret 2011-629 du 3 juin 2011) ni du repérage avant travaux (Norme NF X 46-020 du 5 août 2017).

Dossier n°: 56780 3/12



FICHE DE REPERAGE

	Composant	Partie de composant	Réf.	Etat	décision	Recommandation Comment/Localisation
Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant
-	Néant	Néant Néant	Néant Néant Néant	Néant Néant Néant Néant		

Dossier n°: 56780 4/12



Légende			
AT	Marquage (AT) = marquage caractéristique d'un matériau ou produit amianté		
NT	Marquage (NT) = marquage caractéristique d'un matériau ou produit non amianté		
DC	DC = Document consulté (mentionnant la présence d'un matériau ou produit amianté)		
JP	Jugement personnel		
MSA	MSA (matériau sans amiante) = matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
ITA	Impossibilité Technique d'Accès ou inaccessible sans travaux destructifs ou inaccessible directement (pas de moyen d'accès)		
CCTP, DOE	Cahier des Clauses Techniques Particulières, Dossier des Ouvrages Exécutés		
Colonne Réf.	IA : investigation approfondie, P : prélèvement, R : repérage, S : sondage		
ZPSO	ZPSO=Zone Présentant une Similitude d'Ouvrage		
Liste A			
CAS 1	L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un détai maximal de trois ans à compter de la date de remise au		
Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux	propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.		
CAS 2	La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article		
Surveillance du niveau d'empoussièrement	R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rappo repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui ré les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contr accusé de réception.		
CAS 3	Les travaux de retrait ou de confinement mentionnés sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des		
Travaux	mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.		
Liste B			
EP EP			
Evaluation Périodique	Cette évaluation périodique consiste à : a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ; b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.		
AC1	Le propriétaire devra mettre en œuvre une action corrective de premier niveau qui consiste à :		
Action Corrective de 1er niveau	a) rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer; b) procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante; c) veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone; d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation.		
AC2	Le propriétaire devra mettre en œuvre une action corrective de second niveau de telle sorte que le		
Action Corrective de 2nd niveau	matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation. Cette action corrective de second niveau consiste à : a) prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique; b) procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée; c) mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque; d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.		

Dossier n°: 56780 5/12



Locaux et parties de l'immeuble bâti non visités

Local ou partie de l'immeuble bâti	Motif
2e étage Placard	encombré
Sous sol Cave	Inondée

RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE CONCERNANT LES LOCAUX OU PARTIES D'IMMEUBLE NON VISITES

Les obligations réglementaires du propriétaire prévues aux articles R.1334-15 à R.1334-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies. En cas de mention de locaux ou de parties d'immeuble non visités et ce quel qu'en soit le motif, nous attirons l'attention du propriétaire ou du donneur d'ordre sur le fait que pour s'exonérer de la garantie de vices cachés et pour éviter leurs éventuelle mise en évidence ultérieure, il est recommandé de rendre accessible à l'opérateur tous les locaux n'ayant pu être examinés au jour de la visite. A la demande expresse du propriétaire ou du donneur d'ordre, l'opérateur se tient à sa disposition pour une mission complémentaire visant à lever ces réserves.

Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments non contrôlés

Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments non contrôlés	Motif	
Néant	Néant	

Liste des locaux visités et revêtements en place au jour de la visite

Local	Plancher	Murs, cloisons, poteaux	Plafonds
Rdc Cuisine	carrelage	peinture	lambris
Dégagement 1	carrelage	peinture	peinture
Salle de bains	carrelage	carrelage	lambris
1er étage Salle séjour	parquet flottant	crépi	lambris
Chambre 1	parquet flottant	papier peint	lambris
2e étage Dégagement 2	parquet flottant	crépi	lambris
Chambre 2	parquet flottant	papier peint	lambris
Chambre 3	parquet flottant	papier peint	lambris
Extérieur Toiture			
Façades			

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement et avec l'autorisation écrite préalable de son auteur.

DATE DE SIGNATURE DU RAPPORT : 28/03/2025 OPERATEUR : Céline POTIGNON

CACHET

SIGNATURE

ACTE 21 5 rea Compatition consults 14 Constitute 11 to 114 Constitute 11 to 114 Consults 11 to ACTE 21 Since Description of the Common Act of t

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par WECERT (SAINT HONORE AUDIT - 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE).

Dossier n°: 56780 6/12



ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.


Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org.

Dossier n°: 56780 7/12




ANNEXE 1 - PLANCHE DE REPERAGE USUEL



Rdc

Dossler n°: 56780






1er étage

Dossier n°: 56780 9/12





2e étage

Dossier n°: 56780




Sous sol

Dossier n°: 56780



Extérieur

Dossier n°: 56780 12/12



Nº: 2538E1077016I

Nº de dossier: 56780 Etabli le: 28/03/2025 Valable jusqu'au: 27/03/2035

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performanceenergetique-dpe




Adresse: 563 AVENUE DE LA RESISTANCE 38920 CROLLES

Type de bien : maison individuelle Année de construction : Avant 1948 Surface de référence : 66,62 m²

Propriétaire: Adresse:

Performance énergétique





Ce logement émet 10 kg de CO₂ par an, soit l'équivalent de 86 km parcourus en volture. Le niveau d'émissions dépend principalement des types d'énergies utilisées(bois, électricité, gaz, fioul, etc.)

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires). Voir p.3 pour voir les détails par poste.



entre

1510€

2090€

par an

prix moyen des énergies indexés sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnement compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ?

Informations diagnostiqueur ACTE 2I

Chez Acte 2i - 5 rue Colonel Denfert Rochereau 38000 Grenoble

Diagnostiqueur: POTIGNON celine


Tél: 04 38 86 43 20 Email: contact@acte2i.com

Nº de certification: C2018-SE01-022 Organisme de certification : WECERT





Schéma des déperditions de chaleur



Confort d'été (hors climatisation)*



Les caractéristiques de votre logement améliorant le confort d'été :



bonne inertie du logement



logement traversant



toiture isolée

Performance de l'isolation



Système de ventilation en place



Ventilation par ouverture des fenêtres

Production d'énergies renouvelables

équipements présents dans le logement :



pompe à chaleur

Pour améliorer le confort d'été :



Équipez les fenêtres de votre logement de volets extérieurs ou brise-soleil.

*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).

Diverses solutions existent:



chauffe eau thermodynamiqu



panneaux solaires photovoltaïques



panneaux solaires thermiques



géothermie



réseaux de chaleur vertueux



chauffage au

Montants et consommations annuels d'énergie

A LO DE PROPERTO DE LA COLONIA				THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T
Usage	consommation d'énergle (en kWh énergie primaire)		frais annuels d'énergie (fourchette d'estimation*)	répartition des dépenses
Chauffage	électricité	15279 (6643 é.f.)	entre 1190€ et 1620€	78%
Eau chaude sanitaire	électricité	3905 (1698 é.f.)	entre 300€ et 420€	20%
Refroidissement	électricité	31 (14 é.f.)	entre 0€ et 10€	0%
Eclairage	électricité	285 (124 é.f.)	entre 20€ et 40€	1%
Auxiliaires	•	0 (0 é.f.)	entre 0€ et 0€	0%
énergie totale pour les isages recensés		19501 kWh (8479 kWh é.f.)	entre 1510€ et 2090€ par an	Pour rester dans cette fourchette d'estimation, voir les recommandation

Ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19°, une climatisation réglée à 28° (si présence de clim), et une consommation d'eau chaude de 94ℓ par jour.

é.f. → énergie finale

A Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres usages (électroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabilisées.

A Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements....

Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :



Température recommandée en hiver → 19°

Chauffer à 19° plutôt que 21° c'est -17% sur votre facture soit -293€ par an



Si climatisation, température recommandée en été → 28°C

Climatiser à 28°C plutôt que 26°C, c'est en moyenne -70% sur votre facture soit -7€ par an



Consommation recommandée →94ℓ/jour d'eau chaude à 40°

- Estimation faite par rapport à la surface de votre logement
- (1-2 personnes). Une douche de 5 minute = environ 40ℓ.
- ∆ 133ℓ consommés en moins par jour,
- ∧ c'est -21% sur votre facture soit -95€ par an

astuces

- → Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
- → Chauffez les chambres à 17° la nuit.

astuces

- → Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
- → Aérez votre logement la nuit.

astuces

- → Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- → Réduisez la durée des douches.



^{*} prix moyen des énergies indexés sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnement compris)

Voir p.7 le descriptif complet et détaillé du logement et de ses équipements

	Description	Isolation
murs	Mur Est en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant) donnant sur l'extérieur, sans isolation. Mur Ouest en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant) donnant sur l'extérieur, sans isolation	insuffisante
plancher bas	Plancher bas voutains sur solives métalliques sur sous-sol non chauffé sans isolation	bonne
toiture / plafond	Plancher haut combles aménagés sous rampant donnant sur des combles habitables isolation inconnue	insuffisante
portes et fenetres	Fenêtre battante, PVC, Double Vitrage peu émissif, Persienne coulissante et volet battant PVC ou bois (e > 22 mm), protection solaire extérieure. Porte-Fenêtre battante sans soubassement, PVC, Double Vitrage peu émissif, Persienne coulissante et volet battant PVC ou bois (e > 22 mm), protection solaire extérieure. Fenêtre battante, PVC, Double Vitrage peu émissif, absence de volets. Fenêtre battante, Bois, Double Vitrage, absence de volets Porte isolée avec double vitrage	bonne

Description 1: Système de chauffage individuel. Générateur à effet joule direct (électricité), 2000. Emetteurs: panneau rayonnant ou radiateur électrique NFC, NF2 étoiles ou NF3 étoiles 2: Système de chauffage individuel. Pompe à chaleur air/air (électricité), 2000. Emetteurs: panneau rayonnant ou radiateur électrique NFC, NF2 étoiles ou NF3 étoilessoufflage air chaud eau chaude sanitaire Système ECS (électricité) - Chauffe-eau électrique individuel 2000, production à accumulation, ballon séparé climatisation Sans objetPAC air/air, 2000, surface climatisée: 10 m² ventilation Ventilation par ouverture des fenêtres Système de chauffage 1: par pièce avec minimum de température. Système de chauffage 2: par pièce avec minimum de température.

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels Type d'entretien Chauffe-eau Arrêter le chauffe-eau en cas d'absence de plus de 4 jours. Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce.

Recommandations d'amélioration de la performance énergétique



Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack ① de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack ② d'aller vers un logement très performant.



Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux 0+0 ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack 0 avant le pack 0). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

Les travaux essentiels montant estimé: 7500€ à 11500€


Lot	Description	Performance recommandée
toiture et combles	Isolation de la toiture par l'intérieur - Combles aménagés. L'attribution de certaines aides (primes et crédits d'impôt) est conditionnée à des plafonds de ressources. Les travaux engagés doivent respecter les caractéristiques exigées par les dispositifs d'aide*. L'isolation des faux-combles ; des cloisons de redressement et des combles perdus ne doit jamais être négligée. Ménager impérativement une lame d'air de plus de 2cm pour la ventilation de la charpente.	
chauffage	Pompe à chaleur air/air. Installer une pompe à chaleur air/air	
eau chaude sanitaire	Remplacement du système de production d'ECS. Remplacer par un chauffe-eau thermodynamique.	


Les travaux à envisager montant estimé: 1500€ à 2400€

Lot	Description	recommandée
plancher bas	Isolation du plancher bas par le dessus sur local non chauffé. Veiller à ce que l'isolation soit continue sur toute la surface du plancher.	$R \ge 3 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

Recommandations d'amélioration de la performance énergétique (suite)

Évolution de la performance énergétique après travaux









Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique.

À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des «passoires énergétiques» (obligation de travaux avant 2028). DPE / ANNEXES p.7

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par WECERT, SAINT HONORE AUDIT - 16, rue Villars-57 100 THIONVILLE.

Référence du logiciel validé : Expertec 7.5 (moteur BBS 2024.6.1.0) Référence du DPE : 2538E10770161 Méthode de calcul : 3CL-DPE 2021 Date de visite du bien : 28/03/2025 Invariant fiscal du logement : Référence de la parcelle cadastrale : Justificatifs fournis pour établir le DPE :

La <u>surface de référence</u> d'un logement est la surface habitable du logement au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, à laquelle sont ajoutées les surfaces des vérandas chauffées ainsi que les surfaces des locaux chauffés pour l'usage principal d'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 mètres.

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles:

énéralités

donnée d'entrée	origine de la donnée		valeur renseignée	
département	ρ	Mesuré ou observé	38	
altitude	*K	API / issue d'internet	243m	
type de bâtiment	Q	Mesuré ou observé	maison individuelle	
année de construction	~	Estimé	Avant 1948	
surface de référence du logement	Q	Mesuré ou observé	66,62 m²	
nombre de niveaux du logement	Q	Mesuré ou observé	3	
hauteur movenne sous plafond	O	Mesuré ou observé	2.35 m	

donnée d'entrée		origin	e de la donnée	valeur renseignee
	surface	P	Mesuré ou observé	4,4818m²
	type d'adjacence	P	Mesuré ou observé	Extérieur
Mur 1	matériau mur	P	Mesuré ou observé	Murs en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant)
	épalsseur mur	P	Mesuré ou observé	60cm
	état d'isolation	Q	Mesuré ou observé	non isolé
	surface	P	Mesuré ou observé	4,9447m²
	type d'adjacence	P	Mesuré ou observé	Extérieur
Mur 2	matériau mur	P	Mesuré ou observé	Murs en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant)
,	épaisseur mur	P	Mesuré ou observé	60cm
	état d'isolation	Q	Mesuré ou observé	non isolé
	surface	Q	Mesuré ou observé	5,6817m²
	type d'adjacence	Q	Mesuré ou observé	Extérieur
Mur 3	matériau mur	P	Mesuré ou observé	Murs en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant)
	épalsseur mur	P	Mesuré ou observé	60cm
	état d'isolation	P	Mesuré ou observé	non isolé
Mur 4	surface	P	Mesuré ou observé	6,3313m²

ppe (suite)

Fiche technique du logement (suite)

donnée d'entrée		origin	e de la donnée	valeur renseignée
	type d'adjacence	P	Mesuré ou observé	Extérieur
Mur 4	matériau mur	P	Mesuré ou observé	Murs en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant)
	épaisseur mur	P	Mesuré ou observé	60cm
	état d'isolation	Q	Mesuré ou observé	non isolé
	surface	P	Mesuré ou observé	3,0488m²
	type d'adjacence	P	Mesuré ou observé	Extérieur
Mur 5	matériau mur	P	Mesuré ou observé	Murs en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant)
	épaisseur mur	Q	Mesuré ou observé	60cm
	état d'isolation	P	Mesuré ou observé	non isolé
	surface	P	Mesuré ou observé	3,25m²
	type d'adjacence	Q	Mesuré ou observé	Extérieur
Mur 6	matériau mur	D	Mesuré ou observé	Murs en pierre de taille et moellons (avec remplissage tout venant)
	épaisseur mur	Q	Mesuré ou observé	60cm
	état d'isolation	P	Mesuré ou observé	non isolé
	surface	P	Mesuré ou observé	28,6752
DI-614	type d'adjacence	D	Mesuré ou observé	Extérieur
Plafond 1	type de ph	Q	Mesuré ou observé	Combles habitables, combles aménagés sous rampant
	état d'isolation	Q	Mesuré ou observé	inconnue
	surface	Q	Mesuré ou observé	28
	type de pb	P	Mesuré ou observé	voutains sur solives métalliques
	type d'adjacence	P	Mesuré ou observé	sous-sol non chauffé
	état d'isolation	P	Mesuré ou observé	non isolé
Plancher 1	périmètre plancher déperditif sur terre - plein, vide sanitaire ou sous-sol non chauffé P	P	Mesuré ou observé	30
	surface plancher sur terre-plein S	ρ	Mesuré ou observé	50
	Inertie	P	Mesuré ou observé	légère
	surface de baie	P	Mesuré ou observé	0,7865
Fenêtre 1	type de vitrage	P	Mesuré ou observé	Double Vitrage
	épaisseur lame d'air	P	Mesuré ou observé	16
	présence couche peu émissive	P	Mesuré ou observé	oui
	gaz de remplissage	P	Mesuré ou observé	argon ou krypton
	double fenêtre	P	Mesuré ou observé	non
	inclinaison vitrage	P	Mesuré ou observé	Sup. 75°
	type menulserie(PVC)	P	Mesuré ou observé	PVC
	positionnement de la menuiserie	P	Mesuré ou observé	tunnel
	type ouverture(fenêtre battante)	ρ	Mesuré ou observé	Fenêtre battante
	loints	Ω	Mesuré ou observé	présence

donnée d'entrée		origine	e de la donnée	valeur renseignée
	type volets	P	Mesuré ou observé	Persienne coulissante et volet battant PVC ou bois (e > 22 mm
	protection solaire extérieure	D	Mesuré ou observé	présence
	orientation des baies	P	Mesuré ou observé	Est: 1 baies
Fenêtre 1	type de masques proches	Q	Mesuré ou observé	fond ou flanc de loggias / balcon
	avancée l (profondeur des masques proches)	P	Mesuré ou observé	Inf2m
	type de masque lointain	P	Mesuré ou observé	aucun
	type d'adjacence	P	Mesuré ou observé	Extérieur
	surface de baie	P	Mesuré ou observé	1,8128
	type de vitrage	P	Mesuré ou observé	Double Vitrage
	épaisseur lame d'air	P	Mesuré ou observé	16
	présence couche peu émissive	P	Mesuré ou observé	oui
	gaz de remplissage	P	Mesuré ou observé	argon ou krypton
	double fenêtre	P	Mesuré ou observé	non
	inclinaison vitrage	P	Mesuré ou observé	Sup. 75°
	type menuiserie(PVC)	P	Mesuré ou observé	PVC
	positionnement de la menuiserie	P	Mesuré ou observé	tunnel
Fenêtre 2	type ouverture(fenêtre battante)	P	Mesuré ou observé	Porte-Fenêtre battante sans soubassement
	joints	Q	Mesuré ou observé	présence
	type volets	P	Mesuré ou observé	Persienne coulissante et volet battant PVC ou bois (e > 22 mm
	protection solaire extérieure	D	Mesuré ou observé	présence
	orientation des baies	D	Mesuré ou observé	Ouest: 1 baies
	type de masques proches	D	Mesuré ou observé	fond ou flanc de loggias / balcon
	avancée l (profondeur des masques proches)	P	Mesuré ou observé	Inf3m
	type de masque lointain	P	Mesuré ou observé	aucun
	type d'adjacence	P	Mesuré ou observé	Extérieur
	surface de baie	D	Mesuré ou observé	0,36
	type de vitrage	D	Mesuré ou observé	Double Vitrage
	épaisseur lame d'air	D	Mesuré ou observé	16
	présence couche peu émissive	D	Mesuré ou observé	oui
	gaz de remplissage	P	Mesuré ou observé	argon ou krypton
	double fenêtre	P	Mesuré ou observé	non
Fenêtre 3	inclinaison vitrage	P	Mesuré ou observé	Sup. 75°
	type menuiserie(PVC)	Q.	Mesuré ou observé	PVC .
	positionnement de la menuiserie	P	Mesuré ou observé	tunnel
	type ouverture(fenêtre battante)	P	Mesuré ou observé	Fenêtre battante
	Dattaine)			

donnée d'entrée		origin	e de la donnée	valeur renseignée
	type volets	P	Mesuré ou observé	Aucune
	protection solaire extérieure	Q	Mesuré ou observé	absence
	orientation des bales	P	Mesuré ou observé	Ouest: 1 baies
Fenêtre 3	type de masques proches	P	Mesuré ou observé	fond ou flanc de loggias / balcon
	avancée l (profondeur des masques proches)	Q	Mesuré ou observé	Inf3m
	type de masque lointain	P	Mesuré ou observé	aucun
	type d'adjacence	P	Mesuré ou observé	Extérieur
	surface de bale	P	Mesuré ou observé	1,5008
	type de vitrage	P	Mesuré ou observé	Double Vitrage
	épaisseur lame d'air	Q	Mesuré ou observé	16
	présence couche peu émissive	P	Mesuré ou observé	oui
	gaz de remplissage	P	Mesuré ou observé	argon ou krypton
	double fenêtre	P	Mesuré ou observé	non
	inclinaison vitrage	P	Mesuré ou observé	Sup. 75°
	type menuiserie(PVC)	P	Mesuré ou observé	PVC
	positionnement de la menuiserie	Q	Mesuré ou observé	tunnel
Fenêtre 4	type ouverture(fenêtre battante)	Q	Mesuré ou observé	Fenêtre battante
	joints	P	Mesuré ou observé	présence
	type volets	D	Mesuré ou observé	Persienne coulissante et volet battant PVC ou bois (e > 22 mm
	protection solaire extérieure	P	Mesuré ou observé	présence
	orientation des bales	D	Mesuré ou observé	Est: 1 baies
	type de masques proches	Q	Mesuré ou observé	fond ou flanc de loggias / balcon
	avancée l (profondeur des masques proches)	Q	Mesuré ou observé	Inf2m
	type de masque lointain	Q	Mesuré ou observé	aucun
	type d'adjacence	P	Mesuré ou observé	Extérieur
	surface de baie	P	Mesuré ou observé	0,8512
	type de vitrage	P	Mesuré ou observé	Double Vitrage
	épaisseur lame d'air	Q	Mesuré ou observé	16
	présence couche peu émissive	P	Mesuré ou observé	oui
	gaz de remplissage	P	Mesuré ou observé	argon ou krypton
	double fenêtre	D	Mesuré ou observé	non
Fenêtre 5	inclinaison vitrage	Q	Mesuré ou observé	Sup. 75°
2.	type menuiserie(PVC)	Q	Mesuré ou observé	PVC
	positionnement de la menuiserie	ρ	Mesuré ou observé	tunnel
	type ouverture(fenêtre battante)	Q	Mesuré ou observé	Fenêtre battante
	joints	P	Mesuré ou observé	présence

enveloppe (suite)

donnée d'entrée		5.78	e de la donnée	valeur renseignée
	type volets	P	Mesuré ou observé	Persienne coulissante et volet battant PVC ou bois (e > 22 mm
	protection solaire extérieure	P	Mesuré ou observé	présence
	orientation des baies	P	Mesuré ou observé	Ouest: 1 baies
Fenêtre 5	type de masques proches	D	Mesuré ou observé	fond ou flanc de loggias / balcon
	avancée l (profondeur des masques proches)	P	Mesuré ou observé	Inf2m
	type de masque lointain	P	Mesuré ou observé	aucun
	type d'adjacence	P	Mesuré ou observé	Extérieur
	surface de baie	P	Mesuré ou observé	0,8512
	type de vitrage	D	Mesuré ou observé	Double Vitrage
	épaisseur lame d'air	D	Mesuré ou observé	6
	présence couche peu émissive	Q	Mesuré ou observé	non
	gaz de remplissage	P	Mesuré ou observé	air sec
	double fenêtre	P	Mesuré ou observé	non
	inclinaison vitrage	P	Mesuré ou observé	Sup. 75°
	type menuiserie(PVC)	P	Mesuré ou observé	Bois
	positionnement de la menuiserie	ρ	Mesuré ou observé	tunnel
Fenêtre 6	type ouverture(fenêtre battante)	P	Mesuré ou observé	Fenêtre battante
	joints	P	Mesuré ou observé	présence
	type volets	P	Mesuré ou observé	Aucune
	protection solaire extérieure	P	Mesuré ou observé	absence
	orientation des bales	D	Mesuré ou observé	Est: 1 baies
	type de masques proches	P	Mesuré ou observé	fond ou flanc de loggias / balcon
	avancée l (profondeur des masques proches)	P	Mesuré ou observé	Inf2m
	type de masque lointain	Q	Mesuré ou observé	aucun
	type d'adjacence	P	Mesuré ou observé	Extérieur
	surface de baie	P	Mesuré ou observé	0,6624
	type de vitrage	Q	Mesuré ou observé	Double Vitrage
	épaisseur lame d'air	D	Mesuré ou observé	12
	présence couche peu émissive	P	Mesuré ou observé	non
	gaz de remplissage	Q	Mesuré ou observé	air sec
	double fenêtre	P	Mesuré ou observé	non
Fenêtre 7	inclinaison vitrage	Q	Mesuré ou observé	Inf. 75°
	type menuiserie(PVC)	Q	Mesuré ou observé	Bois
	positionnement de la menuiserie	P	Mesuré ou observé	tunnel
	type ouverture(fenêtre battante)	Q	Mesuré ou observé	Fenêtre battante
	joints	Q	Mesuré ou observé	présence

Fiche technique du logement (suite)

donnée d'entrée		origin	e de la donnée	valeur renseignée
	type volets	P	Mesuré ou observé	Aucune
	protection solaire extérieure	P	Mesuré ou observé	absence
Fenêtre 7	orientation des baies	Q	Mesuré ou observé	Est: 1 baies
renetre /	type de masques proches	P	Mesuré ou observé	aucun
	type de masque lointain	P	Mesuré ou observé	aucun
	type d'adjacence	P	Mesuré ou observé	Extérieur
	surface de bale	P	Mesuré ou observé	0,6624
	type de vitrage	P	Mesuré ou observé	Double Vitrage
	épaisseur lame d'air	Q	Mesuré ou observé	12
	présence couche peu émissive	P	Mesuré ou observé	non
	gaz de remplissage	P	Mesuré ou observé	air sec
	double fenêtre	P	Mesuré ou observé	non
	inclinaison vitrage	P	Mesuré ou observé	Inf. 75°
	type menuiserie(PVC)	P	Mesuré ou observé	Bois
Fenêtre 8	positionnement de la menuiserie	P	Mesuré ou observé	tunnel
	type ouverture(fenêtre battante)	ρ	Mesuré ou observé	Fenêtre battante
	joints	P	Mesuré ou observé	présence
	type volets	P	Mesuré ou observé	Aucune
	protection solaire extérieure	P	Mesuré ou observé	absence
	orientation des baies	P	Mesuré ou observé	Ouest : 1 baies
	type de masques proches	Q	Mesuré ou observé	aucun
	type de masque lointain	P	Mesuré ou observé	aucun
	type d'adjacence	D	Mesuré ou observé	Extérieur
(6,	surface de porte	P	Mesuré ou observé	1,8492m²
Porte 1	type de porte	Q	Mesuré ou observé	Porte isolée avec double vitrage
Porte 1	joints	P	Mesuré ou observé	présence
	type d'adjacence	P	Mesuré ou observé	Extérieur
	type de pont thermique	P	Mesuré ou observé	Plancher 1 / Mur 1
pont thermique 1	longueur du pont thermique	P	Mesuré ou observé	3,25m
	type isolation	P	Mesuré ou observé	sans isolation / sans isolation
	type de pont thermique	P	Mesuré ou observé	Plancher 1 / Mur 2
pont thermique 2	longueur du pont thermique	Q	Mesuré ou observé	3,25m
	type isolation	Q	Mesuré ou observé	sans isolation / sans isolation
	type de pont thermique	P	Mesuré ou observé	Porte 1 / Mur 1
	longueur du pont thermique	P	Mesuré ou observé	4,94m
pont thermique 3	type isolation	P	Mesuré ou observé	sans isolation
pont mennique 3	largeur du dormant menuiserie	P	Mesuré ou observé	5cm
	retour d'isolation menuiserie	P	Mesuré ou observé	non
	position menuiserie	Q	Mesuré ou observé	tunnel
pont thermique 4	type de pont thermique	Q	Mesuré ou observé	Fenêtre 1 / Mur 1

enveloppe (suite)

Fiche technique du logement (suite)

donnée d'entrée		origine	e de la donnée	valeur renseignée
	longueur du pont thermique	P	Mesuré ou observé	3,72m
	type isolation	P	Mesuré ou observé	sans isolation
pont thermique 4	largeur du dormant menuiserie	P	Mesuré ou observé	5cm
• PROSECULAR - TO SOCIETY STORY (C. 1) - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	retour d'isolation menuiserie	P	Mesuré ou observé	non
	position menuiserie	P	Mesuré ou observé	tunnel
	type de pont thermique	P	Mesuré ou observé	Fenêtre 2 / Mur 2
	longueur du pont thermique	P	Mesuré ou observé	5,88m
	type isolation	P	Mesuré ou observé	sans isolation
pont thermique 5	largeur du dormant menuiserie	P	Mesuré ou observé	5cm
	retour d'isolation menuiserie	P	Mesuré ou observé	non
	position menuiserie	P	Mesuré ou observé	tunnel
	type de pont thermique	P	Mesuré ou observé	Fenêtre 3 / Mur 2
	longueur du pont thermique	P	Mesuré ou observé	2,4m
	type isolation	ρ	Mesuré ou observé	sans isolation
pont thermique 6	largeur du dormant menuiserie	Q	Mesuré ou observé	5cm
	retour d'isolation menuiserie	P	Mesuré ou observé	non
	position menuiserie	P	Mesuré ou observé	tunnel
	type de pont thermique	P	Mesuré ou observé	Fenêtre 4 / Mur 3
	longueur du pont thermique	P	Mesuré ou observé	4,92m
	type isolation	P	Mesuré ou observé	sans isolation
pont thermique 7	largeur du dormant menuiserie	P	Mesuré ou observé	5cm
	retour d'isolation menuiserie	P	Mesuré ou observé	non
	position menuiserie	Q	Mesuré ou observé	tunnel
	type de pont thermique	P	Mesuré ou observé	Fenêtre 5 / Mur 4
	longueur du pont thermique	D	Mesuré ou observé	3,76m
	type isolation	P	Mesuré ou observé	sans isolation
pont thermique 8	largeur du dormant menuiserie	Q	Mesuré ou observé	5cm
	retour d'isolation menuiserie	Q	Mesuré ou observé	non
	position menuiserie	ρ	Mesuré ou observé	tunnel
	type de pont thermique	P	Mesuré ou observé	Fenêtre 6 / Mur 5
	longueur du pont thermique	D	Mesuré ou observé	3,76m
	type isolation	D	Mesuré ou observé	sans isolation
pont thermique 9	largeur du dormant menuiserie	D	Mesuré ou observé	5cm
	retour d'isolation menuiserie	P	Mesuré ou observé	non
	position menuiserie	D	Mesuré ou observé	tunnel
	W-1-1		- 36	
donnée d'entrée		origin	e d <mark>e la donnée</mark>	valeur renseignée
système de	type de ventilation	D	Mesuré ou observé	Ventilation par ouverture des fenêtres
ventilation	nombre de façades exposées	Q	Mesuré ou observé	plusieurs
Installation de	type d'installation de chauffage	P	Mesuré ou observé	Installation de chauffage sans solaire
chauffage sans solaire	surface chauffée	P	Mesuré ou observé	56,62m²
(électricité)	type de générateur	P	Mesuré ou observé	Générateur à effet joule direct

enveloppe (suite)

équipements

équipements (suite)

donnée d'entrée		origin	e de la donnée	valeur renseignée
	ancienneté	P	Mesuré ou observé	2000
	énergie utilisée	Q	Mesuré ou observé	électricité
	type d'émetteur	Q	Mesuré ou observé	panneau rayonnant ou radiateur électrique NFC, NF2 étoiles ou NF3 étoiles
Installation de	année d'installation de l'émetteur	Q	Mesuré ou observé	2000
chauffage sans solaire	surface chauffée par l'émetteur	P	Mesuré ou observé	56,62m²
(électricité)	type de chauffage (divisé, central)	P	Mesuré ou observé	divisé
	type de régulation	Q	Mesuré ou observé	Panneau rayonnant ou radiateur électrique NFC, NF2 étoiles ou NF3 étoiles
	présence comptage	Q	Mesuré ou observé	non
	type de distribution	Q	Mesuré ou observé	pas de réseau de distribution
	type d'installation de chauffage	ρ	Mesuré ou observé	Installation de chauffage sans solaire
	surface chauffée	Q	Mesuré ou observé	10m²
	type de générateur	Q	Mesuré ou observé	Pompe à chaleur air/air
	ancienneté	Q	Mesuré ou observé	2000
	énergie utilisée	Q	Mesuré ou observé	électricité
	SCOP / COP	Q	Mesuré ou observé	2,2
Installation de chauffage sans	type d'émetteur	Q	Mesuré ou observé	soufflage air chaud
solaire (électricité)	année d'installation de l'émetteur	ρ	Mesuré ou observé	2000
	surface chauffée par l'émetteur	ρ	Mesuré ou observé	10m²
	type de chauffage (divisé, central)	ρ	Mesuré ou observé	divisé
	type de régulation	P	Mesuré ou observé	air soufflé
	présence comptage	Q	Mesuré ou observé	non
	type de distribution	P	Mesuré ou observé	pas de réseau de distribution
système de	surface de référence refroidle	P	Mesuré ou observé	10m²
refroidissement	année installation équipement	D	Mesuré ou observé	2000
	type d'installation	P	Mesuré ou observé	installation classique
	type de générateur	P	Mesuré ou observé	Chauffe-eau électrique
	ancienneté	Q	Mesuré ou observé	2000
Could ma FOC	énergie utilisée	Q	Mesuré ou observé	électricité
Système ECS (électricité)	type production ECS	D	Mesuré ou observé	accumulation
	Traçage / bouclage ECS	P	Mesuré ou observé	non -
	pièces alimentées contiguës	P	Mesuré ou observé	oui
	production hors volume habitable	P	Mesuré ou observé	non

DPE / ANNEXES p.15

e	donnée d'entrée		origin	e de la donnée	valeur renseignée
Ė	Système ECS	volume de stockage	Q	Mesuré ou observé	1501
èd	(électricité)	type de ballon	P	Mesuré ou observé	Chauffe-eau vertical, classe B ou 2 étoiles



ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

Selon l'arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation.

Réf dossier n° 56780

1 - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

LOCALISATION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES IDENTITE DU PROPRIETAIRE DU LOCAL D'HABITATION ET **DEPENDANCES** DE SES DEPENDANCES Adresse: 563 AVENUE DE LA RESISTANCE Qualité: Type de bien : Nom: Maison T/4 Code postal: 38920 Adresse: Ville: CROLLES Année de construction : Année de réalisation de Désignation et situation du lot de (co) propriété l'installation d'électricité : Code postal: NC Section cadastrale: AH270/127 Ville: Distributeur d'électricité : Identifiant fiscal (si connu): NC Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification : Placard : encombré. Cave : Inondée.

2 - Identification du donneur d'ordre

IDENTITE DU DONNEUR D'ORDRE

Nom: SCP AXIOJURIS-LEXIENS

Adresse: 20 BD EUGENE DERUELLE LE BRITANNIA

BATA

Code postal: 69003 Ville: LYON 03

Date du rapport : 28/03/2025

Téléphone : Adresse internet : Accompagnateur:

Qualité du donneur d'ordre : Propriétaire

Date du diagnostic : 28/03/2025

3 - Identification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

IDENTITE DE L'OPERATEUR

Nom et raison sociale de l'entreprise :

ACTE 2I

Nom : Céline POTIGNON

Adresse: Chez Acte 2i - 5 rue Colonel Denfert Rochereau

Code postal: 38000 Ville: Grenoble

N° de siret: 450 755 681 00050

Certification de compétence délivrée par : WECERT

Adresse: SAINT HONORE AUDIT - 16, rue Villars- 57 100

THIONVILLE

N° certification: C2018-SE01-022

Sur la durée de validité du 01/03/2023 au 28/02/2030

Cie d'assurance de l'opérateur : AXA N° de police d'assurance : 10592956604

Date de validité : 31/12/2025

Référence réglementaire spécifique utilisée :

Norme NF C 16-600

Nombre total de pages du rapport : 8

Durée de validité du rapport : 3 ans



4 - Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement):
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits ;

5 - Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes

Anomalies avérées selon les domaines suivants :

Applicable pour les domaines 1 à 6, les installations particulières et les informations complémentaires

- (1) Référence des anomalies selon la norme NF C 16-600
- (2) Référence des mesures compensatoires selon la norme NF C 16-600
- (3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n° d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée.
- (*) Avertissement : la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la localisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels.
 - LEP : liaison équipotentielle LES : liaison équipotentielle supplémentaire DDHS : disjoncteur différentiel haute sensibilité

1 Appareil général de commande et de protection et son accessibilité.					
N° article (1)	Libellé et localisation (*) des anomalies	N° article (2)	Libellé des mesures compensatoires (3) correctement mises en œuvre		
B1.3.g	Le dispositif assurant la coupure d'urgence est placé à plus de 1,80 m du sol fini et n'est pas accessible au moyen de marches ou d'une estrade.				

	2 Dispositif de protection différe Prise de terre et install		
N° article (1)	Libellé et localisation (*) des anomalies	N° article (2)	Libellé des mesures compensatoires (3) correctement mises en œuvre
B3.3.6.a3	Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre.	B3.3.6.1	Alors que des socles de prise de courant ou des circuits de l'installation ne sont pas reliés à la terre (B.3.3.6 a1, a2 et a3), la mesure compensatoire suivante est correctement mise en œuvre : - protection du (des) circuit(s) concerné(s) ou de l'ensemble de l'installation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.

	3 Dispositif de protection cor à la section des conducte		
N° article (1)	Libellé et localisation (*) des anomalies	N° article (2)	Libellé des mesures compensatoires

Dossier n°: 56780 2/8



		(3) correctement mises en œuvre
B4.3.e	Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts-circuits d'au moins un circuit n'est pas adapté à la section des conducteurs correspondants.	
B4.3.h	Des conducteurs ou des appareillages présentent des traces d'échauffement.	
	Commentaire : EXEMPLE / DOUILLE	

	4 La liaison équipotentielle et installati particulières des locaux contena		
N° article (1)	Libellé et localisation (*) des anomalies	N° article (2)	Libellé des mesures compensatoires (3) correctement mises en œuvre
Néant	Néant	Néant	Néant

N° article (1)	Libellé et localisation (*) des anomalies	N° article (2)	Libellé des mesures compensatoires (3) correctement mises en œuvre
B7.3.a	L'enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée.		
B7.3.d	L'installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible.		
B8.3.e	Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte, une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente.		

6 Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.					
N° article (1)	Libellé et localisation (*) des anomalies	N° article (2)	Libellé des mesures compensatoires (3) correctement mises en œuvre		
B8.3.b	L'installation comporte au moins un matériel électrique inadapté à l'usage.		, ,		

Installations particulières :

	PI, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement		
N° article (1)	Libellé et localisation (*) des anomalies		
Néant	Néant		

P3. Piscine privée, ou bassin de fontaine Informations complémentaires					
N° article (1)	article (1) Libellé et localisation (*) des anomalies				
Néant	Néant	9	4:	26	

Informations complémentaires :

N° article (1)	Libellé des informations complémentaires (IC)
B11.a.1	L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.
B11.b.2	Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur.
B11.c.1	L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm.

Dossier n°: 56780



6 – Avertissement particulier

Points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés :

N° article (1)	Libellé des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés selon le fascicule de documentation NF C 16-600 – Annexe C	Motifs	
B5.3.b	Section satisfaisante du conducteur de liaison équipotentielle supplémentaire	NON VISIBLE	

Pour les points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés, il est recommandé de faire contrôler ces points par un installateur électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de l'électricité, ou, si l'installation électrique n'était pas alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsque l'installation sera alimentée

<u>Installations, parties d'installation ou spécificités non couvertes</u> Les installations, parties de l'installation ou spécificités cochées ou mentionnées ci-après ne sont pas couvertes par le présent DIAGNOSTIC :

N° article (1)	article (1) Libellé des constatations diverses (E1)		
Néant	Néant		

⁽¹⁾ Référence des anomalies selon la norme NF C 16-600

Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement

N° article (1)	Libellé des constatations diverses (E3)	
Néant	Néant	

⁽¹⁾ Référence des anomalies selon la norme NF C 16-600

4/8

⁽¹⁾ Référence des anomalies selon la norme NF C 16-600



7 - Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) représente(nt). L'installation fait également l'objet de constatations diverses.

DATE DU RAPPORT : 28/03/2025

DATE DE VISITE: 28/03/2025

OPERATEUR:

Céline POTIGNON

CACHET

SIGNATURE

AGTE 21 6 no the Agrification as as position with rect of 24 to 11 to

ACTE 21

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par WECERT (SAINT HONORE AUDIT - 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE).

Dossier nº: 56780



8 - Explicitations détaillées relatives aux risques encourus

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées

Appareil général de commande et de protection

Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie, ou d'intervention sur l'installation électrique.

Protection différentielle à l'origine de l'installation

Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique.

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Prise de terre et installation de mise à la terre

Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Dispositif de protection contre les surintensités

Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits.

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche

Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Conditions particulières les locaux contenant une baignoire ou une douche

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contacts directs

Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage

Ces matériels électriques lorsqu'ils sont trop anciens n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage normal du matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives

Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension, peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Informations complémentaires

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique

L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (tels que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique...) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Socles de prise de courant de type à obturateurs

L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ou l'électrisation, voire l'électrocution.

Socles de prise de courant de type à puits (15 mm minimum)

La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.



ANNEXE 1 : Points examinés au titre de l'état de l'installation intérieure d'électricité

1 - Appareil général de commande et de protection Présence Emplacement Accessibilité Caractéristiques techniques (Type d'appareil, type de commande, type de coupure) Coupure de l'ensemble de l'installation électrique (coupure d'urgence) 2 - Dispositif de protection différentiel de sensibilité à l'origine de l'installati Présence Emplacement Caractéristiques techniques Courant différentiel-résiduel assigné Bouton test (si présent) Prise de terre Présence (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation) Constitution (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation) Résistance (pour les immeubles collectifs d'habitation, uniquement si le logement dispose	X X X X X X ion X X X X	9 Х Х	12
Présence Emplacement Accessibilité Caractéristiques techniques (Type d'appareil, type de commande, type de coupure) Coupure de l'ensemble de l'installation électrique (coupure d'urgence) 2 - Dispositif de protection différentiel de sensibilité à l'origine de l'installati Présence Emplacement Caractéristiques techniques Courant différentiel-résiduel assigné Bouton test (si présent) Prise de terre Présence (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation) Constitution (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation)	X X X X X X X X X	X	
Emplacement Accessibilité Caractéristiques techniques (Type d'appareil, type de commande, type de coupure) Coupure de l'ensemble de l'installation électrique (coupure d'urgence) 2 - Dispositif de protection différentiel de sensibilité à l'origine de l'installati Présence Emplacement Caractéristiques techniques Courant différentiel-résiduel assigné Bouton test (si présent) Prise de terre Présence (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation) Constitution (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation)	X X X X X X X X X	X	
Accessibilité Caractéristiques techniques (Type d'appareil, type de commande, type de coupure) Coupure de l'ensemble de l'installation électrique (coupure d'urgence) 2 - Dispositif de protection différentiel de sensibilité à l'origine de l'installati Présence Emplacement Caractéristiques techniques Courant différentiel-résiduel assigné Bouton test (si présent) Prise de terre Présence (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation) Constitution (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation)	X X X X X X X X X	X	
Caractéristiques techniques (Type d'appareil, type de commande, type de coupure) Coupure de l'ensemble de l'installation électrique (coupure d'urgence) 2 - Dispositif de protection différentiel de sensibilité à l'origine de l'installati Présence Emplacement Caractéristiques techniques Courant différentiel-résiduel assigné Bouton test (si présent) Prise de terre Présence (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation) Constitution (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation)	ion X X X X X X X X X	X	
Coupure de l'ensemble de l'installation électrique (coupure d'urgence) 2 - Dispositif de protection différentiel de sensibilité à l'origine de l'installati Présence Emplacement Caractéristiques techniques Courant différentiel-résiduel assigné Bouton test (si présent) Prise de terre Présence (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation) Constitution (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation)	ion X X X X X X X X	X	
2 - Dispositif de protection différentiel de sensibilité à l'origine de l'installati Présence Emplacement Caractéristiques techniques Courant différentiel-résiduel assigné Bouton test (si présent) Prise de terre Présence (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation) Constitution (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation)	X X X X X X	X	
Présence Emplacement Caractéristiques techniques Courant différentiel-résiduel assigné Bouton test (si présent) Prise de terre Présence (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation) Constitution (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation)	X X X X X	X	V
Emplacement Caractéristiques techniques Courant différentiel-résiduel assigné Bouton test (si présent) Prise de terre Présence (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation) Constitution (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation)	X X X X	X	
Caractéristiques techniques Courant différentiel-résiduel assigné Bouton test (si présent) Prise de terre Présence (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation) Constitution (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation)	X X X	X	
Courant différentiel-résiduel assigné Bouton test (si présent) Prise de terre Présence (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation) Constitution (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation)	X X X	X	
Bouton test (si présent) Prise de terre Présence (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation) Constitution (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation)	X X X	X	
Prise de terre Présence (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation) Constitution (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation)	X X		
Présence (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation) Constitution (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation)	Х		
Constitution (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation)	Х		v
			V
	Х		
	Х		Х
d'un conducteur principal de protection issu des parties communes) Mesures compensatoires	^	X	Х
Installation de mise à la terre		_ ^	^
conducteur de terre, liaison équipotentielle principale, conducteur principal de protection, conducteur. Pour les immeubles collectifs d'habitation, le conducteur de terre, la liaison équipotentielle principale ne sont pas concernés	et le conduc		al de protectio
Présence	Х*		
Constitution et mise en œuvre	Х*	-	
Caractéristiques techniques	Х*		364
Continuité			X*
Mises à la terre de chaque circuit, dont les matériels spécifiques Mesures compensatoires : protection par dispositif à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité 30 mA	Х	х	Х
Socles de prise de courant placés à l'extérieur : protection par dispositif à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité 30 mA	Х	х	
3 - DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES ADAPTES CONDUCTEURS SUR CHAQUE CIRCUIT	A LA SEC	TION DI	ES
Présence	Х		
Emplacement	X		Х
Caractéristiques techniques	X		
Adéquation entre courant assigné (calibre) ou de réglage et section des conducteurs	X		
Interrupteurs généraux et interrupteurs différentiels courant assigné (calibre) adapté à l'installation électrique	Х		
4 - Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions contenant une douche ou une baignoire	s particuliè	ères des	locaux
Liaison équipotentielle	**		
Présence Miss an appure	X		
Mise en œuvre	X		
Caractéristiques techniques	X		V
Continuité Mesures compensatoires	X	-	X
Installation électrique adaptée aux conditions particulières des locaux contenant un		0.011.110.0	75.5
Adaptation de la tension d'alimentation des matériels électriques en fonction de leurs emplacements ** Dans le cas où aucune indication de la tension d'alimentation n'est précisée sur le	X **	e ou une	X **
matériel électrique (cas, notamment, des matériels alimentés en très basse tension). Adaptation des matériels électriques aux influences externes	х		

Dossier n°: 56780 7/8



Protection des circuits électriques par dispositif à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité 30 mA en fonction de l'emplacement	Х	Х	
5 - Protection mécanique des conducteurs			
Présence	X		
Mise en œuvre	X		
Caractéristiques techniques	X		
6 - Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage			
Absence de matériels vétustes	Х		
Matériels inadaptés à l'usage : inadaptation aux influences externes	X		
Matériels inadaptés à l'usage : conducteur repéré par la double coloration vert/jaune utilisé comme conducteur actif	Х		
Matériels présentant des risques de contacts directs : fixation	X		
Matériels présentant des risques de contacts directs : état mécanique du matériel	X		
Installations particulières Appareils d'utilisation situés dans les parties communes alimentés depuis la			
partie privative			
Tension d'alimentation	Х		X
Protection des matériels électriques par dispositif à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité 30 mA (si non alimentés en TBTS***)	Х	Х	
Dispositif de coupure et de sectionnement à proximité.	Х		
Appareils d'utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parti	es commu	nes	
Tension d'alimentation	X		X
Mise à la terre des masses métalliques	X		X
Dispositif de coupure et de sectionnement de l'alimentation dans le logement.	Х		
Piscine privée et bassin de fontaine			
Adaptation des caractéristiques techniques de l'installation électrique et des équipements	Х		Х
*** TBTS : très basse tension de sécurité			
Informations complémentaires			
Dispositif à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité ≤ 30 mA : protection de l'ensemble de l'installation électrique	х	х	
	Y		

Socles de prise de courant : type à obturateur Socles de prise de courant : Type à obturateur

8/8 Dossier nº: 56780



ANNEXES

ATTESTATION(S) DE CERTIFICATION





WE-CERT CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

«Version 03» REV 00

Décemé à : CELINE POTIGNON

Sous le numéro : C2018-SE01-022

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (SANS MENTION)	Du 07/05/2023 Au 06/05/2030
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (MENTION)	х
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTÉRIEURES DE GAZ	x
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 01/03/2023 Au 28/02/2030
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 01/03/2023 Au 28/02/2030
DIAGNOSTIC DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BÀTIS (SANS MENTION)	Du 01/03/2023 Au 28/02/2030
DIAGNOSTIC DE REPÉRAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BÁTIS (MENTION)	x
DIAGNOSTIC ÉTAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES (MÉTROPOLE)	Du 01/03/2023 Au 28/02/2030
DIAGNOSTIC ÉTAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES (DROM-COM)	x

Les compétences répondent sux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que les arrêtés d'application" pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultate des divers audits de surveillance soient pleinament astisfaisants.

Délivré à Thionville, le 01/07/2024 Par WE-CERT Président

WECEAT THE STATE OF THE STATE O

WE-CERT "Qualifoorrpéleraes" - 9 aus de Safrignon, 57100 THONVILLE Tát : 03 72 52 02 45 - mail : admingqualif-compétences com SAS au capital de 7500 Eures - RCS de Thomille - Code SAP / IAMF, 71 2018 N°GIR ET 6865190600021

^{*} Ambié du 24 décembre 2021 définissant les critières de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

de certification.

* Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des d'agnoséqueurs intervenant dans le domaine du diagnoséc de performance énergétique, de leurs organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les ortères de certification des organismes de litagnoséc technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Conformément à l'article R.271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, je soussigné, Céline POTIGNON, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostic Technique (DDT).

Ainsi, ces divers documents sont établis par un opérateur :

- présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés,
- ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 300000 € par sinistre et 500000 € par année d'assurance),
- n'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents constituant le Dossier de Diagnostic Technique.

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sincères salutations.

ACTE 21 Since Design Comments 38 port discretes 100 contract 10 at 10 for discrete 10 at 10



ATTESTATION D'ASSURANCE



ATTESTATION Responsabilità delle Professionnelle Diagnostiqueur Inchrique Immobiliar

Nov. springres, AAA FRANCE MAD S.A., Societé d'Assurance dont le Siège Societ est vitué 313 Communi de l'Arche - 63727 NANTERE Célex, etterbris que

ACTE 21 Since COLONEL GENERAL ROCHERIAU MISSOURI ACOST Adulturi A'053

A solidard par I unar madrane de ISM Associatoris. 39 que Metalou Restrupaveteb 218,15 Paris codos 17. ua contrat 5 associatos Responsabiles Civile Professionnelle (*) 109/2956004.

Gazeritanet in condiquence piculium de la Responsabilità Chile Probasionale de la societ de Diagnostic Federaga en la mobiliuri diseguire o dessira dera la calir dia chilenta listerio i aprin, sona relevire qui elle sullent debutica per des prosponsa disposent foi conflicta de complicace en cours de unitati exemple, per la réglamentation est des exiculations de formation, d'Acceptation, d'Appriment au sans contractatul.

Le montant de la garante funçonsabilité Civile Frofessionnelle est fiui à 300 000 € par simistre et 100 000 € par année d'assurance.

LA MESINTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU OL/OT/2015 AU 11/12/2025 WEULF SOUS RESERVE DES POSSIBLINES DE SUSPENSION OU DE RESULATION EN COURS D'ARMEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU FAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTEXTATION NE PEUT ENCASCRE ASSUREUR AU DELA DES UMITES, DES CIAUSES ET DES COMBITIONS DU CONTRAT AUREUNIUS ELM SE REFERE.

Fair a transferent to 12/12/2004 Four service of value or que de crost Pourt ("Adduntage" USA per delégacion de toposture)



Liste des activités paramons

Some thorough Exposer for contribute to complement on some the middle single, and is eigenvariated at the absorption of the formation. Provided and, Propries of a sun particular (X + confliction) in complement (X + confliction) in complement (X + confliction).

EATEGORE 1 counset his activities comment exercise per les diagnostiqueurs terrolitées.

- EXECUTE & contract the activities (constrained security part in delegations) in maintains.

 Information to performance in programs of ERC (1981 out experience).

 Compared to the performance in programs of ERC (1981 out experience).

 Contract to the performance in programs of the contract are maintained. (In the contract are contract.).

 Experimentally a feature by a feature of the programs on product intermedial for promoting intermedial and contract.

 Contractive periodical of a feature for a feature of the production on product intermedial for promoting intermedial programs on product intermedial for the periodical of the feature intermedial.

 Contractive periodical of the feature for the feature of the feature of

AND Forces AND M.

Top and relations to the first firs

CATEGORIE à covanant, les activites solvennes. Di SuS des activités de la catégorie à

- ***MESONIC Comment for exhibite solventes UN-SSS for arthrife for it underries 1

 * suil tempring de aut augment 4.1

 Degrand par les Maries entreflates (INC) (INC) hort mensors C.

 Degrand par les Maries entreflates (INC) (INC) hort mensors (INC) provide par les Maries entreflates (INC) provide par les Maries (INC) (INC) provide par les Maries (INC) (

- A statutes on some a calculation or apole.

 It processes can't declaring or apole.

 Degenerate contravers Amening of Law or of consumerate, memory to public (MA, 40%, 4), 4.

 Degenerate contravers Amening of Law or of consumerate, memory to public (MA, 40%, 4), 5.

 Degenerate contravers and followers for formed Numbers)

 Contravers to the Consumerate of the developed de develope.

 Lambours the Consumerative of the developed de developed de developed de Limited or VMI proposition to the consumerative of the MA of the consumerative de Limited or to the process of the public developed de developed de developed de Limited de Limited or Limited on the construction of the Consumerative of the Consu



ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS

Addresse: 38920 CROLLES
Coordonnées GPS: 45.2884203,
5.888220236214762
Cadastre: AH270, AH127

Commune: CROLLES
Code Insee: 38140

Reference d'édition: 28/03/2025

Vendeur:

Acquéreur:

Google

Ilmagery 02025 Airbus, CNES / Airbus, Maxar Technologies

OLD: NON PEB: NON 1 BASIAS, 0 BASOL, 2 ICPE RADON: niv. 1 SEISME: niv. 4

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

Туре	Exposition	Plan de prevention		
Informatif OLD	NON	La commune est concernée par l'obligation légale de débroussaillement au titre de l'article R.125-23		
Informatif PEB	NON	Le bien n'est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d'exposition au bruit		
PPR Naturel SEISME	oui	Zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 4		
PPR Naturel RADON	OUI	Commune à potentiel radon de niveau 1		
PPR Naturels	NON	Inondation Isère amont	Approuvé	30/07/2007
		Inondation Par une crue à débordement lent de cours d'eau Isère amont	Approuvé	30/07/2007
Inondation		Inondation Par ruissellement et coulée de boue	Approuvé	03/12/2008
		Inondation	Approuvé	03/12/2008
		Inondation Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau	Approuvé	03/12/2008
		Inondation Par remontées de nappes naturelles	Approuvé	03/12/2008
		Mouvement de terrain	Approuvé	03/12/2008
PPR Naturels Mouvement de terrain	OUI	Mouvement de terrain Eboulement, chutes de pierres et de blocs	Approuvé	03/12/2008
Mouvement de terrain		Mouvement de terrain Glissement de terrain	Approuvé	03/12/2008
PPR Miniers	NON	La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Miniers		
PPR Technologiques	NON	La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Technolo	glques	

[&]quot;Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr" article R.125-25

DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET REFERENCES

https://www.info-risques.com/short/ UQYXD


En cliquant sur le lien suivant ci-dessus, vous trouverez toutes les informations préfectorales et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document.

Etat des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du code de l'environnement MTEECPR / DGPR janvier 2025
Cet état, à remplir par le vendeur, est destiné à être joint en annexe du contrat de vente d'un bien immobilier et à être remis, dès la première visite, au potentiel acquéreur par le vendeur. Il doit dater de moins de 6 mois et être actualisé, si nécessaire, lors de l'établissement de la promesse de vente, du contrat préliminaire ou de l'acte authentique.


Adresse de l'immeuble ou parcelle(s) concernée(s)	Code postal	Nom de la commune		
563 Avenue de la Résistance 38920 CROLLES	38920	CROLLES	5	
AH270, AH127				
Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs	plans de préventio	n des risques naturels (PPRN		
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR NATURELS	Control of the contro	oui		-1
prescrit ⁽¹⁾ anticipé ⁽²⁾ approuvé ⁽³⁾ X	approuvé et en cours		03/12/2008	
Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés au r L'immeuble est concerné par des prescriptions de travau	and the second second second second second	Mouvement de terrain	X non	-1
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés	x dans le regiernent du	oul	non	
Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prév	ention des risques	and the consequences	THE RESIDENCE	10
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR MINIERS		oui	non 2	x
prescrit ⁽¹⁾ anticipé ⁽²⁾ approuvé ⁽³⁾	approuvé et en cours	And the second s		
Si oui, les risques miniers pris en considération sont liés au ri	sque:			
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travau	x dans le règlement du	PPRM oui	non	
Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés		oui	non	
Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prév	ention des risques	technologiques (PPRT)		
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR TECHNOLOGI	The second secon	oui	non	х
prescrit ⁽¹⁾ approuvé ⁽³⁾ approuvé et en cou		date	107.3	. /
Si oui, les risques technologiques pris en considération dans effet toxique effet thermique effet surpre		u, a defaut, dans l'arrête de prescr	iption, sont lies a	a :
L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de dé		oui	non	
L'immeuble est situé en zone de prescription		oui	non	П
si la transaction concerne un logement, l'ensemble des tr	ravaux prescrits ont été	réalisés oui	non	
si la transaction ne concerne pas un logement, l'informat			non	
exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, es		e ou au contrat de location	11011	
Situation de l'immeuble au regard de l'obligation lé	gale de débroussail	lement (OLD)		
Le terrain est situé à l'intérieur du zonage informatif des obligat	ions légales de débrous	saillement oui	non	х
Situation de l'immeuble au regard du zonage sismic	jue règlementaire	国际总统总统的		
L'immeuble se situe dans une zone de sismicité classée en	THE PARTY OF THE P			- 1
zone 1 très faible zone 2 faible zone 3 mo		moyenne X zone 5 forte		
Situation de l'immeuble au regard du zonage règlen		radon	The last of the	щ
L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon class	ée en niveau 3	oui	non	x
Information relative à la pollution des sols	地位的对外	医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性	THEFT	
Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS)		oui	non	х
Information relative aux sinistres indemnisés par l'a	ssurance à la suite	d'une catastrophe N/M/T [*]	12 (10/12/5)	
L'immeuble a-t-il donné lieu au versement d'une indemnité à la	suite d'une catastrophe	N/M/T* oui	non	
naturelle, minière ou technologique	de sête (BTC)			
Situation de l'immeuble au regard du recul du trait				
L'immeuble est-il situé sur une commune exposée au RTC et list L'immeuble est situé dans une zone exposée au RTC identifiée p	ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR			X
Si oui, l'horizon temporel d'exposition au RTC est:		nisme. oui i à 30 ans compris entre	non 1 30 et 100 ans	^
L'immeuble est-il concerné par des prescriptions applicat		oui	non	71
L'immeuble est-il concerné par une obligation de démolit	ion et de remise en éta	t à réaliser oui	non	
Documents à fournir obligatoirement	ARTON MANY STREET	STATE OF STREET	24614	
x Un extrait de document graphique situant le bien par rapp	ort au zonage régleme	ntaire		П
x Un extrait du règlement concernant le bien				
 X La fiche d'information sur le risque sismique disponible sur La liste des arrêtés portant reconnaissance de l'état de cal 			a bian	
concerné et qui ont donné lieu au versement d'une indemi	nité	dans la commune qui ont affecte i	e bien	
	Date / Lieu	acquéreur	455 14 15 6 10	
Signature: Le	, 28/03/2025	Signature:		
Fai	it à CROLLES			
5-201				

CARTOGRAPHIE DES INONDATIONS

AH270 - AH127




CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS




CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (CARRIÈRE)


AH270 - AH127




CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (MINES)



CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (ARGILES)




RADON




CARTOGRAPHIE DES ZONES SISMIQUES




OBLIGATION LÉGALE DE DÉBROUSSAILLEMENT



CARTOGRAPHIE DE POLLUTION DES SOLS (BASOL/BASIAS)



CARTOGRAPHIE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE)



Etat des nuisances sonores aériennes


Les zones de bruit des plans d'exposition au bruit constituent des servitudes d'urbanisme (art. L. 112 -3 du code de l'urbanisme) et doivent à ce titre être notifiées à l'occasion de toute cession, location ou construction immobilière.

Cet état, à remplir par le vendeur, est destiné à être intégré au dossier de diagnostic technique - DDT (annexé, selon le cas, à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un immeuble non bâti) et à être **annexé** à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement.

act	es si la vente porte sur un im contra	meuble non bâti) e at préliminaire en c	et à être annexé à l'acte au cas de vente en l'état futur	ithentique de d'achèvemen	vente et, I t.	e cas échéa	nt, au
	Cet état est établi sur la ba	se des informatio	ns mises à disposition par	arrêté préfe	ctoral		
	n°	du		à jour le			
	Adresse de l'immeuble		code postal ou Insee	commune			
	563 Avenue de la Résistano AH270 - AH12		38920		CROLLES		
341	Situation de l'immeuble a	u regard d'un ou	ı plusieurs plans d'expo	sition au bru			1
	L'immeuble est situé dans	le périmètre d'un	PEB		oui	non X	
	révis	é	approuvé	date			
	Si oui, nom de l'aérodror	me:					
>	L'immeuble est concerné p	ar des prescriptio	ons de travaux d'insonorisa	ation	oui	non	
	Si oui, les travaux prescr	its ont été réalisé	s		oui	non	
					1		
	L'immeuble est situé dans	le périmètre d'un	autre PEB		oui	non	
	révis	é	approuvé	date			
	Si oui, nom de l'aérodror	ne:					
100	Situation de l'immeuble a	u regard du zon	age d'un plan d'expositi	on au bruit	CONTRA	STATE OF THE PARTY.	
>	L'immeuble se situe dans u	unezone de bruit o	d'un plan d'exposition au l	bruit définie d	comme :		
	zone A	zone B	zone C	zon	4		
	très forte	forte	modérée		aible		
	(intérieur de la courbe d'i						
	(entre la courbe d'indice (entre la limite extérieure	Lden 70 et une co	ourbe choisie entre Lden 6	5 celle et 62)	ot 55)		
	-		a courbe d'indice Eden 50)			atoire que	
	pour les aérodromes ment	ionnés au I de l'ar	ticle 1609 quatervicies A	du code géné	ral des im	pôts.(et sou	
	réserve des dispositions de créneaux horaires attribua						
	horaires d'ouverture).	and the same of th				V - 104	
	Nota bene: Lorsque le bien	se situe sur 2 zo	nes, il convient de retenir	la zone de br	uit la plus	importante.	
BI	Documents de référence	permettant la lo	calisation de l'immeuble	au regard d	les nuisar	ices prisen	t
	en compte						AND DE
	Le plan d'exposition au l l'information géographi	bruit est consultal que et forestière (ble sur le site Internet du ((I.G.N) à l'adresse suivante	Géoportail de e: https://www	l'institut r w.geoporta	national de nil.gouv.fr/	
		*	,				
	vendeur		date / lieu		acquéreu	ır	
		28 (mars 2025 /				

information sur les nuisances sonores aériennes pour en savoir plus, consultez le site Internet du ministère de la transition écologique et solidaire https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/

PLAN D'EXPOSITION AUX BRUITS (PEB)



LISTE DES SITES BASIAS (À MOINS DE 500 MÈTRES)

BASE DE DONNÉES DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITÉS DE SERVICES

avenue Résistance (de la) CROLLES

272 mètres

SSP4050180

M. CATTIN Arthur

En arrêt

Station-service

La liste suivante contient des sites BASIAS qui ne peuvent être localisés avec précision

SSP4050177 Etablissements Charles COQUILLARD

CROLLES

SSP4050186 Mme GABERT Andrée lieu dit "les Ayes" CROLLES

SSP4050877 M.



LISTE DES SITES BASOL (À MOINS DE 500 MÈTRES)

BASE DE DONNÉES DE POLLUTION DES SOL

Aucun site BASOL a moins de 500 mètres

LISTE DES SITES ICPE (À MOINS DE 500 MÈTRES)

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Zi de Crolles - Cidex 105A - 38920 CROLLES 38920 Crolles

235 mètres

PETZL PRODUCTION

Autres industries manufacturières

https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006110306

257 avenue Ambroise Croizat 38920 Croiles

235 mètres

ENDEL (EX. DELATTRE LEVIVIER) Réparation et installation de machines et d'équipements

https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees/details/0006111488



Ministère du Développement Durable

Préfecture : Isère Commune : CROLLES

Déclaration de sinistres indemnisés

en application du IV de l'article L 125-5 du Code l'environnement

Adresse de l'immeuble

563 Avenue de la Résistance 38920 CROLLES / Parcelles: AH270 - AH127 38920 CROLLES

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe

Cochez les cases OUI ou NON

Arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophes au profit de la commune

si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à chacun des événements

Catastrophe naturelle	Début	Fin	Arrêté	Jo du	Indemnisation
Inondations et/ou Coulées de Boue	25/06/2024	25/06/2024	23/09/2024	28/09/2024	Oon Onon
Inondations et/ou Coulées de Boue	29/12/2021	30/12/2021	09/02/2022	13/02/2022	Oon Owon
Inondations et/ou Coulées de Boue	06/11/1982	10/11/1982	18/11/1982	19/11/1982	Oon Owon
Sécheresse	01/01/2023	31/12/2023	18/06/2024	02/07/2024	Ooul Onon
Sécheresse	01/04/2022	30/09/2022	03/04/2023	03/05/2023	Oon Owon
Tempête	06/11/1982	10/11/1982	18/11/1982	19/11/1982	Ooul Onon

28/03/2025		
------------	--	--

Nom et visa du vendeur

Visa de l'acquéreur

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.georisques.gouv.fr





QUE FAIRE EN CAS DE... Le séisme est le risque naturel majeur potentiellement le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets et effondrement de bâtiments) qu'indirects (mouvements de terrain, tsunami, etc.).

SÉISME?

Avant les secousses, préparez-vous

- REPÉREZ les endroits où vous protéger : loin des fenêtres, sous un meuble solide
- FIXEZ les appareils et meubles lourds pour éviter qu'ils ne soient projetés ou renversés
- PRÉPAREZ VOTRE KIT D'URGENCE 72H avec les objets et articles essentiels
- FAITES RÉALISER UN DIAGNOSTIC de vulnérabilité de votre bâtiment



Pendant les secousses

- · ABRITEZ-VOUS PRÈS D'UN MUR, d'une structure porteuse ou sous des meubles solides
- ELOIGNEZ-VOUS DES FENÊTRES pour éviter les bris de verre
- Si vous êtes en rez-de-chaussée ou à proximité d'une sortie, ÉLOIGNEZ-VOUS DU BÂTIMENT
- NE RESTEZ PAS PRÈS DES LIGNES ÉLECTRIQUES ou d'ouvrages qui pourraient s'effondrer (ponts, corniches, ...)
- EN VOITURE, NE SORTEZ PAS et arrêtez-vous à distance des bâtiments
- RESTEZ ATTENTIF: après une première secousse, il peut y avoir des répliques



Après les secousses



SORTEZ DU BÂTIMENT,

évacuez par les escaliers et éloignez-vous de ce qui pourrait s'effondrer



ELOIGNEZ-VOUS DES CÔTES et rejoignez les

hauteurs : un séisme peut provoquer un tsunami



EVITEZ DE TÉLÉPHONER

afin de laisser les réseaux disponibles pour les secours



RESTEZ À L'ÉCOUTE

des consignes des autorités