

## DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

En application de la Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 236 (V)

Réf dossier n° 49728



DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Type de bien : **Maison T7**

Adresse du bien :

**324 chemin du Pichon**

**38080 ST MARCEL BEL ACCUEIL**

### Donneur d'ordre

Monsieur RAKID MUNOZ

### Propriétaire

Monsieur RAKID MUNOZ

### Date de mission

11/03/2024

### Opérateur

Sébastien DE SOUSA

**ACTE 2I**

5 rue colonel denfert rochereau - 38100 GRENOBLE Tel. - 04 38 86 43 20;  
Email - [contact@acte2i.com](mailto:contact@acte2i.com) ; Site WEB - [www.acte2i.com](http://www.acte2i.com) ; Code NAF : 7120 B / N° Siret : 450 755 681 00050

## Sommaire

<b>RAPPORT DE SYNTHESE</b> .....	<b>3</b>
<b>CERTIFICAT DE SURFACE</b> .....	<b>4</b>
DESIGNATION DE L'IMMEUBLE .....	4
<b>CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)</b> .....	<b>6</b>
DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE .....	6
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	6
DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC .....	6
METHODES D'INVESTIGATION .....	7
APPRECIATION SUR L'ETAT GENERAL DU BIEN OBJET DE LA MISSION .....	8
RELEVÉ DES MESURES .....	10
SYNTHESE DU RELEVÉ DES MESURES .....	22
ANNEXE 1 - CROQUIS DE SITUATION .....	23
<b>PRE-RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE</b> .....	<b>26</b>
FICHE DE REPÉRAGE .....	26
DESIGNATION DE L'IMMEUBLE .....	27
DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC .....	27
CONDITIONS D'EXECUTION DE LA MISSION .....	28
PROCEDURES DE PRELEVEMENT .....	29
FICHE DE REPERAGE .....	30
GRILLE(S) D'EVALUATION .....	35
ANNEXE 1 - PLANCHE DE REPERAGE USUEL .....	36
ANNEXE 2 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION .....	40
<b>ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE</b> .....	<b>41</b>
DESIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DEPENDANCES .....	41
IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	41
IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR .....	41
CONCLUSION RELATIVE A L'EVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE A LA SECURITE DES PERSONNES .....	42
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES .....	42
EXPLICITATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS .....	46
ANOMALIES IDENTIFIEES .....	46
<b>ANNEXES</b> .....	<b>50</b>
ATTESTATION(S) DE CERTIFICATION .....	50
ATTESTATION SUR L'HONNEUR .....	53
ATTESTATION D'ASSURANCE .....	54

## RAPPORT DE SYNTHÈSE

Les présentes conclusions sont indiquées à titre d'information. Seuls les rapports réglementaires complets annexes comprises pourront être annexés à l'acte authentique.

Date d'intervention : 11/03/2024

Opérateur : Sébastien DE SOUSA

Localisation de l'immeuble		Propriétaire
Type : <b>Maison T/7</b> Adresse : <b>324 chemin du Pichon</b> Code postal : <b>38080</b> Ville : <b>ST MARCEL BEL ACCUEIL</b>	Etage : <b>na</b> N° lot(s) : <b>na</b> Lots divers : <b>na</b> Section cadastrale : <b>na</b> N° parcelle(s) : <b>na</b> N° Cave : <b>na</b>	Civilité : <b>Monsieur</b> Nom : <b>RAKID MUNOZ</b> Adresse : Code postal : Ville :

\* na=non affecté

### CONSTAT DE PRESENCE D'AMIANTE

(Article R. 1334-24 du Code de la Santé Publique; Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 ; norme NF X 46-020)

#### Conclusion :

**Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.** L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

### CERTIFICAT DE SURFACE

Surface privative : **535,85 M<sup>2</sup>**

### CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB

(Article L. 1334-5 à L. 1334-10 et R. 1334-10 à R. 1334-12 du Code de la Santé Publique ; norme NF X 46-030)

#### Conclusion :

Le constat de risque d'exposition au plomb n'a pas révélé la présence de revêtement contenant du plomb.

### ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

(Fascicule de documentation NF C 16-600)

Présence d'anomalie(s).

Le présent document ne constitue qu'une note de synthèse provisoire. Elle ne pourra en aucun cas se substituer aux rapports réglementaires complets annexes comprises et ne peut être produite qu'à titre indicatif. Elle ne pourra être valablement annexée à l'acte authentique de vente du bien concerné.

Signature opérateur :

  
**ACTE 2i**  
 5 rue Denfert Rochereau  
 38004 GRENOBLE  
 Tél : 04 38 86 43 20  
 Fax : 04 38 42 10 03

## CERTIFICAT DE SURFACE HABITABLE

*Surface habitable des locaux d'habitation meublés ou non mis en location dans le cadre de la loi 2009-323 dite Loi "Boutin" du 25 mars 2009*

Réf dossier n° 49728

### Désignation de l'immeuble

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE	PROPRIETAIRE	DONNEUR D'ORDRE
Adresse : <b>324 chemin du Pichon</b>  Code postal : <b>38080</b> Ville : <b>ST MARCEL BEL ACCUEIL</b> Type de bien : <b>Maison T7</b>	Qualité : <b>Monsieur</b> Nom : <b>RAKID MUNOZ</b> Adresse :  Code postal : Ville :	Qualité : <b>Monsieur</b> Nom : <b>RAKID MUNOZ</b> Adresse :  Code postal : Ville :  Date du relevé : <b>11/03/2024</b>

Mesurage visuel       Autre :

Lot	Etage	Local	Superficies habitables	Superficies non comptabilisées	Superficies des annexes mesurées
	Rdc	Salon	115,40		
	Rdc	Cuisine	40,36		
	Rdc	Dégagement 1	21,45		
	Rdc	Chambre 1	15,48		
	Rdc	Véranda		20,31	
	Rdc	Chambre 2	13,52		
	Rdc	W.C 1	1,49		
	Rdc	Dégagement 2	3,98		
	Rdc	Salle de bains 1	14,03		
	Rdc	Buanderie	13,52		
	1er étage	Dégagement 3	28,21		
	1er étage	Chambre 3	14,47		
	1er étage	Chambre 4	16,13		
	1er étage	Chambre 5	14,65		
	1er étage	Chambre 6	13,30		
	1er étage	W.C 2	1,46		
	1er étage	Salle de bains 2	13,88		
	1er étage	W.C 3	4,62		
	1er étage	Mezzanine	90,56		
	1er étage	Chambre 7	23,44		
	1er étage	Dressing	9,82		
	1er étage	Salle de bains 3	5,06		
	2e étage	Combles 1	11,40	4,08	
	2e étage	Combles 2	45,53	8,93	
	2e étage	Local	4,09	8,93	
	Sous sol	Cave			32,00
		<b>TOTAL</b>	535,85	42,25	32

**Total des surfaces habitables**

**535,85 m<sup>2</sup>**

(cinq cent trente cinq mètres carrés quatre-vingt cinq )

Conformément aux 2e et 3e alinéas de l'article R.111-2 du code de la Construction et de l'Habitation, la surface habitable est égale à la surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et fenêtres. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés comportant au moins 60% de parois vitrées dans le cas des habitations collectives et au moins 80% de parois vitrées dans le cas des habitations individuelles, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur sous plafond inférieure à 1,80 m.



Le présent certificat établi en référence à l'article 78 de la loi « Boutin », modifiant la liste des éléments à mentionner dans un bail de location, n'entre pas dans le périmètre des obligations réglementaires, ni dans le champ d'application d'un mesurage réalisé selon la Loi Carrez relative aux lots de copropriété. Les surfaces habitables mentionnées dans le présent document sont différentes des superficies mesurées dans le cadre de la loi Carrez. Elle n'est donc pas opposable dans le cadre de ce mesurage.

Note : en l'absence du règlement de copropriété, le mesurage effectué in situ est réalisé en fonction de la délimitation du lot et selon les limites de la possession apparente indiquées par le propriétaire ou son représentant. La destination des locaux a été indiquée par l'opérateur en fonction des signes apparents d'occupation. Elle n'a donc pas pu être comparée avec celle décrite dans le règlement de copropriété. Par conséquent, le mesurage ne s'applique qu'à l'espace privatif ou apparemment privatif désigné par le donneur d'ordre tel qu'il se présente au jour de la visite sans considération des actes antérieurs et ne décrit ni ne délimite le lot lui appartenant réellement.

DATE DU RAPPORT : **11/03/2024**

OPERATEUR : **Sébastien DE SOUSA**

CACHET

SIGNATURE

ACTE 2I  
5 rue Denfert Rochereau  
38000 GRENOBLE  
Tel : 04 38 86 43 20  
Fax : 04 38 42 10 03


## CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP) AVANT VENTE

Article L. 1334-5 à L. 1334-10 et R. 1334-10 à R. 1334-12 du Code de la Santé Publique; CREP réalisé en application de l'article L. 1334-6 du même code; arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb, norme NF X 46-030.

**Réf dossier n° 49728**

A – Désignation de l'immeuble		
LOCALISATION DE L'IMMEUBLE	PROPRIETAIRE	OCCUPATION
Adresse : <b>324 chemin du Pichon</b>  Code postal : <b>38080</b> Ville : <b>ST MARCEL BEL ACCUEIL</b> Type de bien : <b>Maison T/7</b> Année de construction : <b>Antérieure à 1949</b>	Qualité : <b>Monsieur</b> Nom : <b>RAKID MUNOZ</b> Adresse :  Code postal : Ville :	L'occupant est:   Présence d'enfants : <b>NON</b>

B – Désignation du donneur d'ordre	
IDENTITE DU DONNEUR D'ORDRE	MISSION
Qualité : <b>Monsieur</b> Nom : <b>RAKID MUNOZ</b> Adresse : Code postal : Ville :	Date de mission : <b>11/03/2024</b> Date d'émission du rapport : <b>13/03/2024</b> Documents remis : <b>Aucun document technique fourni</b>  Accompagnateur :

C – Désignation de l'opérateur de diagnostic	
IDENTITE DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC	
Raison sociale et nom de l'entreprise : <b>ACTE 2I</b> Nom : <b>Sébastien DE SOUSA</b> Adresse : <b>5 Rue Colonel Denfert Rochereau</b> Code postal : <b>38000</b> Ville : <b>GRENOBLE</b>  N° de siret : <b>450 755 681 00050</b>  Signature : <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p style="font-size: small;">ACTE 2I 5 rue Denfert Rochereau 38000 GRENOBLE Tél : 04 38 86 43 20 Fax : 04 38 42 10 03</p> </div>	Certificat de compétence délivrée par : <b>DEKRA Certification</b> Adresse : <b>5, Avenue Garlande Bagneux</b> Le : <b>23/09/2020</b> N° certification : <b>DTI2948</b>  Cie d'assurance : <b>AXA</b> N° de police d'assurance : <b>10592956604</b> Date de validité : <b>31/12/2024</b>  Référence réglementaire spécifique utilisée : <b>Norme NF X 46-030</b>

APPAREIL A FLUORESCENCE X UTILISÉ	
Modèle : <b>XL-309</b> Date de chargement de la source : <b>20/11/2014</b> Activité à cette date :	N° de série de l'appareil : Nature du radionucléide :

Conclusion :

**Le constat de risque d'exposition au plomb n'a pas révélé la présence de revêtement contenant du plomb.**

239 unités de diagnostic	0,00% non classées	100,00% de classe 0	0,00% de classe 1	0,00% de classe 2	0,00% de classe 3
--------------------------	--------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Nombre total de pages du rapport : 20

## SOMMAIRE

DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE .....	6
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....	6
DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC .....	6
METHODES D'INVESTIGATION.....	7
APPRECIATION SUR L'ETAT GENERAL DU BIEN OBJET DE LA MISSION .....	8
RELEVÉ DES MESURES .....	10
SYNTHÈSE DU RELEVÉ DES MESURES .....	22
ANNEXE 1 - CROQUIS DE SITUATION .....	23

## D – METHODES D'INVESTIGATION

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'Article L.1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de dégradation du bâti permettant d'identifier les situations d'insalubrité.

Le présent constat est réalisé en application de l'article L. 1334-6, et porte uniquement sur les revêtements privatifs du logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...).  
Lorsque le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (y compris par exemple, la partie extérieure des portes palières).

Les mesures effectuées sur les unités de diagnostics sont réalisées à l'aide d'un analyseur portable permettant de détecter le plomb éventuellement présent dans les différents revêtements. Conformément à la réglementation en vigueur, l'utilisateur de cet appareil a obtenu une autorisation de détention régulière délivrée par la DGSNR (Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection). Le présent constat ne comprend pas la mise en oeuvre de méthodes destructives, ni la dépose d'éléments de la construction ou d'habillage ou le déplacement de mobilier. Un prélèvement du revêtement pour analyse chimique est effectué lorsque la mesure est impossible (éléments difficiles d'accès pour l'appareil, surfaces insuffisamment planes ou forte rugosité) ou non concluante au regard de la précision de l'appareil ou éventuellement lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1mg/cm<sup>2</sup>), mais aucune mesure n'est supérieure à 2mg/cm<sup>2</sup>.

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par l'opérateur conformément à la norme NF X 46-030 «*Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb*».

### Analyseur utilisé

<b>APPAREIL A FLUORESCENCE X</b>			
Nom du fabricant de l'appareil	NITON		
Autorisation ASN (DGSNR)	N° : OF PCR-2019/001	Date d'autorisation : 24/06/2022	
	Date de fin de validité de l'autorisation : 23/06/2027		
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	Damien Jean Marc FANTINI		
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	Damien Jean Marc FANTINI		
Fabricant de l'étalon		n° NIST de l'étalon	
Concentration	mg/cm <sup>2</sup>	Incertitude	mg/cm <sup>2</sup>
Vérification de la justesse de l'appareil en début du CREP	Date : 13/03/2024	n° de la mesure	0
		concentration	1 mg/cm <sup>2</sup>
Vérification de la justesse de l'appareil en fin du CREP	Date : 13/03/2024	n° de la mesure	529
		concentration	1 mg/cm <sup>2</sup>
Vérification de la justesse de l'appareil si une remise sous tension a lieu	Date : Sans objet	n° de la mesure	
		concentration	mg/cm <sup>2</sup>


### Laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	
Nom du contact	Sans objet
Coordonnées	
Référence du rapport d'essai	Sans objet
Date d'envoi des prélèvements	Sans objet
Date de réception des résultats	Sans objet

### E – Appréciation sur l'état général du bien objet de la mission

<b>RISQUES DE SATURNISME INFANTILE</b>	
Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % d'unités de diagnostic de classe 3	<b>NON</b>
L'ensemble des locaux objets du présent constat présente au moins 20 % d'unités de diagnostic de classe 3	<b>NON</b>
<b>SITUATIONS DE DEGRADATION DU BATI</b>	
Plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré	<b>NON</b>
Traces importantes de coulure ou de ruissellement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'un même local	<b>NON</b>
Plusieurs unités de diagnostic d'un même local recouvertes de moisissures ou de tâches d'humidité	<b>NON</b>

## SCHEMA TYPE DE LA PIECE



Mur A : Mur d'accès au local  
 Mur B : Mur gauche  
 Mur C : Mur du fond  
 Mur D : Mur droit

Abréviations : G=gauche, D=droite, H=Haut, B=bas, Int=intérieur, Ext=extérieur Fen=fenêtre M=milieu

La zone plafond est indiquée en clair sur le croquis de situation.

### Abréviations :

**Cla** : classement  
**NV** : Non visible  
**ND** : Non dégradé  
**EU** : Etat d'usage  
**DE** : Dégradé  
 int=intérieur ext=extérieur D=droit G=gauche Fen=fenêtre M=milieu P=porte

1 Fenêtre1 : fenêtre la plus à gauche sur le pan de mur mentionné.  
 1 Fenêtre2 : 2<sup>e</sup> mesure sur la fenêtre la plus à gauche  
 1 Porte1 : idem

**non visible** : si le revêtement contenant du plomb (peinture par exemple) est manifestement situé en dessous d'un revêtement sans plomb (papier peint par exemple), la description de l'état de conservation de cette peinture peut ne pas être possible

**état d'usage** : c'est-à-dire présence de dégradations d'usage couramment rencontrées dans un bien régulièrement entretenu (usure par friction, traces de chocs, microfissures ...) : ces dégradations ne génèrent pas spontanément des poussières ou des écailles

**dégradé** : c'est-à-dire présence de dégradations caractéristiques d'un défaut d'entretien ou de désordres liés au bâti, qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles (pulvéulence, écaillage, cloquage, fissures, faïençage, traces de grattage, lézardes).

## F – Relevé des mesures

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
<b>Calibrage début</b>										
0						POS	1			

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
<b>RDC SALON</b>										
1	A	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,1		0	
2	A	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,5		0	
3	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
4	B	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,5		0	
5	B	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,5		0	
6	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
7	C	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
8	C	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,3		0	
9	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
10	D	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,1		0	
11	D	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,5		0	
12	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
301	A	embrasure1 fen	Béton	Peinture		NEG	0,5		0	
302	A	embrasure2 fen	Béton	Peinture		NEG	0,3		0	
303	A	Fenêtre1 int	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,3		0	
304	A	Fenêtre2 int	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,4		0	
305	A	huisserie1 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
306	A	huisserie2 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
307	A	huisserie1 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
308	A	huisserie2 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
309	A	allège1	Béton	Peinture		NEG	0,5		0	
310	A	allège2	Béton	Peinture		NEG	0,2		0	
311	A	Fenêtre1 ext	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,5		0	
312	A	Fenêtre2 ext	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,2		0	
313	D	embrasure1 fen	Béton	Peinture		NEG	0,1		0	
314	D	embrasure2 fen	Béton	Peinture		NEG	0,2		0	
315	D	Fenêtre1 int	Bois	Peinture	Droite	NEG	0,1		0	
316	D	Fenêtre2 int	Bois	Peinture	Droite	NEG	0,2		0	
317	D	huisserie1 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
318	D	huisserie2 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
319	D	huisserie1 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
320	D	huisserie2 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
321	D	allège1	Béton	Peinture		NEG	0,5		0	
322	D	allège2	Béton	Peinture		NEG	0,2		0	
323	D	Fenêtre1 ext	Bois	Peinture	Droite	NEG	0,3		0	
324	D	Fenêtre2 ext	Bois	Peinture	Droite	NEG	0,1		0	
<b>Nombre total d'UD</b>			<b>17</b>	<b>Nbre d'unités de classe 3</b>		<b>0</b>	<b>Pourcentage de classe 3</b>		<b>0%</b>	

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
<b>RDC CUISINE</b>										
13	A	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,3		0	
14	A	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,1		0	
15	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
16	B	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,2		0	
17	B	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,2		0	
18	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
19	C	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,2		0	

20	C	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,3		0	
21	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
22	D	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,2		0	
23	D	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,4		0	
24	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
325	B	embrasure1 fen	Béton	Peinture		NEG	0,3		0	
326	B	embrasure2 fen	Béton	Peinture		NEG	0,1		0	
327	B	Fenêtre1 int	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,2		0	
328	B	Fenêtre2 int	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,5		0	
329	B	huisserie1 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
330	B	huisserie2 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
331	B	huisserie1 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
332	B	huisserie2 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
333	B	allège1	Béton	Peinture		NEG	0,4		0	
334	B	allège2	Béton	Peinture		NEG	0,3		0	
335	B	Fenêtre1 ext	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,1		0	
336	B	Fenêtre2 ext	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,4		0	
337	D	embrasure1 fen	Béton	Peinture		NEG	0,1		0	
338	D	embrasure2 fen	Béton	Peinture		NEG	0,1		0	
339	D	Fenêtre1 int	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,5		0	
340	D	Fenêtre2 int	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,5		0	
341	D	huisserie1 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
342	D	huisserie2 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
343	D	huisserie1 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
344	D	huisserie2 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
345	D	allège1	Béton	Peinture		NEG	0,1		0	
346	D	allège2	Béton	Peinture		NEG	0,3		0	
347	D	Fenêtre1 ext	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,4		0	
348	D	Fenêtre2 ext	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,2		0	
<b>Nombre total d'UD</b>			<b>17</b>	<b>Nbre d'unités de classe 3</b>		<b>0</b>	<b>Pourcentage de classe 3</b>			<b>0%</b>

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
<b>RDC DÉGAGEMENT 1</b>										
25	A	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,3		0	
26	A	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,4		0	
27	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
28	B	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,1		0	
29	B	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,4		0	
30	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
31	C	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,1		0	
32	C	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,2		0	
33	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
34	D	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,5		0	
35	D	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,5		0	
36	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
349	B	embrasure1 fen	Béton	Peinture		NEG	0,2		0	
350	B	embrasure2 fen	Béton	Peinture		NEG	0,4		0	
351	B	Fenêtre1 int	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,3		0	
352	B	Fenêtre2 int	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,3		0	
353	B	huisserie1 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
354	B	huisserie2 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
355	B	huisserie1 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
356	B	huisserie2 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	

		fen								
357	B	allège1	Béton	Peinture		NEG	0,1		0	
358	B	allège2	Béton	Peinture		NEG	0,3		0	
359	B	Fenêtre1 ext	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,2		0	
360	B	Fenêtre2 ext	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,3		0	
<b>Nombre total d'UD</b>			<b>11</b>	<b>Nbre d'unités de classe 3</b>		<b>0</b>	<b>Pourcentage de classe 3</b>			<b>0%</b>

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
<b>RDC CHAMBRE 1</b>										
37	A	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,5		0	
38	A	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,2		0	
39	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
40	B	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,3		0	
41	B	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,5		0	
42	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
43	C	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,1		0	
44	C	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,2		0	
45	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
46	D	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,1		0	
47	D	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,3		0	
48	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
361	B	embrasure1 fen	Béton	Peinture		NEG	0,4		0	
362	B	embrasure2 fen	Béton	Peinture		NEG	0,4		0	
363	B	Fenêtre1 int	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,4		0	
364	B	Fenêtre2 int	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,1		0	
365	B	huisserie1 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
366	B	huisserie2 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
367	B	huisserie1 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
368	B	huisserie2 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
369	B	allège1	Béton	Peinture		NEG	0,1		0	
370	B	allège2	Béton	Peinture		NEG	0,2		0	
371	B	Fenêtre1 ext	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,1		0	
372	B	Fenêtre2 ext	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,2		0	
373	C	embrasure1 fen	Béton	Peinture		NEG	0,2		0	
374	C	embrasure2 fen	Béton	Peinture		NEG	0,2		0	
375	C	Fenêtre1 int	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,2		0	
376	C	Fenêtre2 int	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,2		0	
377	C	huisserie1 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
378	C	huisserie2 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
379	C	huisserie1 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
380	C	huisserie2 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
381	C	allège1	Béton	Peinture		NEG	0,2		0	
382	C	allège2	Béton	Peinture		NEG	0,1		0	
383	C	Fenêtre1 ext	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,3		0	
384	C	Fenêtre2 ext	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,5		0	
<b>Nombre total d'UD</b>			<b>17</b>	<b>Nbre d'unités de classe 3</b>		<b>0</b>	<b>Pourcentage de classe 3</b>			<b>0%</b>

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
<b>RDC VÉRANDA</b>										
49	A	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
50	A	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,3		0	
51	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
52	B	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
53	B	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,2		0	
54	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
55	C	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,5		0	

56	C	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,4		0	
57	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
58	D	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,2		0	
59	D	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,3		0	
60	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
385	B	embrasure1 fen	Béton	Peinture		NEG	0,2		0	
386	B	embrasure2 fen	Béton	Peinture		NEG	0,2		0	
387	B	Fenêtre1 int	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,4		0	
388	B	Fenêtre2 int	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,3		0	
389	B	huisserie1 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
390	B	huisserie2 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
391	B	huisserie1 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
392	B	huisserie2 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
393	B	allège1	Béton	Peinture		NEG	0,4		0	
394	B	allège2	Béton	Peinture		NEG	0,2		0	
395	B	Fenêtre1 ext	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,1		0	
396	B	Fenêtre2 ext	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,1		0	
<b>Nombre total d'UD</b>			<b>11</b>	<b>Nbre d'unités de classe 3</b>		<b>0</b>	<b>Pourcentage de classe 3</b>			<b>0%</b>

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
<b>RDC CHAMBRE 2</b>										
61	A	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,3		0	
62	A	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,4		0	
63	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
64	B	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,1		0	
65	B	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,5		0	
66	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
67	C	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,1		0	
68	C	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,4		0	
69	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
70	D	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,2		0	
71	D	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,2		0	
72	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
397	C	embrasure1 fen	Béton	Peinture		NEG	0,5		0	
398	C	embrasure2 fen	Béton	Peinture		NEG	0,3		0	
399	C	Fenêtre1 int	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,2		0	
400	C	Fenêtre2 int	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,4		0	
401	C	huisserie1 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
402	C	huisserie2 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
403	C	huisserie1 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
404	C	huisserie2 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
405	C	allège1	Béton	Peinture		NEG	0,4		0	
406	C	allège2	Béton	Peinture		NEG	0,2		0	
407	C	Fenêtre1 ext	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,1		0	
408	C	Fenêtre2 ext	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,4		0	
<b>Nombre total d'UD</b>			<b>11</b>	<b>Nbre d'unités de classe 3</b>		<b>0</b>	<b>Pourcentage de classe 3</b>			<b>0%</b>

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
<b>RDC W.C 1</b>										
73	A	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
74	A	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,5		0	
75	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
76	B	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,3		0	
77	B	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,2		0	
78	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
79	C	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,3		0	

80	C	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,2		0	
81	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
82	D	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,3		0	
83	D	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,3		0	
84	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
<b>Nombre total d'UD</b>		<b>5</b>	<b>Nbre d'unités de classe 3</b>		<b>0</b>	<b>Pourcentage de classe 3</b>		<b>0%</b>		

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
<b>RDC DÉGAGEMENT 2</b>										
85	A	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,5		0	
86	A	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,3		0	
87	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
88	B	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
89	B	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,5		0	
90	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
91	C	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,5		0	
92	C	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,3		0	
93	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
94	D	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,3		0	
95	D	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,1		0	
96	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
<b>Nombre total d'UD</b>		<b>5</b>	<b>Nbre d'unités de classe 3</b>		<b>0</b>	<b>Pourcentage de classe 3</b>		<b>0%</b>		

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
<b>RDC SALLE DE BAINS 1</b>										
97	A	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
98	A	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,5		0	
99	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
100	B	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
101	B	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,5		0	
102	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
103	C	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,5		0	
104	C	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,2		0	
105	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
106	D	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,1		0	
107	D	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,5		0	
108	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
409	C	embrasure1 fen	Béton	Peinture		NEG	0,1		0	
410	C	embrasure2 fen	Béton	Peinture		NEG	0,1		0	
411	C	Fenêtre1 int	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,5		0	
412	C	Fenêtre2 int	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,2		0	
413	C	huisserie1 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
414	C	huisserie2 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
415	C	huisserie1 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
416	C	huisserie2 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
417	C	allège1	Béton	Peinture		NEG	0,2		0	
418	C	allège2	Béton	Peinture		NEG	0,4		0	
419	C	Fenêtre1 ext	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,4		0	
420	C	Fenêtre2 ext	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,2		0	
<b>Nombre total d'UD</b>		<b>11</b>	<b>Nbre d'unités de classe 3</b>		<b>0</b>	<b>Pourcentage de classe 3</b>		<b>0%</b>		

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
<b>RDC BUANDERIE</b>										
109	A	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,1		0	
110	A	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,3		0	
111	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
112	B	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
113	B	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,5		0	
114	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	

115	C	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,2		0	
116	C	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,5		0	
117	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
118	D	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,3		0	
119	D	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,2		0	
120	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
<b>Nombre total d'UD</b>		<b>5</b>	<b>Nbre d'unités de classe 3</b>			<b>0</b>	<b>Pourcentage de classe 3</b>		<b>0%</b>	

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
<b>1ER ÉTAGE DÉGAGEMENT 3</b>										
121	A	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,3		0	
122	A	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,3		0	
123	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
124	B	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,1		0	
125	B	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,3		0	
126	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
127	C	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,1		0	
128	C	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,1		0	
129	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
130	D	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,2		0	
131	D	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,4		0	
132	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
<b>Nombre total d'UD</b>		<b>5</b>	<b>Nbre d'unités de classe 3</b>			<b>0</b>	<b>Pourcentage de classe 3</b>		<b>0%</b>	

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
<b>1ER ÉTAGE CHAMBRE 3</b>										
133	A	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,1		0	
134	A	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,4		0	
135	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
136	B	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,2		0	
137	B	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,4		0	
138	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
139	C	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,1		0	
140	C	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,4		0	
141	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
142	D	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,3		0	
143	D	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,4		0	
144	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
421	C	embrasure1 fen	Béton	Peinture		NEG	0,4		0	
422	C	embrasure2 fen	Béton	Peinture		NEG	0,1		0	
423	C	Fenêtre1 int	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,3		0	
424	C	Fenêtre2 int	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,4		0	
425	C	huisserie1 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
426	C	huisserie2 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
427	C	huisserie1 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
428	C	huisserie2 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
429	C	allège1	Béton	Peinture		NEG	0,2		0	
430	C	allège2	Béton	Peinture		NEG	0,2		0	
431	C	Fenêtre1 ext	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,2		0	
432	C	Fenêtre2 ext	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,2		0	
<b>Nombre total d'UD</b>		<b>11</b>	<b>Nbre d'unités de classe 3</b>			<b>0</b>	<b>Pourcentage de classe 3</b>		<b>0%</b>	

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
<b>1ER ÉTAGE CHAMBRE 4</b>										
145	A	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
146	A	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,1		0	
147	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
148	B	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
149	B	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,1		0	

150	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
151	C	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,1		0	
152	C	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,2		0	
153	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
154	D	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,1		0	
155	D	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,1		0	
156	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
433	C	embrasure1 fen	Béton	Peinture		NEG	0,3		0	
434	C	embrasure2 fen	Béton	Peinture		NEG	0,2		0	
435	C	Fenêtre1 int	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,4		0	
436	C	Fenêtre2 int	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,1		0	
437	C	huisserie1 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
438	C	huisserie2 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
439	C	huisserie1 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
440	C	huisserie2 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
441	C	allège1	Béton	Peinture		NEG	0,1		0	
442	C	allège2	Béton	Peinture		NEG	0,5		0	
443	C	Fenêtre1 ext	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,2		0	
444	C	Fenêtre2 ext	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,5		0	
<b>Nombre total d'UD</b>			<b>11</b>	<b>Nbre d'unités de classe 3</b>		<b>0</b>	<b>Pourcentage de classe 3</b>			<b>0%</b>

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
<b>1ER ÉTAGE CHAMBRE 5</b>										
157	A	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,5		0	
158	A	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,5		0	
159	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
160	B	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,3		0	
161	B	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,1		0	
162	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
163	C	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
164	C	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,5		0	
165	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
166	D	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,2		0	
167	D	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,4		0	
168	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
445	C	embrasure1 fen	Béton	Peinture		NEG	0,4		0	
446	C	embrasure2 fen	Béton	Peinture		NEG	0,2		0	
447	C	Fenêtre1 int	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,2		0	
448	C	Fenêtre2 int	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,1		0	
449	C	huisserie1 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
450	C	huisserie2 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
451	C	huisserie1 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
452	C	huisserie2 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
453	C	allège1	Béton	Peinture		NEG	0,4		0	
454	C	allège2	Béton	Peinture		NEG	0,5		0	
455	C	Fenêtre1 ext	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,1		0	
456	C	Fenêtre2 ext	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,5		0	
<b>Nombre total d'UD</b>			<b>11</b>	<b>Nbre d'unités de classe 3</b>		<b>0</b>	<b>Pourcentage de classe 3</b>			<b>0%</b>

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
<b>1ER ÉTAGE CHAMBRE 6</b>										
169	A	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
170	A	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,1		0	
171	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
172	B	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,1		0	
173	B	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,2		0	

174	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
175	C	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
176	C	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,5		0	
177	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
178	D	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,3		0	
179	D	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,2		0	
180	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
457	C	embrasure1 fen	Béton	Peinture		NEG	0,4		0	
458	C	embrasure2 fen	Béton	Peinture		NEG	0,2		0	
459	C	Fenêtre1 int	Bois	Peinture	Gauche	NEG	0,3		0	
460	C	Fenêtre2 int	Bois	Peinture	Gauche	NEG	0,1		0	
461	C	huisserie1 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
462	C	huisserie2 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
463	C	huisserie1 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
464	C	huisserie2 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
465	C	allège1	Béton	Peinture		NEG	0,5		0	
466	C	allège2	Béton	Peinture		NEG	0,3		0	
467	C	Fenêtre1 ext	Bois	Peinture	Gauche	NEG	0,5		0	
468	C	Fenêtre2 ext	Bois	Peinture	Gauche	NEG	0,1		0	
<b>Nombre total d'UD</b>			<b>11</b>	<b>Nbre d'unités de classe 3</b>		<b>0</b>	<b>Pourcentage de classe 3</b>			<b>0%</b>

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
<b>1ER ÉTAGE W.C 2</b>										
181	A	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,5		0	
182	A	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,3		0	
183	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
184	B	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
185	B	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,1		0	
186	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
187	C	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,3		0	
188	C	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,1		0	
189	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
190	D	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,5		0	
191	D	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,2		0	
192	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
<b>Nombre total d'UD</b>			<b>5</b>	<b>Nbre d'unités de classe 3</b>		<b>0</b>	<b>Pourcentage de classe 3</b>			<b>0%</b>

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
<b>1ER ÉTAGE SALLE DE BAINS 2</b>										
193	A	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,1		0	
194	A	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,3		0	
195	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
196	B	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
197	B	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,5		0	
198	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
199	C	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
200	C	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,3		0	
201	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
202	D	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
203	D	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,5		0	
204	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
<b>Nombre total d'UD</b>			<b>5</b>	<b>Nbre d'unités de classe 3</b>		<b>0</b>	<b>Pourcentage de classe 3</b>			<b>0%</b>

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
<b>1ER ÉTAGE W.C 3</b>										
205	A	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,5		0	
206	A	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,1		0	
207	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
208	B	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,2		0	

209	B	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,2		0	
210	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
211	C	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
212	C	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,3		0	
213	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
214	D	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
215	D	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,3		0	
216	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
<b>Nombre total d'UD</b>			<b>5</b>	<b>Nbre d'unités de classe 3</b>		<b>0</b>	<b>Pourcentage de classe 3</b>			<b>0%</b>

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
<b>1ER ÉTAGE MEZZANINE</b>										
217	A	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
218	A	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,1		0	
219	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
220	B	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,2		0	
221	B	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,4		0	
222	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
223	C	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,3		0	
224	C	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,5		0	
225	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
226	D	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,3		0	
227	D	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,1		0	
228	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
469	D	embrasure1 fen	Béton	Peinture		NEG	0,4		0	
470	D	embrasure2 fen	Béton	Peinture		NEG	0,1		0	
471	D	Fenêtre1 int	Bois	Peinture	Droite	NEG	0,5		0	
472	D	Fenêtre2 int	Bois	Peinture	Droite	NEG	0,5		0	
473	D	huisserie1 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
474	D	huisserie2 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
475	D	huisserie1 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
476	D	huisserie2 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
477	D	allège1	Béton	Peinture		NEG	0,4		0	
478	D	allège2	Béton	Peinture		NEG	0,4		0	
479	D	Fenêtre1 ext	Bois	Peinture	Droite	NEG	0,1		0	
480	D	Fenêtre2 ext	Bois	Peinture	Droite	NEG	0,2		0	
481	D	embrasure1 fen	Béton	Peinture		NEG	0,1		0	
482	D	embrasure2 fen	Béton	Peinture		NEG	0,3		0	
483	D	Fenêtre1 int	Bois	Peinture	Gauche	NEG	0,4		0	
484	D	Fenêtre2 int	Bois	Peinture	Gauche	NEG	0,5		0	
485	D	huisserie1 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
486	D	huisserie2 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
487	D	huisserie1 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
488	D	huisserie2 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
489	D	allège1	Béton	Peinture		NEG	0,2		0	
490	D	allège2	Béton	Peinture		NEG	0,4		0	
491	D	Fenêtre1 ext	Bois	Peinture	Gauche	NEG	0,2		0	
492	D	Fenêtre2 ext	Bois	Peinture	Gauche	NEG	0,3		0	
493	C	embrasure1 fen	Béton	Peinture		NEG	0,5		0	
494	C	embrasure2 fen	Béton	Peinture		NEG	0,1		0	
495	C	Fenêtre1 int	Bois	Peinture	Droite	NEG	0,3		0	
496	C	Fenêtre2 int	Bois	Peinture	Droite	NEG	0,5		0	
497	C	huisserie1 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
498	C	huisserie2 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	

499	C	huisserie1 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
500	C	huisserie2 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
501	C	allège1	Béton	Peinture		NEG	0,2		0	
502	C	allège2	Béton	Peinture		NEG	0,1		0	
503	C	Fenêtre1 ext	Bois	Peinture	Droite	NEG	0,3		0	
504	C	Fenêtre2 ext	Bois	Peinture	Droite	NEG	0,5		0	
505	C	embrasure1 fen	Béton	Peinture		NEG	0,3		0	
506	C	embrasure2 fen	Béton	Peinture		NEG	0,5		0	
507	C	Fenêtre1 int	Bois	Peinture	Gauche	NEG	0,5		0	
508	C	Fenêtre2 int	Bois	Peinture	Gauche	NEG	0,1		0	
509	C	huisserie1 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
510	C	huisserie2 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
511	C	huisserie1 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
512	C	huisserie2 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
513	C	allège1	Béton	Peinture		NEG	0,1		0	
514	C	allège2	Béton	Peinture		NEG	0,1		0	
515	C	Fenêtre1 ext	Bois	Peinture	Gauche	NEG	0,1		0	
516	C	Fenêtre2 ext	Bois	Peinture	Gauche	NEG	0,2		0	
<b>Nombre total d'UD</b>			<b>29</b>	<b>Nbre d'unités de classe 3</b>		<b>0</b>	<b>Pourcentage de classe 3</b>			<b>0%</b>

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
<b>1ER ÉTAGE CHAMBRE 7</b>										
229	A	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
230	A	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,5		0	
231	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
232	B	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,5		0	
233	B	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,5		0	
234	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
235	C	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
236	C	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,2		0	
237	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
238	D	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,5		0	
239	D	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,4		0	
240	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
517	C	embrasure1 fen	Béton	Peinture		NEG	0,3		0	
518	C	embrasure2 fen	Béton	Peinture		NEG	0,4		0	
519	C	Fenêtre1 int	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,3		0	
520	C	Fenêtre2 int	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,4		0	
521	C	huisserie1 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
522	C	huisserie2 ext fen	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
523	C	huisserie1 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
524	C	huisserie2 int fen	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
525	C	allège1	Béton	Peinture		NEG	0,5		0	
526	C	allège2	Béton	Peinture		NEG	0,2		0	
527	C	Fenêtre1 ext	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,5		0	
528	C	Fenêtre2 ext	Bois	Peinture	Centre	NEG	0,1		0	
<b>Nombre total d'UD</b>			<b>11</b>	<b>Nbre d'unités de classe 3</b>		<b>0</b>	<b>Pourcentage de classe 3</b>			<b>0%</b>

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
<b>1ER ÉTAGE DRESSING</b>										
241	A	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
242	A	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,2		0	
243	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
244	B	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,2		0	

245	B	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,1		0	
246	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
247	C	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,2		0	
248	C	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,3		0	
249	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
250	D	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,2		0	
251	D	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,5		0	
252	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
<b>Nombre total d'UD</b>			<b>5</b>	<b>Nbre d'unités de classe 3</b>		<b>0</b>	<b>Pourcentage de classe 3</b>			<b>0%</b>

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
<b>1ER ÉTAGE SALLE DE BAINS 3</b>										
253	A	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,1		0	
254	A	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,3		0	
255	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
256	B	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,5		0	
257	B	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,2		0	
258	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
259	C	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,2		0	
260	C	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,2		0	
261	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
262	D	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,5		0	
263	D	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,4		0	
264	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
<b>Nombre total d'UD</b>			<b>5</b>	<b>Nbre d'unités de classe 3</b>		<b>0</b>	<b>Pourcentage de classe 3</b>			<b>0%</b>

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
<b>2E ÉTAGE COMBLES 1</b>										
265	A	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,1		0	
266	A	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,4		0	
267	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
268	B	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
269	B	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,5		0	
270	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
271	C	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
272	C	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,5		0	
273	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
274	D	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
275	D	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,3		0	
276	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
<b>Nombre total d'UD</b>			<b>5</b>	<b>Nbre d'unités de classe 3</b>		<b>0</b>	<b>Pourcentage de classe 3</b>			<b>0%</b>

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
<b>2E ÉTAGE COMBLES 2</b>										
277	A	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,5		0	
278	A	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,1		0	
279	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	
280	B	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,1		0	
281	B	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,2		0	
282	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
283	C	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
284	C	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,2		0	
285	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,1		0	
286	D	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,2		0	
287	D	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,5		0	
288	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
<b>Nombre total d'UD</b>			<b>5</b>	<b>Nbre d'unités de classe 3</b>		<b>0</b>	<b>Pourcentage de classe 3</b>			<b>0%</b>

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
<b>2E ÉTAGE LOCAL</b>										
289	A	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,1		0	
290	A	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,5		0	
291	A	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,5		0	

292	B	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,4		0	
293	B	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,3		0	
294	B	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,3		0	
295	C	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,1		0	
296	C	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,4		0	
297	C	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,4		0	
298	D	mur haut	Plâtre	Peinture	>1m.	NEG	0,2		0	
299	D	mur bas	Plâtre	Crépi	<1m.	NEG	0,2		0	
300	D	plinthe	Bois	Peinture		NEG	0,2		0	
<b>Nombre total d'UD</b>			<b>5</b>	<b>Nbre d'unités de classe 3</b>		<b>0</b>	<b>Pourcentage de classe 3</b>			<b>0%</b>

N° Mes	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêt. apparent	Localisa mesure	Rés	Mesure mg/cm²	Nature dégradat°	Classe	observat°
<b>Calibrage fin</b>										
529						POS	1			

Les n° de mesures commençant par la lettre P correspondent à des prélèvements.  
Leur concentration est exprimée en mg/g, le seuil positif est de 1.5 mg/g

**RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE SUR LA PRESENCE EVENTUELLE DE PLOMB DANS LES PARTIES COMMUNES**

*En sus du présent rapport, afin que le propriétaire vendeur soit exonéré de la garantie de vices cachés que pourrait constituer la présence de revêtements contenant du plomb à une concentration > 1mg/cm² dans les parties communes, il doit impérativement fournir à l'acquéreur un « Constat des Risques d'Exposition au Plomb » (CREP) portant sur les parties communes. Lorsque le bien ne fait pas partie d'un ensemble immobilier comprenant des parties communes, il n'y a pas lieu de prendre en compte cette remarque.*

Durée de validité

Si le présent constat révèle la présence de revêtements contenant du plomb avec une concentration supérieure à 1mg/cm², il doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de toute promesse unilatérale de vente ou d'achat ou de contrat réalisant ou constatant la vente d'un immeuble et moins de six ans à la date de signature de tout nouveau contrat de location. Passé ce délai, le constat devra être actualisé.

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement et avec l'autorisation écrite préalable de son auteur.

Tous les locaux ont été visités :

OUI  NON

Liste des locaux visités : Salon, Cuisine, Dégagement 1, Chambre 1, Véranda, Chambre 2, W.C 1, Dégagement 2, Salle de bains 1, Buanderie, Dégagement 3, Chambre 3, Chambre 4, Chambre 5, Chambre 6, W.C 2, Salle de bains 2, W.C 3, Mezzanine, Chambre 7, Dressing, Salle de bains 3, Combles 1, Combles 2, Local, Cave, Façades, Toitures

Locaux et parties de l'immeuble bâti non visités

Local ou partie de l'immeuble bâti	Motif
Terrain	Non identifiable

**RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE CONCERNANT LES LOCAUX OU PARTIES D'IMMEUBLE NON VISITES**

En cas de mention de locaux ou de parties d'immeuble non visités et ce quel qu'en soit le motif, nous attirons l'attention du propriétaire ou du donneur d'ordre sur le fait que pour s'exonérer de la garantie de vices cachés et pour éviter leurs éventuelle mise en évidence ultérieure, il est recommandé de rendre accessible à l'opérateur tous les locaux n'ayant pu être examinés au jour de la visite. A la demande expresse du propriétaire ou du donneur d'ordre, l'opérateur se tient à sa disposition pour une mission complémentaire visant à lever ces réserves.

**G – SYNTHÈSE DU RELEVÉ DES MESURES**

Nombre total d'unités de diagnostic : 239

Pourcentage respectif des unités de diagnostic de classe 0, 1, 2 et 3 par rapport au nombre total d'unités de diagnostic :

Concentration en plomb	Type de dégradation	Classement	% des unités de diagnostic
< 1mg/cm <sup>2</sup> (ou < 1,5 mg/g)		0	100%
≥ 1mg/cm <sup>2</sup> (ou ≥ 1,5 mg/g)	Non dégradé (ND) ou non visible (NV)	1	0%
	Etat d'usage (EU)	2	0%
	Dégradé (DE)	3	0%

**Classement des unités de diagnostic**

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant :

	Total	Non mesurées	Classe 0	Classe 1	Classe 2	Classe 3
Nombre d'unités de diagnostic	239	0	239	0	0	0
%	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

DATE DU RAPPORT : 11/03/2024  
OPERATEUR : Sébastien DE SOUSA

CACHET

SIGNATURE

ACTE 2i  
5 rue Denfert Rochereau  
38000 GRENOBLE  
Tél : 04 38 86 43 20  
Fax : 04 38 42 10 03

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **DEKRA Certification (5, Avenue Garlande Bagneux)**.

## ANNEXE 1 - CROQUIS DE SITUATION



**Rdc**



**1er étage**

## 2e étage

## CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS ET OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE ISSUES DU REPERAGE

### PRE-RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

#### POUR L'ETABLISSEMENT DU CONSTAT ETABLI A L'OCCASION DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE BATI

Selon les prescriptions de la norme NF X 46-020 du 5 août 2017 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.  
En application de l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique, de l'article R. 1334-15  
du décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 26 juin 2013 modifiant les arrêtés du 12 décembre 2012 listes A et B,  
des articles R 1334-20 et R 1334-21

### CONCLUSION

**Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.**

Partie de composant à vérifier	Localisation	Prélèvement ou repérage	Critère de décision	Conclusion	Evaluation	Obligation (O) Recommandation (R)
<b>1- Autre matériau</b>						
4 Conduits Fibro	Façades	Repérage	Marquage du matériau	Présence d'amiante	EP	R : Evaluation périodique

Voir liste exhaustive et localisation des matériaux amiantés dans la fiche de repérage de ce rapport.

- **Sur décision de l'opérateur ( marquage du matériau )**

#### ✓ INFORMATION IMPORTANTE A L'ATTENTION DU PROPRIETAIRE

**Il est rappelé au propriétaire la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.**

**TOUS LES LOCAUX OBJETS DE LA MISSION ONT ETE VISITES**

**N O N**

#### A V E R T I S S E M E N T

- *Les obligations réglementaires du propriétaire prévues aux articles R.1334-15 à R.1334-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2012. Il y a lieu de compléter le repérage.*

#### **Dispositions transitoires et finales** Extrait(s) du Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011

**Art. 4. – I. –** Les repérages des flocages, calorifugeages et faux plafonds réalisés préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent décret en application des dispositions de l'article R. 1334-15 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au présent décret tiennent lieu du repérage de matériaux ou produits de la liste A exigé par les articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du même code dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret.

**II. –** Les matériaux de la liste B n'ayant pas fait l'objet d'un repérage préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent décret font l'objet d'un repérage complémentaire effectué :

1° Pour la réalisation de l'état mentionnant la présence ou l'absence de produits contenant de l'amiante mentionné à l'article R. 1334-29-9 du présent décret, lors de la prochaine vente ;

2° En cas de présence de matériaux ou produits de la liste A à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en même temps que la prochaine évaluation de leur état de conservation ;

3° Dans les autres cas, avant tous travaux réalisés à titre gratuit ou onéreux, ayant pour conséquence une sollicitation de matériaux ou produits de la liste B, et au plus tard dans les neuf ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

## PRE-RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

**POUR L'ETABLISSEMENT DU CONSTAT ETABLI A L'OCCASION DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE BATI**

Selon les prescriptions de la norme NF X 46-020 du 5 août 2017 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.  
En application de l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique, de l'article R. 1334-15  
du décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 26 juin 2013 modifiant les arrêtés du 12 décembre 2012 listes A et B,  
des articles R 1334-20 et R 1334-21

**Réf dossier n° 49728**

### A – Désignation de l'immeuble

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE	PROPRIETAIRE	
Adresse : <b>324 chemin du Pichon</b> Code postal : <b>38080</b> Ville : <b>ST MARCEL BEL ACCUEIL</b> Catégorie bien : <b>Habitation (maison individuelle)</b> Date permis de construire : <b>Antérieure au 1er janvier 1949</b> Type de bien : <b>Maison T/7</b>	Qualité : <b>Monsieur</b> Nom : <b>RAKID MUNOZ</b> Adresse :  Code postal : Ville :	Documents remis : <b>Aucun document technique fourni</b>  Laboratoire accrédité COFRAC :  N° :

### B – Désignation du commanditaire

IDENTITE DU COMMANDITAIRE	MISSION
Qualité : <b>Monsieur</b> Nom : <b>RAKID MUNOZ</b> Adresse :  Code postal : Ville :	Date de commande : <b>11/03/2024</b> Date de repérage : <b>11/03/2024</b> Date d'émission du rapport : <b>11/03/2024</b>  Accompagnateur :

### C – Désignation de l'opérateur de diagnostic

IDENTITE DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC	
Raison sociale et nom de l'entreprise : <b>ACTE 2I</b>  Nom : <b>Sébastien DE SOUSA</b> Adresse : <b>5 Rue Colonel Denfert Rochereau</b>  Code postal : <b>38000</b> Ville : <b>GRENOBLE</b>  N° de siret : <b>450 755 681 00050</b>	Certification de compétence délivrée par : <b>QUALIEXPERT</b> Adresse : <b>17 RUE BORREL 81100 CASTRES</b> Le : <b>12/10/2023</b> N° certification : <b>C3823</b>  Cie d'assurance : <b>AXA</b> N° de police d'assurance : <b>10592956604</b> Date de validité : <b>31/12/2024</b>  Référence réglementaire spécifique utilisée : <b>Norme NF X46-020</b>


**Objet de la mission** : dresser un constat de présence ou d'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante et déterminer si le bien présente un danger potentiel ou immédiat pour les occupants et les professionnels du bâtiment amenés à effectuer des travaux lié à une exposition à l'amiante

Nombre total de pages du rapport : 15

## SOMMAIRE

FICHE DE REPÉRAGE .....	26
DESIGNATION DE L'IMMEUBLE .....	27
DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC .....	27
CONDITIONS D'EXECUTION DE LA MISSION .....	28
PROCEDURES DE PRELEVEMENT .....	29
FICHE DE REPERAGE .....	30
GRILLE(S) D'EVALUATION.....	35
ANNEXE 1 - PLANCHE DE REPERAGE USUEL .....	36
ANNEXE 2 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION.....	40

## SCHEMA TYPE DE LA PIECE



Mur A : Mur d'accès à la pièce  
 Mur B : Mur gauche  
 Mur C : Mur du fond  
 Mur D : Mur droit

Abréviations : G=gauche, D=droite, H=Haut, B=bas, Int=intérieur, Ext=extérieur Fen=fenêtre M=milieu

## CONDITIONS D'EXECUTION DE LA MISSION

*Le présent repérage se limite aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire entraînant réparation, remise en état ou ajout de matériau ou faisant perdre sa fonction au matériau (technique, esthétique...).*

*La recherche ne concernera donc que les zones visibles et accessibles.*

*La recherche est réalisée sans démontage hormis le soulèvement de plaques de faux-plafond ou trappes de visites mobiles. En cas de présence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, l'opérateur préconise des investigations complémentaires et émet des réserves appropriées.*

*En conséquence :*

*- aucun sondage ou prélèvement ne peut être réalisé sur des matériaux comme les conduits de fluide, les panneaux assurant l'habillage d'une gaine ou d'un coffre, les panneaux de cloisons, les clapets ou volets coupe-feu, les panneaux collés ou vissés assurant une étanchéité...*

*- les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.*

*Sont considérés comme faux plafonds, les éléments rapportés en sous face d'une structure portante et à une certaine distance de celle-ci, constitués d'une armature suspendue et d'un remplissage en panneaux légers discontinus formant une trame.*

*Ne sont pas considérés comme faux plafonds, les faux plafonds constitués de :*

- Plâtre enduits sur béton hourdis*
- Plâtre enduits sur grillage, lattes de bois, briquettes de terre cuite ou baculas*
- Plâtre préfabriqué en plaques fixées sur ossature (staff, plaque de plâtre) destinées à recevoir une peinture.*

## **MODALITES DE REALISATION DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES**

La quantité et la localisation des investigations approfondies sont définies par l'opérateur de repérage en fonction des conditions d'accès aux matériaux ou produits, et du nombre de sondages à réaliser selon l'Annexe A de la norme NF X 46-020. L'opérateur de repérage réalise les investigations approfondies non destructives nécessaires et définit le nombre et l'emplacement des investigations approfondies destructives qui permettent de rendre accessibles les parties d'ouvrages à inspecter.

Les investigations approfondies, réalisées par l'opérateur de repérage, une entreprise de travaux, une régie, mandatée par le donneur d'ordre, doivent respecter le cadre juridique prévu aux articles relatifs au risque amiante du code du travail et en particulier à ceux relatifs à la prévention des risques lors d'intervention sur des matériaux susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.

Exemples d'investigations approfondies :

non destructives : déposer une trappe d'accès, soulever un faux-plafond (n'implique aucune dégradation) ;

Lorsque, dans des cas très exceptionnels certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant le début de l'intervention, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires à réaliser.

### **Procédures de prélèvement**

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en application des dispositions de la norme NF X 46-020. L'opérateur délimite une zone d'intervention avant de procéder au prélèvement et applique un fixateur afin de limiter l'émission de fibres d'amiante. Des outils de prélèvement propres et adaptés sont utilisés de manière à générer un minimum de poussière et éliminer tout risque de contamination croisée lors de l'intervention.

L'échantillon doit être suffisant pour permettre une description macroscopique, une analyse et une contre-analyse. Une fois prélevé l'échantillon est immédiatement conditionné dans un double emballage individuel hermétique et l'identification est portée de manière indélébile sur l'emballage dès le prélèvement réalisé. Le point de prélèvement est stabilisé après l'opération à l'aide d'un fixateur.

Une brumisation ou une imprégnation par de l'eau des matériaux ou produits à sonder ou à prélever est éventuellement pratiquée à l'endroit du prélèvement ou du sondage. Le ou les secteurs où ils ont été éventuellement effectués sont nettoyés et stabilisés après intervention.

Pour les prélèvements et sondages sur des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, l'opérateur de repérage nettoie sa zone d'intervention et élimine les débris résultant de son intervention.

### **MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE**

D'une manière générale, les personnes autres que l'opérateur de repérage doivent être éloignées du lieu d'intervention, quelle que soit l'étape en cours. En cas de besoin, les locaux concernés doivent être évacués et des mesures d'isolement peuvent être préconisées.

### **MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE**

Tout au long de sa mission, l'opérateur de repérage assure sa propre protection par la mise en place d'une protection individuelle adaptée.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible une protection est mise en place afin d'assurer un nettoyage de la zone d'intervention. Une fiche d'accompagnement des prélèvements reprenant l'identification, est transmise au laboratoire.

Pour permettre une parfaite traçabilité ainsi que leur comptabilité, les prélèvements sont repérés sur un croquis ou un plan de repérage. L'opérateur utilise des gants jetables ainsi qu'un équipement de protection individuelle à usage unique.

Pour chacun des sondages, dès lors que le matériel utilisé implique un contact direct, il est également utilisé des gants à usage unique et des outils propres ou soigneusement nettoyés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Les outils utilisés pour les sondages sont dans la mesure du possible à usage unique. Lorsque cela n'est pas possible, un processus de nettoyage de la totalité de l'outil est mis en œuvre (y compris le porte-lame) afin d'éviter une contamination d'un matériau à un autre.

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition (art. R.1334-19 du décret 2011-629 du 3 juin 2011) ni du repérage avant travaux (Norme NF X 46-020 du 5 août 2017).

**FICHE DE REPERAGE**

<i>Niv</i>	<i>Localisat°</i>	<i>Composant</i>	<i>Partie de composant</i>	<i>Réf.</i>	<i>Résultat Etat</i>	<i>Critère de décision</i>	<i>Obligation/ Recommandation Comment./Localisation</i>
Extérieur	Façades	-	4 Conduits Fibro	R1	Amiante EP	AT	Evaluation périodique Voir planche de repérage

<b>Légende</b>	
<b>AT</b>	<b>Marquage (AT) = marquage caractéristique d'un matériau ou produit amianté</b>
<b>NT</b>	<b>Marquage (NT) = marquage caractéristique d'un matériau ou produit non amianté</b>
<b>DC</b>	<b>DC = Document consulté (mentionnant la présence d'un matériau ou produit amianté)</b>
<b>JP</b>	<b>Jugement personnel</b>
<b>MSA</b>	<b>MSA (matériau sans amiante) = matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante</b>
<b>ITA</b>	<b>Impossibilité Technique d'Accès ou inaccessible sans travaux destructifs ou inaccessible directement (pas de moyen d'accès)</b>
<b>CCTP, DOE</b>	<b>Cahier des Clauses Techniques Particulières, Dossier des Ouvrages Exécutés</b>
<b>Colonne Réf.</b>	<b>IA : investigation approfondie, P : prélèvement, R : repérage, S : sondage</b>
<b>ZPSO</b>	<b>ZPSO=Zone Présentant une Similitude d'Ouvrage</b>
<b>Liste A</b>	
<b>CAS 1</b>	L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.
<b>Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux</b>	
<b>CAS 2</b>	La mesure d'empoussièrèment dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrèment au propriétaire contre accusé de réception.
<b>Surveillance du niveau d'empoussièrèment</b>	
<b>CAS 3</b>	Les travaux de retrait ou de confinement mentionnés sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrèment ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrèment inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrèment ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.
<b>Travaux</b>	
<b>Liste B</b>	
<b>EP</b>	Cette évaluation périodique consiste à : a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ; b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
<b>Evaluation Périodique</b>	
<b>AC1</b>	Le propriétaire devra mettre en œuvre une action corrective de premier niveau qui consiste à : a) rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ; c) veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ; d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation.
<b>Action Corrective de 1er niveau</b>	
<b>AC2</b>	Le propriétaire devra mettre en œuvre une action corrective de second niveau de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation. Cette action corrective de second niveau consiste à : a) prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrèment est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ; b) procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ; c) mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ; d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
<b>Action Corrective de 2nd niveau</b>	

### Locaux et parties de l'immeuble bâti non visités

Local ou partie de l'immeuble bâti	Motif
Extérieur Terrain	Non identifiable

### **RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE CONCERNANT LES LOCAUX OU PARTIES D'IMMEUBLE NON VISITES**

Les obligations réglementaires du propriétaire prévues aux articles R.1334-15 à R.1334-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies. En cas de mention de locaux ou de parties d'immeuble non visités et ce quel qu'en soit le motif, nous attirons l'attention du propriétaire ou du donneur d'ordre sur le fait que pour s'exonérer de la garantie de vices cachés et pour éviter leurs éventuelle mise en évidence ultérieure, il est recommandé de rendre accessible à l'opérateur tous les locaux n'ayant pu être examinés au jour de la visite. A la demande expresse du propriétaire ou du donneur d'ordre, l'opérateur se tient à sa disposition pour une mission complémentaire visant à lever ces réserves.

### Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments non contrôlés

Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments non contrôlés	Motif
Néant	Néant

### Liste des locaux visités et revêtements en place au jour de la visite

Local	Plancher	Murs, cloisons, poteaux	Plafonds
Rdc Salon	béton	brut	brut
Cuisine	béton	brut	brut
Dégagement 1	béton	brut	brut
Chambre 1	béton	brut	brut
Véranda			
Chambre 2	béton	brut	brut
W.C 1	béton	brut	brut
Dégagement 2	béton	brut	brut
Salle de bains 1	béton	brut	brut
Buanderie	béton	brut	brut
1er étage Dégagement 3	parquet	brut	brut
Chambre 3	parquet	brut	brut
Chambre 4	parquet	brut	brut
Chambre 5	parquet	brut	brut
Chambre 6	parquet	brut	brut
W.C 2	parquet	brut	brut
Salle de bains 2	parquet	brut	brut
W.C 3	parquet	brut	brut
Mezzanine	parquet	brut	brut
Chambre 7	parquet	brut	brut
Dressing	parquet	brut	brut
Salle de bains 3	parquet	brut	brut
2e étage Combles 1			
Combles 2			



Local			
Sous sol Cave			
Extérieur Façades		crépi	
Toitures			tuille

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement et avec l'autorisation écrite préalable de son auteur.

DATE DE SIGNATURE DU RAPPORT : **11/03/2024**

OPERATEUR : **Sébastien DE SOUSA**

CACHET

SIGNATURE

ACTE 2I  
5 rue Denfert Rochereau  
38000 GRENOBLE  
Tel : 04 38 86 43 20  
Fax : 04 38 42 10 03

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **QUALIEXPERT (17 RUE BORREL 81100 CASTRES)**.

## ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérigènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.


Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

## GRILLE(S) D'ÉVALUATION

### ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX DE LA LISTE B

Localisation : Façades Élément : 4 Conduits Fibro Repérage n° : 1



N° de dossier	49728
Date de l'évaluation	11/03/2024
Bâtiment	
Local ou zone homogène	
Destination déclarée du local	Façades

## RESULTAT DE LA GRILLE D'ÉVALUATION

### Liste B

Résultat de la grille d'évaluation en application des dispositions de l'article R. 1334-27

RÉSULTAT DE LA GRILLE D'ÉVALUATION	CONCLUSION À INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RÉSULTATS	
EP	Évaluation périodique	<input checked="" type="checkbox"/>
AC1	Action corrective de premier niveau	<input type="checkbox"/>
AC2	Action corrective de second niveau	<input type="checkbox"/>

## ANNEXE 1 - PLANCHE DE REPERAGE USUEL





**Rdc**

**ACTE 2I**



## 1er étage

## 2e étage

## ANNEXE 2 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

<i>Repérage</i>	<i>Date</i>	
Réf : R1	11/03/2024	
	<i>Matériau ou produit</i>	<i>Résultat</i>
	4 Conduits Fibro	Présence d'amiante
	<i>Bâtiment / Niveau</i>	<i>Local</i>
	Extérieur	Façades
<i>Recommandation</i>		
<i>Evaluation Périodique</i>		

## ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

*Selon l'arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation.*

**Réf dossier n° 49728**

### 1 – Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

LOCALISATION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DEPENDANCES	IDENTITE DU PROPRIETAIRE DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DEPENDANCES	
Adresse : <b>324 chemin du Pichon</b> Code postal : <b>38080</b> Ville : <b>ST MARCEL BEL ACCUEIL</b>  Désignation et situation du lot de (co) propriété	Qualité : <b>Monsieur</b> Nom : <b>RAKID MUNOZ</b> Adresse :  Code postal : Ville :	Type de bien : <b>Maison T/7</b>  Année de construction : <b>nc</b>  Année de réalisation de l'installation d'électricité : <b>nc</b>  Distributeur d'électricité : <b>nc</b> Identifiant fiscal (si connu) : <b>nc</b>
<b>Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification :</b> Terrain : Non identifiable.		

### 2 – Identification du donneur d'ordre

IDENTITE DU DONNEUR D'ORDRE	
Qualité : <b>Monsieur</b> Nom : <b>RAKID MUNOZ</b>  Adresse :  Code postal : Ville :	Date du diagnostic : <b>11/03/2024</b> Date du rapport : <b>11/03/2024</b> Téléphone : Adresse internet : Accompagnateur : Qualité du donneur d'ordre : <b>Propriétaire</b>

### 3 – Identification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

IDENTITE DE L'OPERATEUR	
Nom et raison sociale de l'entreprise : <b>ACTE 2I</b>  Nom : <b>Sébastien DE SOUSA</b> Adresse : <b>5 Rue Colonel Denfert Rochereau</b>  Code postal : <b>38000</b> Ville : <b>GRENOBLE</b> N° de siret : <b>450 755 681 00050</b>	Certification de compétence délivrée par : <b>DEKRA Certification</b> Adresse : <b>5, Avenue Garlande Bagneux</b> N° certification : <b>DTI2948</b> Sur la durée de validité du <b>23/09/2020</b> au <b>22/09/2027</b>  Cie d'assurance de l'opérateur : <b>AXA</b> N° de police d'assurance : <b>10592956604</b> Date de validité : <b>31/12/2024</b>  Référence réglementaire spécifique utilisée : <b>Norme NF C 16-600</b>

Nombre total de pages du rapport : 9

Durée de validité du rapport : 3 ans

#### 4 – Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits ;

#### 5 – Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes

##### Anomalies avérées selon les domaines suivants :

##### Applicable pour les domaines 1 à 6, les installations particulières et les informations complémentaires

(1) Référence des anomalies selon la norme NF C 16-600

(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme NF C 16-600

(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n° d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée.

(\*) Avertissement : la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la localisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels.

LEP : liaison équipotentielle    LES : liaison équipotentielle supplémentaire    DDHS : disjoncteur différentiel haute sensibilité

##### 1 Appareil général de commande et de protection et son accessibilité.

N° article (1)	Libellé et localisation (*) des anomalies	N° article (2)	Libellé des mesures compensatoires (3) correctement mises en œuvre
Néant	Néant	Néant	Néant

##### 2 Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.

N° article (1)	Libellé et localisation (*) des anomalies	N° article (2)	Libellé des mesures compensatoires (3) correctement mises en œuvre
Néant	Néant	Néant	Néant

##### 3 Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.

N° article (1)	Libellé et localisation (*) des anomalies	N° article (2)	Libellé des mesures compensatoires (3) correctement mises en œuvre
Néant	Néant	Néant	Néant

##### 4 La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions

particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.			
N° article (1)	Libellé et localisation (*) des anomalies	N° article (2)	Libellé des mesures compensatoires (3) correctement mises en œuvre
Néant	Néant	Néant	Néant

5 Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection mécanique des conducteurs.			
N° article (1)	Libellé et localisation (*) des anomalies	N° article (2)	Libellé des mesures compensatoires (3) correctement mises en œuvre
B7.3.a	L'enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée.		
B7.3.d	L'installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible.		
B8.3.e	Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte, une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente.		

6 Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.			
N° article (1)	Libellé et localisation (*) des anomalies	N° article (2)	Libellé des mesures compensatoires (3) correctement mises en œuvre
B8.3.b	L'installation comporte au moins un matériel électrique inadapté à l'usage.		

#### Installations particulières :

PI, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement	
N° article (1)	Libellé et localisation (*) des anomalies
Néant	Néant

P3. Piscine privée, ou bassin de fontaine Informations complémentaires	
N° article (1)	Libellé et localisation (*) des anomalies
Néant	Néant

#### Informations complémentaires :

N° article (1)	Libellé des informations complémentaires (IC)
Néant	Néant

#### 6 – Avertissement particulier

#### Points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés :

N° article (1)	Libellé des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés selon le fascicule de documentation NF C 16-600 – Annexe C	Motifs
B1.3.c	Assure la coupure de l'ensemble de l'installation	Absence d'électricité dans le logement et de tableau maison en rénovation
B3.3.6.a2	Tous les socles de prise courant comportant un contact de terre sont reliés à la terre	Absence d'électricité dans le logement et de tableau maison en rénovation

<b>B3.3.6.a3</b>	<b>Tous les circuits autres que ceux alimentant des socles de prises de courant sont reliés à la terre</b>	<b>Absence d'électricité dans le logement et de tableau maison en rénovation</b>
Pour les points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés, il est recommandé de faire contrôler ces points par un installateur électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de l'électricité, ou, si l'installation électrique n'était pas alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsque l'installation sera alimentée		

(1) Référence des anomalies selon la norme NF C 16-600

### **Installations, parties d'installation ou spécificités non couvertes**

Les installations, parties de l'installation ou spécificités cochées ou mentionnées ci-après ne sont pas couvertes par le présent DIAGNOSTIC :

<b>N° article (1)</b>	<b>Libellé des constatations diverses (E1)</b>
<b>Autre</b>	<b>Absence d'électricité dans le logement et de tableau maison en rénovation</b>

(1) Référence des anomalies selon la norme NF C 16-600

### **Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement**

<b>N° article (1)</b>	<b>Libellé des constatations diverses (E3)</b>
<b>Autre</b>	<b>Absence d'électricité dans le logement et de tableau maison en rénovation</b>

(1) Référence des anomalies selon la norme NF C 16-600

**7 – Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel**

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) représente(nt). L'installation fait également l'objet de constatations diverses.

DATE DU RAPPORT : **11/03/2024**      DATE DE VISITE : **11/03/2024**  
OPERATEUR :      **Sébastien DE SOUSA**

CACHET

SIGNATURE

ACTE 2I  
5 rue Denfert Rochereau  
38000 GRENOBLE  
Tél : 04 38 86 43 20  
Fax : +04 38 42 10 03

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **DEKRA Certification (5, Avenue Garlande Bagneux)**.

## 8 – Explications détaillées relatives aux risques encourus

### Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées

<b>Appareil général de commande et de protection</b>
Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement permet d'interrompre, en cas <b>d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.</b> Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie, ou d'intervention sur l'installation électrique.
<b>Protection différentielle à l'origine de l'installation</b>
Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique. Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
<b>Prise de terre et installation de mise à la terre</b>
Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
<b>Dispositif de protection contre les surintensités</b>
Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.
<b>Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche</b>
Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
<b>Conditions particulières les locaux contenant une baignoire ou une douche</b>
Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
<b>Matériels électriques présentant des risques de contacts directs</b>
Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.
<b>Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage</b>
Ces matériels électriques lorsqu'ils sont trop anciens n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage normal du matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.
<b>Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives</b>
Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension, peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
<b>Piscine privée ou bassin de fontaine</b>
Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

### Informations complémentaires

<b>Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique</b>
L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (tels que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique...) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.
<b>Socles de prise de courant de type à obturateurs</b>
L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ou l'électrisation, voire l'électrocution.
<b>Socles de prise de courant de type à puits (15 mm minimum)</b>
La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.

**ANNEXE 1 : Points examinés au titre de l'état de l'installation intérieure d'électricité**

Liste des points	Examen visuel	Essai	Mesurage
NOMBRE TOTAL DE POINTS A EXAMINER	49	9	12
<b>1 - Appareil général de commande et de protection</b>			
Présence	X		
Emplacement	X		
Accessibilité	X		
Caractéristiques techniques (Type d'appareil, type de commande, type de coupure)	X		
Coupure de l'ensemble de l'installation électrique (coupure d'urgence)	X	X	
<b>2 - Dispositif de protection différentiel de sensibilité à l'origine de l'installation</b>			
Présence	X		
Emplacement	X		
Caractéristiques techniques	X		
Courant différentiel-résiduel assigné	X	X	
Bouton test (si présent)	X	X	
<b>Prise de terre</b>			
Présence (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation)	X		
Constitution (sauf pour les immeubles collectifs d'habitation)	X		
Résistance (pour les immeubles collectifs d'habitation, uniquement si le logement dispose d'un conducteur principal de protection issu des parties communes)			X
Mesures compensatoires	X	X	X
<b>Installation de mise à la terre</b> (conducteur de terre, liaison équipotentielle principale, conducteur principal de protection, conducteurs de protection) <i>*Pour les immeubles collectifs d'habitation, le conducteur de terre, la liaison équipotentielle principale et le conducteur principal de protection ne sont pas concernés</i>			
Présence	X*		
Constitution et mise en œuvre	X*		
Caractéristiques techniques	X*		
Continuité			X*
Mises à la terre de chaque circuit, dont les matériels spécifiques			X
Mesures compensatoires : protection par dispositif à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité 30 mA	X	X	
Socles de prise de courant placés à l'extérieur : protection par dispositif à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité 30 mA	X	X	
<b>3 - DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES ADAPTES A LA SECTION DES CONDUCTEURS SUR CHAQUE CIRCUIT</b>			
Présence	X		
Emplacement	X		X
Caractéristiques techniques	X		
Adéquation entre courant assigné (calibre) ou de réglage et section des conducteurs	X		
Interrupteurs généraux et interrupteurs différentiels courant assigné (calibre) adapté à l'installation électrique	X		
<b>4 - Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire</b>			
<b>Liaison équipotentielle</b>			
Présence	X		
Mise en œuvre	X		
Caractéristiques techniques	X		
Continuité	X		X
Mesures compensatoires	X		X
<b>Installation électrique adaptée aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche</b>			
Adaptation de la tension d'alimentation des matériels électriques en fonction de	X **		X **

leurs emplacements <b>** Dans le cas où aucune indication de la tension d'alimentation n'est précisée sur le matériel électrique (cas, notamment, des matériels alimentés en très basse tension).</b>			
Adaptation des matériels électriques aux influences externes	X		
Protection des circuits électriques par dispositif à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité 30 mA en fonction de l'emplacement	X	X	
<b>5 - Protection mécanique des conducteurs</b>			
Présence	X		
Mise en œuvre	X		
Caractéristiques techniques	X		
<b>6 - Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage</b>			
Absence de matériels vétustes	X		
Matériels inadaptés à l'usage : inadaptation aux influences externes	X		
Matériels inadaptés à l'usage : conducteur repéré par la double coloration vert/jaune utilisé comme conducteur actif	X		
Matériels présentant des risques de contacts directs : fixation	X		
Matériels présentant des risques de contacts directs : état mécanique du matériel	X		
<b>Installations particulières</b>			
<b>Appareils d'utilisation situés dans les parties communes alimentés depuis la partie privative</b>			
Tension d'alimentation	X		X
Protection des matériels électriques par dispositif à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité 30 mA (si non alimentés en TBTS***)	X	X	
Dispositif de coupure et de sectionnement à proximité.	X		
<b>Appareils d'utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes</b>			
Tension d'alimentation	X		X
Mise à la terre des masses métalliques	X		X
Dispositif de coupure et de sectionnement de l'alimentation dans le logement.	X		
<b>Piscine privée et bassin de fontaine</b>			
Adaptation des caractéristiques techniques de l'installation électrique et des équipements	X		X
*** TBTS : très basse tension de sécurité			
<b>Informations complémentaires</b>			
Dispositif à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité $\leq 30$ mA : protection de l'ensemble de l'installation électrique	X	X	
Socles de prise de courant : type à obturateur	X		
Socles de prise de courant : Type à obturateur	X		

Dossier : 49728  
Date d'expertise : 11/03/2024  
Objet : DPE  
Technicien : **DE SOUSA SEBASTIEN**  
Arrivée : **15H**

Nous avons été missionné le 11/03/2024 pour établir un DPE (Diagnostic de Performance Energétique) pour l'ouvrage : **324 Chemin du Pichon  
38080 Saint-Marcel-Bel-Accueil**

**Au regard des critères techniques suivants :**

- Absence de Système de Chauffage Absenc
- Absence d'eau chaude sanitaire

**En application de l'article R.134-1 du décret n°2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique (Extrait ci-dessous) :**

« L'article **R. 134-1** définit le champ d'application des bâtiments ou parties de bâtiment devant faire l'objet d'un diagnostic au moment de leur vente, en retenant les **exceptions principales qu'autorise la directive européenne 2002/91** :

- Des constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans : il s'agit des baraquements utilisés dans les chantiers ou des modules de logement provisoire, des bâtiments vendus pour être démolis dans les deux ans.
- Des bâtiments de moins de 50m<sup>2</sup> de surface hors œuvre brute, comptabilisés selon les dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, qu'ils soient seuls bâtiments sur un terrain ou indépendants sur un terrain occupé par un autre bâtiment.
- Des bâtiments dont l'usage ou la structure est très spécifique : lieux de culte servant à une activité religieuse reconnue, bâtiments protégés au titre du patrimoine, c'est à dire classés au titre des monuments historiques, en application des articles L.621-1 et suivants du code du patrimoine ou inscrits au titre des monuments historiques en application des articles L.621-25 et suivants du code du patrimoine
- Des bâtiments pour lesquels les consommations de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement sont faibles (marginales au regard des consommations énergétiques résultant des activités économiques) : bâtiments industriels, artisanaux ou agricoles
- En cas de vente d'un bâtiment comportant plusieurs corps affectés d'une part à ces activités et d'autre part à d'autres usages, seuls les corps de bâtiment affectés à ces derniers doivent faire l'objet d'un DPE.
- Lorsque des locaux servant à l'habitation ou des bureaux sont insérés dans la structure d'un bâtiment d'activité industrielle, artisanale ou agricole, un DPE n'est pas requis. En revanche, lorsque les locaux d'activité industrielle, artisanale ou agricole sont insérés dans un bâtiment à usage principal d'habitation, un DPE doit être établi pour la totalité, sauf si les locaux peuvent être aisément pris en compte séparément.

Bien entendu, de facto, et conformément à la directive européenne, le DPE est requis pour les bâtiments qui utilisent de l'énergie pour réguler le climat intérieur, c'est-à-dire pour maintenir les locaux à une température supérieure à 12 °C. **Il faut donc que le lot en vente soit équipé d'une installation de chauffage pour qu'il y ait DPE.** Il n'est donc pas autorisé d'« inventer » un équipement de chauffage virtuel pour calculer une consommation d'énergie qui serait différente selon le mode de chauffage. »

**Conclusions :**

**Le présent ouvrage ne tombe pas dans le champ d'application obligatoire du DPE.**

Fait à Grenoble le 11/03/2024



**ACTE 2 I**  
3, rue des Pins  
38100 GRENOBLE  
Tél. 04 38 86 43 20  
Fax 04 38 42 10 03  
SIRET 450 755 681 00043

## ATTESTATION(S) DE CERTIFICATION



# CERTIFICAT

DE COMPETENCES

## Diagnostiqueur immobilier certifié

DEKRA Certification certifie que Monsieur

### Sébastien DE SOUSA MOREIRA

est titulaire du certificat de compétences N°DTI2948 pour :

- Constat de risque d'exposition au plomb** du 23/09/2020 au 22/09/2027  
Arrêté du 2 juillet 2019 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 25 mars 2019
- Diagnostic amiante sans mention** du 02/09/2021 au 01/09/2028  
Arrêté du 2 juillet 2019 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 25 mars 2019
- Etat relatif à la présence de termites (France Métropolitaine)** du 14/12/2021 au 13/12/2028  
Arrêté du 2 juillet 2019 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 25 mars 2019
- Diagnostic de performance énergétique** du 19/08/2021 au 18/08/2028  
Arrêté du 2 juillet 2019 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 25 mars 2019
- Etat de l'installation intérieure de gaz** du 13/02/2020 au 12/02/2027  
Arrêté du 2 juillet 2019 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 25 mars 2019
- Etat de l'installation intérieure d'électricité** du 31/07/2020 au 30/07/2027  
Arrêté du 2 juillet 2019 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 25 mars 2019

Ces compétences répondent aux exigences de compétences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application\*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation de certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

  
Yvan MAINGUY  
Directeur Général  
Le Plessis-Robinson, le 14/12/2021



Accréditation n° 4-0081  
Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



Certificat N° C3823

Monsieur Sébastien DE SOUSA

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com) conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :



**Amiante avec mention**

**Certificat valable**

**Du 12/10/2023**

**au 11/10/2030**

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Date d'établissement le mardi 24 octobre 2023

Marjorie ALBERT  
Directrice Administrative

P/O Audrey MARTINS



**Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.  
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com).**

F09 Certification de compétence version N 010120

LCC 17 rue Borel - 81100 Castres  
Tél : 05 63 73 08 13 - [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com)  
SAS au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018

**ACTE 2I**

5 rue colonel denfert rochereau - 38100 GRENOBLE Tel. - 04 38 86 43 20;  
Email - [contact@acte2i.com](mailto:contact@acte2i.com) ; Site WEB - [www.acte2i.com](http://www.acte2i.com) ; Code NAF : 7120 B / N° Siret : 450 755 681 00050



**ACTE 2I**

## ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Conformément à l'article R.271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, je soussigné, Sébastien DE SOUSA, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostic Technique (DDT).

Ainsi, ces divers documents sont établis par un opérateur :

- présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés,
- ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 500000 euros € par sinistre et 500000 euros € par année d'assurance),
- n'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents constituant le Dossier de Diagnostic Technique.

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sincères salutations.

ACTE 2I  
5 rue Denfert Rochereau  
38000 GRENOBLE  
Tel : 04 38 86 43 20  
Fax : 04 38 42 10 03



## ATTESTATION D'ASSURANCE

---

### **ACTE 2I**





**ACTE 2I**